

Опечатки к брошюре " Рекомендации по устранению эксплуатационных недостатков крупнопанельных домов повышенной этажности".

Стр.	Строка	Отпечатано	Следует читать
5	6 снизу	открытие	окрытие
13	12 сверху	ГОСТ 11309-65	ГОСТ 11309-65 и ГОСТ14791-69
23	3 сверху	СНиП 11- В.6.62	СНиП 11-А.7-71
53	10 снизу		после скобки добавить ГОСТ 14791-69