

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е00

Изменение № 1 ГОСТ 24899—81 Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4632

Дата введения 01.07.88

Вводная часть. Третий абзац исключить

Пункт 1.1 дополнить абзацем: «Пропорции графического изображения и

(Продолжение см с 190)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24899—81)

место расположения символов, приведенных на черт. 6—9, определяются разработчиком электроприбора».

Пункт 1.4 исключить.


Пункт 2.3 дополнить абзацем: «Минимальная толщина линейных элементов символа должны быть не менее 0,2 мм».

Пункт 3.1 дополнить чертежами: 3а, 13а, 15а, 20а, 42—59; чертежи 6, 7, 10, 11, 15—18, 20, 31—33 заменить новыми; заменить слова: «черт. 1—41» на «черт. 1—3, 3а, 4—13, 13а, 14, 15, 15а, 16—20, 20а, 21—59»:


(Продолжение см. с. 191)

Включено при нажатии

Регулировка режима
линейная (плавная)




Черт. 3а




Черт 6

Регулировка режима
линейная (ступенчатая)

Автоматический режим




Черт. 7




Черт. 10

Нагрев или сушка

Хранение




Черт. 11



Черт. 13а


(Продолжение см. с. 192)

Высокий уровень воды




Черт. 15

Низкий уровень воды




Черт. 15а

Слив




Черт. 16

Засыпка моющих средств




Черт. 17

Основная стирка



Черт. 18


Отжим



Черт. 20


(Продолжение см. с. 193)

Слабый отжим




Черт. 20а

Чистка пола




Черт. 31

Чистка ковра




Черт. 32

Чистка мягкой мебели




Черт. 33

Предварительная стирка



Черт. 42


Полоскание



Черт. 43


(Продолжение см. с. 194)

Слабое загрязнение




Черт. 44

Среднее загрязнение




Черт. 45

Сильное загрязнение




Черт. 46

Био




Черт. 47

Хлопок



Черт. 48


Шерсть



Черт. 49


(Продолжение см. с. 195)

Синтетика




Черт. 50

Смешанные ткани




Черт. 51

Нагрев воды




Черт. 52

Включение прессы




Черт. 53

Сильно загрязненная посуда



Черт. 54


Средне загрязненная посуда



Черт. 55


(Продолжение см с 196)

Слабо загрязненная посуда




Черт. 56

Хрусталь




Черт. 57

Пуск



Черт. 58

Зарядка аккумулятора



Черт. 59

(ИУС № 3 1988 г.)