ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ГОССТРОЯ СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия ПК-01-28

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ АРОЧНЫЕ ФЕРМЫ

для покрытий производственных зданий пролетами 18,24 и 30м

Выпуск І

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ГОССТРОЯ СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия ПК-01-28

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ АРОЧНЫЕ ФЕРМЫ

для покрытий производственных зданий пролетами 18,24 и 30м

Выпуск І

ФЕРМЫ ПРОЛЕТОМ 18 М

Рабочие чертежи

РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР
ПРИ УЧАСТИИ
НИИЖЕ АС и Д СССР

УТВЕРЖДЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИКАЗ N^{0} 419 от 5 ноября 1958г.

MOCHBA 1958

	Содержание	Стр.
Іояснит	ЕЛЬНАЯ Записка	. 2-3
Пист і.	Сортамент ферм, нагрузки, технико-экономические показатели, схема перевозки	
	и строповки ферм	. 4
Пист 2.	Фермы ФА6-18-1, ФА6-18-2. Сборочный чертеж и расход материалов	. 5
Пист З.	Фермы ФА6-18-1, ФА6-18-2. Опалубочный чертеж	. 6
Лист 4.	ФЕРМЫ ФА6-18-1, ФА6-18-2. Арматурный чертеж	. 7
Лист 5.	Фермы ФА6-18-3, ФА6-18-4, ФА6-18-5. Сборочный чертеж и расход материалов.	. 8
Лист 6.	Фермы ФА6-18-3, ФА6-18-4, ФА6-18-5.Опалубочный чертеж	. 9
Лист 7.	ФЕРМЫ ФАС-18-3, ФАС-18-4, ФАС-18-5. АРМАТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ	. 10
Лист 8.	Фермы ФА6-48. Арматурный чертеж. Уэлы.	• 11
Лист 9.	Фермы ФА6-18. Арматурные каркасы с к-1 по к-7	. 12
Лист 10.	Фермы ФА6-18. Арматурные каркасы К-8, К-9, К-10 и спецификация арматуры.	. 13
Лист Н.	Фермы ФА6-18. Закладные детали с М-1 по М-4 и накладные детали МН-1, МН-2.	. 14
Лист 12	. Фермы ФА6-18. Пучковая арматура и анкерные детали.	. 15

4864/2

1958

Содержание

ПК-01-28 Вынуск II Лист А

1. Общие указания

- і. В выпуске ї серии ПК-01-28 даны рабочие чертежи железобетонных сворных предварительно напряженных арочных ферм для покрытий зданий пролетом 18 м. Шаг ферм бм.
 - 2. Фермы разработаны цельными.
- 3. Марки ферм обозначены шифром из буквенного индекса ФА и трех чисел. Числа показывают соответственно шаг, пролет и несущую способность ферм.
- 4. Указания о применении рабочих чертежей настоящего выпуска даны в выпуске $\bar{\underline{\mathfrak{l}}}$ серии ПК-01-28.

II. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ

- 5. Изготовление ферм предусматривается в условиях заводов железобетонных изделий или оборудованных полигонов для изготовления сборного железобетона.
- 6. Изготовление ферм должно производиться в соответствии с требованиями "Технических условий на изготовление и приемку сборных железобетонных и бетонных конструкций и дета лей" (СНІ-57).
- 7. Фермы изготовляются в положении "плашмя" на горизонтальной площадке. Опалубкой служат деревянные или Стальные (например из швеллеров) бортовые элементы. Бортовая опалубка должна обладать достаточной жесткостью и иметь отверстия для временного закрепления болтами всех закладных деталей в проектном положении. В целях экономии стали рекомендуется изготовлять фермы в тщательно изготовленной высококачественной деревянной опалубке.
- 8. Образование каналов в нижнем поясе для пропуска пучковой арматуры предусмотрено при помощи извлекаемых каналообразователей из гладких стальных труб или резиновых шлангов. При этом должнно быть обращено особое внимание на соблюдение проектного положения каналов. Фиксация каналообразователей осуществляется специальными каркасами, как показано на чертежах. Для контроля инъецирования каналов следует при изготовлении ферм предусматривать установку посередине длины пояса фермы тройников, выведенных до наружной поверхности бетона и закрытых деревянными пробками.
- 9. Для облегчения протяжки пучков через каналы на их концы следует одевать стальной наконечник (колпак). Протяжка пучков производится с помощью стального троса вручную или лебедкой.
- 10. Натяжение пучковой арматуры производится на бетон после достижения им прочности равной марке бетона. Порядок и величина натяжения отдельных пучков указаны на сборочных чертежах и должны строго соблюдаться.

Определение силы натяжения производится по тарированному манометру домкрата, дополнитель ный контроль натяжения осуществляется по величине удлинения пучков. Натяжение каждого пучка рекомендуется производить при помощи двух домкратов, расположенных на торцах нижнего пояса фермы. Причем каждый домкрат должен быть расположен так, чтобы его продольная ось строго совпадала с осью канала.

- 11. Натяжение пучковой арматуры производится при помощи гидравлических домкратов двойного действия на 12 и 18 проволок марки ДПЗО-200, ДП6О-315, которые изготовляет Московский машиностроительный завод им. М.И.Калинина.
- 12. Анкеровка пучков осуществляется посредством стальных анкерных колодок и пробок. Для изготовления анкерных колодок применяется качественная конструкционная углеродистая сталь марки Ст.45 (ГОСТ 1050-57). Для изготовления анкерных пробок применяется качественная конструкционная легированная сталь марки Ст.40х (ГОСТ 4543-57). Пробки закаливать до твердости $R_c = 52-60$ по Роквеллу. Боковая поверхность пробок должна иметь нарезку треугольного или трапециевидного профиля. Разрешается нарезку выполнять по винтовой линии. Закалку пробок рекомендуется производить в электрических печах при температуре 850° . В качестве закалочной среды следует применять воду с температурой не выше 14° . Пробки следует опускать в воду в вертикальном положении и охлаждать с помощью интенсивного перемещения в воде. После закалки пробки рекомендуется подвергать низкотемпературному отпуску при температуре не

выше 150° в течение 30-40 минут. Все пробки после закалки должны подвергаться контролю твердости, который производится на меньшем торце пробок, на расстоянии 3-4 мм от его края, не менее чем в четырех точках в соответствии с ОСТ 10242-40. Среднее показание по четырем точкам должно быть не менее требуемой твердости, причем отклонение в показаниях для отдельных точек не должно превышать 2-3 единиц.

13. Анкерные колодки и пробки для пучков, состоящих менее чем из 12 или 18 проволок, применяются те же, но с установкой в колодке коротышей из той же проволоки взамен недо - стающих проволок пучка. Длина коротышей принимается равной 20-30 см для удобства установки.

14. Заполнение каналов цементным раствором производится растворонасосом. Инъекционный раствор следует приготовлять в количестве, которое может быть использовано в течение 30-40 мин. Все материалы (портланд-цемент, вода и добавки), необходимые для приготовления инъекционного раствора, должны дозироваться только по весу. Перемешивание раствора, как правило, следует производить в механической мешалке. Раствор для инъецирования приготовляется на портланд-цементах. В целях снижения В/Ц раствора рекомендуется применение пластифицированных портланд-цементов. Активность применяемых портланд-цементов не должна быть ниже 400. Цементный раствор приготовляется путем смешения цемента с водой при В/Ц=0,4 по весу, причем цемент необходимо пропустить через сито с числом отверстий 50 на 1 см². Раствор должен обладать следующими свойствами: а) подвижностью; б)отситствием или по возможности малым водоотделением; в) малой усадкой; г) прочностью в 7-дневном возрасте не менее 200 кг/см² и в 28-дневном не менее 300 кг/см²; д) морозостойкостью. Прочность раствора контролируется испытанием на сжатие кубиков 10×10×10 см.

Перед нагнетанием раствора в канал следует предварительно заделать отверстия между проволоками пучка (вокруг анкерной пробки) жестким раствором. Нагнетание раствора в канал производится через отверстие в анкерной пробке, в которое вставляется наконечник шланга, идущего от насоса.

Инъецирование продолжается до тех пор, пока вытекаемый из канала раствор перестанет со-держать воздушные пузырыки.

- 15. При освоении применения пучковой арматуры рекомендуется пользоваться "Указаниями по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций с пучковой арматурой", изданными АС и А СССР в 1958 г.
- 16. Все необетонированные поверхности стальных деталей, к которым не будут привариваться другие элементы, должны быть очищены стальными щетками и Окрашены масляной краской за два раза.
- 17. Стальные детали изготовляются согласно техническим условиям на изготовление стальных конструкций.

III. Приемка ФЕРМ

- 18. Приемка ферм должна производиться с соблюдением требований "Технических условий на изготовление и приемку сборных железобетонных и бетонных конструкции и деталей" (СН-57)
- 19. Отклонения размеров ферм от установленных в рабочих чертежах не должны превышать: по высоте и ширине сечения, по длине панелей поясов и раскосов, по размерам разбивки построения верхнего пояса, по размерам защитного слоя для рабочей арматуры ±5мм и по длине фермы ±20 мм.
- 20. Внешний вид ферм должен удовлетворять следующим требованиям:
- а) боковые поверхности должны быть плоскими, кривизна допускается не более 2 мм на 1м по длине и 5 мм по всей длине каждого элемента фермы;
 - б) околы углов допускаются на глубину не более 10 мм;
- в) раковины допускаются диаметром до 15 мм и глубиной до 5 мм не более двух на 1м длины одной грани элемента и не более четырех на 1м длины одновременно на всех гранях элемента;

4864/2. 4

1958

Пояснительная записка

ПК-01-28 Выпуск Ц Лист Б

310

- г) обнажение хомутов на поверхности элементов не допускается;
- д) лицевые поверхности закладных деталей из листовой стали должны быть чистыми, без на плывов бетона, и не должны отклоняться от поверхности проектного положения более чем на $\pm 2\,\mathrm{mm}$, а по разбивке $\pm 5\,\mathrm{mm}$.

IV. Кантование и перевозка ФЕРМ

- 21. Кантование и перевозка ферм могут производиться после достижения раствором в каналах нижнего пояса прочности на сжатие не менее 150 кг/см?
- 22. Кантование ферм производится за две точки в узлах верхнего пояса путем поворота ферм вокруг грани нижнего пояса. При этом нижний пояс следует опирать на подкладки в пределах вутов.
- 23. Перевозка и хранение ферм произволится в вертикальном положении, при этом фермы опираются на две опоры узлами нижнего пояса и развязываются.
- ги Схемы кантования и перевозки даны на листе 1.

V. МОНТАЖ ФЕРМ

- 25. Монтаж ферм должен осуществляться по технологическим правилам, разработанным в составе проекта организации работ. Проектные материалы по производству монтажных работ должны быть разработаны в объеме, предусмотренном п.п. 36-38 "Указаний по применению сборных железобетонных конструкций и деталей в строительстве" (У 107-56). При разработке проекта организации работ и при монтаже ферм должны соблюдаться указания по монтажу сборных железобетонных конструкций, призеденные в упомянутых У 107-56, а также в разделе III "Технических условий на производство и приемку строительных и монтажных работ" (ТУ 117-56).
- горые будут сниматься по мере укладки плит покрытия. Распорки должны быть предусмотрены в проекте организации работ (3 распорки, включая распорку по коньку).
- 27. Строповка ферм при монтаже производится за отверстия, расположенные в узлах верхнего пояса Фермы поднимаются за 2 точки. Рекомендуемая схема строповки приведена на листе 1.

VI. КОНТРОЛЬ ПРОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- 28. При изготовлении ферм должен осуществляться систематический контроль прочности бетона и арматуры в соответствии с указаниями стандарта "Детали железобетонные сборные: методы испытаний и оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" (ГОСТ 8829-58). Должен также осуществляться постоянный контроль технологии изготовления ферм и строгого соответствия их рабочим чертежам.
- 29. При освоении изготовления предварительно напряженных ферм, с целью проверки принятой технологии изготовления и обеспечения хорошего качества конструкций, необходимо производить конгроль прочности и трещиностойкости ферм путем испытания контрольной нагрузкой.
- 30. Все работы по заготовке арматуры, арматурных пучков и закладных деталей, их установке в опалубку, работу по бетонированию ферм, натяжению и заанкериванию пучков и заполнению каналов цементным раствором, а также наблюдения за изготовленными конструкциями, их хранением и перевоэкой, должны производиться под контролем ответственного лица из инженерно технического персонала предприятия и регистрироваться в журнале работ. В журнал работ должны также вноситься следующие сведения:
 - а) о приемке всех скрытых работ при изготовлении ферм (если не составляются специальные акты);
 - б) характеристика напрягаемой пучковой арматуры:
 - в) номера домкратов и манометров, дата и данные их тарировки;
- т) величина натяжения пучков, величина запрессовки анкерных пробок, порядок натяжения, указания о случаях удаления поврежденных пучков, повторного натяжения, обрывах отдельных проволок пучков и о причинах, вызвавших их, а также о принятых мерах и т.п.;
- д) вид и марка цемента и водоцементное отношение раствора для инъецирования каналов, дата заполнения каналов, температура воздуха, при которой происходило вызревание раствора в каналах, ре зультаты испытания контрольных кубиков в 7- и 28-дневном возрасте.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ ПУЧКОВ ПО ИХ УДЛИНЕНИЮ

зі. После выпрямления пучка в канале (т.е. после окончания свободной вытяжки и перед началом натяжения пучка, которые обысловливаются давлением, равным 5-10атм.) на проволоках следует нанести контрольные метки Метки рекомендуется наносить в местах выхода проволок из прорезей опорной головки домкрата и у передней грани клиновой обоймы. Метки у опорной головки домкрата служат для измерения удлинения пучка при натяжении, а метки у клиновой обоймы-для обнаружения проскальзывания отдельных проволок в клинькх.

- 32. Фактическая величина удлинения натянутого пучка $\Delta \ell_{\phi}$, определяемая замером перемещения контрольных меток, сравнивается с расчетной величиной удлинения пучка $\Delta \ell_{\phi}$ Разница между $\Delta \ell_{\phi}$ и $\Delta \ell_{\phi}$ должна быть в пределах $\frac{1}{2}$ 10% от $\Delta \ell_{\phi}$.
- 33. Величина $\Delta \ell_{\Phi}$ замеряется до запрессовки анкерных провок домкратами Измерение перемещений проволок производится стальной мерной линейкой с точностью до 1мм. При натяжении двумя домкратами величина удлинения $\Delta \ell_{\Phi}$ определяется, как сумма величин перемещений контрольных меток, замеренных с каждой стороны пучка.
- 34. Расчетное удлинение $\Delta \ell_p$ складывается из двух величин: удлинения высокопрочной проволоки $\Delta \ell_a$ и упругого обжатия бетона $\Delta \ell_5$, т.е. $\Delta \ell_p = \Delta \ell_a + \Delta \ell_5$.

Удлинение $\Delta \ell_{\alpha}$ рекомендуется определять по формуле:

$$\Delta \ell_{\alpha} = \frac{\Re \ell_{\alpha}}{E_{\alpha} F_{Hi}} ,$$

а укорочение $\Delta \ell_6$ - по приближенной формуле:

$$\Delta \ell_{\delta} = \frac{\Re \ell_{\delta}}{E_{\delta}^{n} F_{\delta a}}$$

де: Л – сила натяжения пучка, в кг;

 ℓ_{a} - длина пучка между местами его заклинивания во время натяжения, в см;

 ℓ_{6} – длина нижнего пояса фермы , в см ;

 E_a - нодуль упругости для пучков из холоднотянутой проволоки Для проволоки с R_n^H = 17000кг/см² можно принимать E_a = 1800000 кг/см², при других значениях R_n^H - по фактической величине E_a ;

 E_5^H — нормативный модуль упругости бетона при сжатии, соответствующий прочности бетона во время натяжения пучков;

 F_{Hi} - площадь сечения одного пучка, в см²;

 F_{6a} - площаль приведенного поперечного сечения нижнего пояса без учета напрягаемой арматуры ($F_{6a} = F_6 + nF_a$, где $n = \frac{F_{6a}}{E^2}$ и F_6 - площадь бетона с учетом ослабления каналами).

35. Ниже приводится пример подсчета Alp.

В ферме ФА6-18-2 первый пучок натягивается при помощи двух домкратов с силой \mathcal{N}_1 = 32.7 т. Площаль сечения пучка ПН-2 равна: F_{ni} = 16 · 0.196 = 3.14 см², а модуль упругости - E_{α} = 18000000 кг/см², Марка бетона 400, модуль упругости бетона E_{6}^{H} = 3800000 кг/см².

Площадь ненапрягаемой арматуры F_a =2,01 cm² (4 ϕ 8 пл), ее модуль упругости E_a = 2000000 кг/см² и $n = \frac{2000000}{380000} \approx 5,3$.

Площаль ветона с учетом ославления каналами равна: $F_{\delta} = 8h - F_{\kappa} = 20 \cdot 18 - 2 \cdot \frac{314 \cdot 5^2}{4} = 321 \text{ cm}^2.$

Приведенная площадь сечения пояса равна:

 $F_{6a} = F_6 + nF_a = 321 + 5,3 \cdot 2,01 = 332 \text{ cm}^2$.

Длина пучка между местами его закрепления в клиновых обоймах домкратов равна: $\ell_{\alpha} \approx \ell_{\delta} + 2.0.5 = 17.9 + 2.0.5 = 18.9 \text{ м}$.

Следовательно:

$$\begin{split} \Delta \ell_{\infty} &= \frac{\mathcal{N}_1 \ell_{\infty}}{E_{\infty} F_{H1}} = \frac{32700 \cdot i890}{i800000 \cdot 3.14} &\approx 10,93 \, \text{cm} \;\;, \\ \Delta \ell_{\delta} &= \frac{\mathcal{N}_1 \ell_{\delta}}{E_{\delta}^6 F_{\delta \infty}} = \frac{32700 \cdot i790}{380000 \cdot 332} &\approx 0,47 \, \text{cm} \;\;, \\ \Delta \ell_{D} &= \Delta \ell_{\infty} + \Delta \ell_{\delta} = i0,93 \, + 0.47 \, = \, ii4 \, \text{cm} \;\;. \end{split}$$

Условные обозначения

Сварной шов эгловой (валиковый) с дальней стороны

Сварной шов угловой (вали-

Сварной шов угловой (валиковый) с ближней стороны 6

Сварной шов непрерывный 6-толщина шва

.....

Сварной шов монтажный

4864/2


1958


пояснительная записка

ПК-01-28 Выпуск П/ Лист В

COPTAMENT DEPM, HATPYSEN N TEXHURO - SKONOMHYECKHE

TPOVIET PEPMЫ	MAPEA DEPMOI	PMb/ PACHETHAR) MATPYSEA P	HAY PACHETHAR) HAT-	/7 <i>APEA</i>	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ		BEC PEPMЫ	Примечания
M					CTAM6	SETOH M3	42745) • T	,
- 1	PA6-18-1	290 (350)	-	300	3/3	2,07	5,2	
T I	ФЯ6-18-2	380 (450)	_	400	330	. 2,07		
18	ФA6-18-3	450 (550) 290 (350)	3 rpy3 A no 3,0 (3,9)	400	395	2,36	5,2 5,9	
	ФA6-18-4	380 (450)	3 1943 10 3,0 (3,9)	400	407	2,36	5,9	
	\$A6-18-5	450 (550)	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	400	430	2,36	5,9	






MOKABATEMH.

CXEMA NEPEBO3RH OPERM HA SKENESHOLOPOSKHUX

MATGOOPHAX







а) При кантовании

8) MPH MOHTANCE

CXEMA CTPOROBEN DEPM RPH EAHTOBAHHH M MOHTADEE

PHMEHAHHA:


- 1. Укладния о клитований, перевозке и нонтроже Дяны в соответствующих рязделях поясий ельной записки.
- 2. ПРИ ПЕРЕВОЗЕЕ ИЛИ ХРЯНЕНИИ НА СКЛЯДЕ ФЕРМ ПОДКЛЯДКИ НЕОБХОДИМО ИСТАНЯВЛИВЯТЬ В ПРЕДЕЛЯХ ВУТОВ НИЖНЕГО ПОЯСЯ
- 3. ФЕРМЫ ПОКРЫТИЙ БЕСФОНЯРНЫХ И ФОНЯРНЫХ ПРОЛЕТОВ, Я ТЯКЖЕ ФЕРМЫ ПОД ТОРЦЯМИ ФОНЯРЕЙ, ДЛЯ КАЖДОЙ НЯГРУЗ-КИ ПРИНЯТЫ ОДНОЙ МАРКИ. МАРКИ ФЕРМ ДЯНЫ БЕЗ УЧЕТЯ ЗАКЛЯДНЫХ ДЕТЯЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И СТОЕК ФОНЯРЕЙ.


4864/2 6


ME-01-28 BUNYER II


COPTAMENT GERM, HALPSBEN, TEXHNEO - SECHOMHYECHUE NOBASATENN, CXEMA NEPEBOSON X

31









53,2

53,2

53.2

9,6

22,0

12,8

12,8

12,8

2,4

3946

406,6

096-18-4

1696-18-S

23,5

23,5

47,6

47.6


50,8

4864/2


фермы фяс-18-3 фяс-18-4, фяс-18-5 Сборочный чертеж и расход материалов


1/2-01-28 86/146/20 144-


10




. .









		17EL	unduracing u	8615	OPEA.	4.PM.4	75106	1 114 01	THH E	APEA	CH	OTAENSHEIE	CTE	PACHH
	Mapea	Në 703.	ЭСКИЗ	\$ MM	ANUHO M M	KON.	05.214.9 LINHHA M	APM AT	406/ 323 323	MAPEA	Nº 103.	3CH13	\$ MM	Длича млі
	7 4	1	9050	12111	9050	2	18,1	MM 417	-	<u> 4 </u>		0 1550	1	
	K-1	2	196	5	196	5		12 Mn 18,			17		12 11/	2000
		3	180	5	180	29	5,2	MTORO				900		
		2	CM. BGILLE	5	196	5	1,0	5 5,			18		6	2100
	K-2	3	0.88	5	180	27	4,9	8M1 17,			19	9 620		
		4	8.880	817.1 5	196	2	17,8	MTOFO	7,9		13		6	1250
	3 سے	2	CM. BEIWE 2200	8111		2	9,4	5 1, 8111 4.			20	700 600 360 480	8111	1300
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	6	130	5	130	10	1,3	Brin 4,			-	1234		
		2	CM. BG!WE	5	196	z	0,4	5 2,	-	AAC TA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	21	230 315	817.1	1300
	12-4	6		5	130	16	2,1	8111 7,		1		0 430		
		7	3500	817.1	3500	2	7,0	MTOF		MNi	22	\$ 570	6	1150
	K-5	8	420	6	420	3	1,3	6 2,	20,5	8		\$ 570		
ļ		9	180	6	180	5	0,9	MTOFO	0,5	6	23	175 175	12111	1600
.]	£-6	10	190 K 230 S	6	470	2	99	6 1, Urord		27.0	24	720 3 150 150 3	12171	1900
		//		6	176	2	0,3		-	l)	25	600	8111	600
)		12	90	6	90	2	9,2			1/9	26	800	VOM	
		2	CM. BETWE	5	196	5	1,0	5 5,		7 8	27	190	5	340
	ベフ	13	3880	5	180	27	4,9	10111 17,		1	28	130	5	280
		,,,		10111	8880	Z	17,8	UTOro	11,9	7 €	29	_70	5	140
		2	CM. BEILL'E	5	196	2	0,4	5 15.	3 0,2	07.4	30	170	5	320
	12-8	14	80	5	130	7	0,9	12/12 4,				6001		
			2200	12111		2	4,4	MTOFO	4,1		3/	700 600 360 480	10111	1300
	£9	2	CM. BEILLE	5	196	2	0,4	5 2,			20	0 25		
.		15	3550	12111	l	14	1,8	12.70 7,			32	230	Vonn	1300
		10	CM. BGIWE	6	470	2	99	6 1.	-	1 1	33	2000	12111	2000
	در دو	16	216	6	216	2	0,4	6 1,6 HTO10			34	250	5	400
1	K-10	17	120	6	120	4	0.5		194		35	0 530 5 670		1350

7	1 8	Nº		Ø	DANHA	Kon	054429	EG,	15000	-0
1	4 3	i	3CKU3			1.22%	SAMHA	AP	14/10 - 61	1061
j	WAPEA	1103.		MM	MM	10%	M	1 60	C5220	BEC
	1 3 3						7.7	1917	STURE	7
. 4		17	2 1550	12 17.1	2000	!	2,0	12111	2,0	1,8
Andread Section of the Parket		18	900	6	2100	1	2,1	6	2,1	0,5
and the second second	haye - da cape danadake na casa - da	19	980	6	1250	1	1,25	6	1,25	0,3
		20	700 600 360 480	8 M Л	1300	. /	1,3	8111	1,3	0,5
	Authority in Authority (Common of Common of Co	21	230	811.11	1300	1	1,3	8111 n	1,3	9,5
	KHA	22	\$\begin{align*} \qquad \	6	1150	/	1,15	6.	1,15	0,3
	203	23	720	12111	1600	/	1,6	12 171	1,6	1,4
	2	24	3 150 150 3	12171	1900	/	1,9	12111	1,9	1,7
	Ŋ	25	_600	811.1	600	1	0,6	8111	0,0	0,2
	7/9	26	800	IOMA	800	1	0,8	IOMA		
1	1	27	190	5	340	1	0,34			0,5
ļ	0		/2-		290			5	0,34	0,05
	1	28	130	5	280	./	0,28	5	0,28	0,04
	ધ	29	70	5	140	1	0,14	5		
A.c	072	30	170	5	320	/	0,32	5	0,14 0,32	0,02
		31	700 600 360	lonn	1300	/	1,3	10101	1,3	0,8
-		32	230	lonn	1300	1	1,3	lonn	1,3.	0,8
		33	2000	12111	2000	1	2,0	12111	2,0	1,8
1		34	250	5		1	0,4	5		
1	-	F	63-	-	400	<u> </u>	<u> </u>	-	0,4	0,06
		<i>35</i>	670	6	1350	1	1,35	6	1,35	0,3
								1		
-										L

MEMMEGANUE.

1. APMATYPHSIE KAPKACSI LONGCHSI UBIOTOBAGTECG

TON TOMORY TOYEYHOÙ CBAPKU B COOTBETCTBUU


TY 72-EC Y C TEXHUYECKUMU YCHOBHAMH TY-73-56 H YEARA-HUSMU NO TEXHONOLUM SNEETPOCBAPEN APMATUPAL BCH-38-57.

4864/2 15

ФЕРМ61 ФA6-18 APMATYPHEIE KAPKACEI K-8, K-9, K-10 4
CITELLUODUKALUS APMATYPEI

17K-0!-28. B6117YCK_[[

C70



Специорнопция стили ин одня штяка кижедой мирки

	1/2	,	6	1/2	A	Ec, E	~	
MAPER	103	Профиль	Длина		· ·	T	1	Примечания
			MM	шт.	/ DETRAN	Beex.	MAPEH	
		-160 × 10	200	7	2,5	2,5] .	
A# /	2	- 200× 10	240	1	3,8	3,8		
M-/	3	· \$ 12nn	350	2	0,3	0,6	6,9	25/20/0075058-5
	2	- 200x/0	240	1	3,8	3,8		
M-2	3,	• \$ 12nn	3 <i>50</i>	г	0,3	0,6	7,5	25/20 Foot 5058-5
	4	- 200×10	200	/	3,/	3,1	,3	
	5-	TPYER E/P50	.500	1	1,0	1,0	1,1	Foct 3262-55
M-3	6	• \$6	120	2	0,03	0,1		
	7	Tp45A 5/p20	200	a	0,3	0,6		Toet 3262-55
M-4	8	• \$6	220	2	0,05	0,1	0,7	
	9	-160×10	220	-	2,8	2,8	ļ	
	10	- /30×/0	220	-	2,2	2,2		
MH-1	//	- 70×10	130	1	0,4	0,4	5,4	
	12	- 220×14	380	1	9,2	9,8		
MH-2	/3	- 80×14	100	a	0,9	1,8	11,0	
		•	l	1	i	L.		· ·

Примечания.


- Свярные швы, неоговоренные особо, принимать толщиной 6 мм.
- г Свярные швы выполнять электродями типя Э42 DAS CTANU MAPPU CT. 3 U 350A DAS CTANU MAPPU 2512C.
- 3 В детния М-/ и М-2 привярки стержней поз.3 рекомендиется производить при помощи контяктной сварки.

4864/2 16.

ФЕРМЫ ФА6-18 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С M-1 ПО M-4 H HARMADHSIE RETANH MH-1, MH-2

MC-Ol-28 Bunuce II

SHOT



MK-01-28 BUNYCKI

THET

Пучковая арматура и анкерные деталн