

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия ПК-01-110

**ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ**

для покрытий зданий пролетами 18,24 и 30 м
с шагом стропильных ферм 6 м

Выпуск III

Рабочие чертежи

ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ СО СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ НАТЯГИВАЕМОЙ
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
УПРАВЛЕНИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, Б-66, Спартаковская ул., 2а, корпус В
Сдано в печать 22 VI 1966 года
Заказ № 1799 Тираж 300 экз.
Цена 1р.32к.

СОДЕРЖАНИЕ

| | СТР |
|--|-----|
| Пояснительная записка..... | 2-5 |
| Лист 1. Подстропильные фермы ПФЭС-1, ПФЭС-2, ПФЭС-3, ПФЭС-4, ПФЭС-1к, ПФЭС-2к, ПФЭС-3к ПФЭС-4к. Расход материалов..... | 6 |
| Лист 2. Подстропильные фермы ПФЭС-1, ПФЭС-2, ПФЭС-3, ПФЭС-4. Опалубочный чертеж..... | 7 |
| Лист 3. Подстропильные фермы ПФЭС-1, ПФЭС-2, ПФЭС-3, ПФЭС-4. Арматурный чертеж..... | 8 |
| Лист 4. Подстропильные фермы ПФЭС-1к, ПФЭС-2к, ПФЭС-3к, ПФЭС-4к. Опалубочный чертеж..... | 9 |
| Лист 5. Подстропильные фермы ПФЭС-1к, ПФЭС-2к, ПФЭС-3к, ПФЭС-4к. Арматурный чертеж..... | 10 |
| Лист 6. Арматурные узлы А, Б..... | 11 |
| Лист 7. Арматурные узлы В, Г..... | 12 |
| Лист 8. Арматурные каркасы К1 - К8..... | 13 |
| Лист 9. Арматурные каркасы К9 - К15..... | 14 |
| Лист 10. Арматурные каркасы К16 - К21..... | 15 |
| Лист 11. Арматурные каркасы К22 - К26 и спецификация арматуры..... | 16 |
| Лист 12. Спецификация арматуры..... | 17 |
| Лист 13. Закладные детали М1 - М5..... | 18 |
| Лист 14. Вариант замены в нижних поясах ферм напря- гаемой арматуры из стали класса А-IV на напря- гаемую арматуру из стали класса А-III, упрочненную вспышкой..... | 19 |

V. КАНТОВАНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ФЕРМ

27. Перед подъемом ферм с места бетонирования их приподнимают на 200-300 мм от поверхности поддона за петли, заложённые в верхних узлах, после чего под верхние узлы подкладывают деревянные брусья. Затем производят строповку непосредственно за верхние узлы фермы, ферму кантуют и ставят в вертикальное положение, опирая опорными узлами на деревянные подкладки.




СХЕМА ПОДЪЕМА ФЕРМЫ С ПОДДОНА ПЕРЕД СТРОПОВКОЙ




СХЕМА СТРОПОВКИ ПРИ ПОДЪЕМЕ И МОНТАЖЕ

28. Перевозка и хранение подстропильных ферм производится в вертикальном положении при этом фермы опираются на две деревянные подкладки под опорными узлами и развязываются на опорах.




СХЕМА УСТАНОВКИ ФЕРМЫ ПРИ ХРАНЕНИИ И ПЕРЕВОЗКЕ.

VI. ПРИЕМКА ФЕРМ.

29. Приемка ферм от предприятия-изготовителя производится поштучно с соблюдением требований СНБ-61. На каждую принятую и разрешенную к отпуску потребителю ферму предприятие-изготовитель составляет паспорт форма паспорта приведена в приложении 2 к «Указаниям по монтажу и приемке сборных железобетонных конструкций» (СНБ-61).

30. Приемка поступающих на монтаж ферм осуществляется поштучно в соответствии с указаниями СНБ-61

VII. МОНТАЖ ФЕРМ


31. Сборные железобетонные фермы должны монтироваться в полном соответствии с рабочими чертежами зданий, проектом производства работ, «Указаниями по монтажу и приемке сборных железобетонных конструкций» (СНБ-61) и действующими правилами по технике безопасности.

32. При установке подстропильных ферм на колонны до их выверки и крепления к закладным металлам колонн при помощи сварных швов, подстропильные фермы должны быть временно закреплены к оголовкам колонн при помощи инвентарных съемных приспособлений, обеспечивающих безопасность работ и выверку подстропильных ферм.

Условные обозначения арматуры

| Вид арматуры | Индекс | Пример условного обозначения арматуры |
|--|--------|---------------------------------------|
| Горячекатаная сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 | - | 4ф8 |
| Горячекатаная сталь класса А-II по ГОСТ 5781-61 | пЛ | 4ф13пЛ |
| Горячекатаная сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61, упрочненная выжаркой | кЛ | ф22кЛ |
| Горячекатаная сталь класса А-IV по ГОСТ 5781-61 | пВ | 2ф20пВ |

Условные обозначения отверстий болтов и сварных швов



Отверстие

Сварной шов угловой (валиковый) с ближней стороны

Сварной шов угловой (валиковый) с дальней стороны


Сварной шов угловой (валиковый) с обеих сторон

Сварной шов монтажный



Пояснительная записка


ЛС-91
Выпуск 7
Лист 4






ПФЭС-1, ПФЭС-2, ПФЭС-3, ПФЭС-4

Выборка каркасов и отдельных стержней на одну ферму

| МАРКА ФЕРМЫ | МАРКА КАРКАСА ИЛИ № ПОЗ. ОТД. СТЕРЖНЯ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | № ЛИСТА |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------|---------|
| ПФЭС-1 | К1 | 1 | 27,4 | 11 |
| | К2 | 2 | 53,4 | |
| | К3 | 4 | 37,2 | |
| | К4 | 2 | 46,0 | |
| | К5 | 6 | 2,4 | |
| | К6 | 12 | 6,0 | |
| | К7 | 2 | 0,6 | |
| | К8 | 4 | 1,6 | |
| | К9 | 2 | 34,8 | |
| | К10 | 2 | 22,2 | |
| | К11 | 1 | 28,4 | |
| | К14 | 8 | 6,4 | |
| | К15 | 2 | 15,8 | |
| | К16 | 1 | 75,8 | |
| | К17 | 1 | 79,3 | |
| К22 | 5 | 11,0 | | |
| К23 | 2 | 1,8 | | |
| К24 | 6 | 3,0 | | |
| К25 | 4 | 1,6 | | |
| К26 | 2 | 4,8 | | |
| 51 | 2 | 9,6 | | |
| 52 | 18 | 5,4 | | |
| 53 | 72 | 5,0 | | |
| 54 | 8 | 1,1 | | |
| 55 | 12 | 1,6 | | |
| 56 | 10 | 23,90 | | |
| Итого | | | 721,2 | |



- К20 Для ПФЭС-3
- К18 Для ПФЭС-2
- К16 Для ПФЭС-1




| МАРКА ФЕРМЫ | МАРКА КАРКАСА ИЛИ № ПОЗ. ОТД. СТЕРЖНЯ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | № ЛИСТА | МАРКА ФЕРМЫ | МАРКА КАРКАСА ИЛИ № ПОЗ. ОТД. СТЕРЖНЯ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | № ЛИСТА | МАРКА ФЕРМЫ | МАРКА КАРКАСА ИЛИ № ПОЗ. ОТД. СТЕРЖНЯ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | № ЛИСТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|--------|---------|-------------|---|----------|--------|---------|-------------|---|----------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|---|--------|-------|--------|-------|----|------|-------|-------|---|--------|
| ПФЭС-2 | К1-К11, К14, К15, К22-К26 и отд. поз. 51-55 по ПФЭС-1 | | 327,1 | 11,12 | ПФЭС-3 | К1-К11, К14, К15, К22-К26 и отд. поз. 51-55 по ПФЭС-1 | | 327,7 | 11,12 | ПФЭС-4 | К1-К11, К14, К15, К22-К26 и отд. поз. 51-55 по ПФЭС-1 | | 327,1 | 11,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | К18 | 1 | 96,9 | | | К19 | 1 | 101,6 | | | 57 | 10 | 357,0 | | Итого | | 882,6 | ПФЭС-3 | К20 | 1 | 122,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | К20 | 1 | 122,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | К20 | 1 | 122,6 | 11,12 | К21 | 1 | 128,3 | 57 | 10 | 357,0 | Итого | | 935,0 | ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | К20 | 1 | 122,6 | К21 | 1 | 128,3 | 58 | 10 | 461,0 | Итого | | 1039,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | К19 | 1 | 101,6 | | | 57 | 10 | 357,0 | | | Итого | | 882,6 | | ПФЭС-3 | К20 | 1 | | 122,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | | | К20 | 1 | 122,6 | | | 11,12 | ПФЭС-4 | К20 | | 1 | 122,6 | 11,12 | К21 | 1 | 128,3 | 57 | 10 | 357,0 | | Итого | | 935,0 | | | ПФЭС-4 | К15 | 2 | | | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | К20 | 1 | 122,6 | К21 | 1 | 128,3 | 58 | 10 | 461,0 | Итого | | 1039,0 | | | | | | | | | |
| | 57 | 10 | 357,0 | | | Итого | | 882,6 | | | ПФЭС-3 | К20 | 1 | | | 122,6 | 11,12 | | ПФЭС-4 | | | | | К20 | 1 | 122,6 | | | | | 11,12 | | ПФЭС-4 | К20 | | 1 | 122,6 | 11,12 | К21 | 1 | 128,3 | | 57 | 10 | 357,0 | | | | Итого | | | | 935,0 | | | | ПФЭС-4 | К15 | 2 | | | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | К20 | 1 | 122,6 | К21 | 1 | 128,3 | 58 | 10 | 461,0 | Итого | | 1039,0 |
| | Итого | | 882,6 | | | ПФЭС-3 | К20 | 1 | | | | 122,6 | 11,12 | | | ПФЭС-4 | | | | | | | | К20 | 1 | 122,6 | | | | | | | | 11,12 | | ПФЭС-4 | К20 | | 1 | 122,6 | 11,12 | | К21 | 1 | 128,3 | | | | 57 | 10 | | | 357,0 | | | | | Итого | | | | 935,0 | | | | ПФЭС-4 | К15 | 2 | | | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | К20 | 1 | 122,6 |
| ПФЭС-3 | К20 | 1 | 122,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | | К20 | 1 | 122,6 | 11,12 | | ПФЭС-4 | | К20 | | | | 1 | | | | 122,6 | 11,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | К21 | 1 | 128,3 | | | | 57 | 10 | 357,0 | | | | | Итого | | | | 935,0 | | ПФЭС-4 | К15 | 2 | | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | | ПФЭС-4 | | | К15 | | 2 | | 31,6 | 11,12 | | К20 | 1 | 122,6 | К21 | 1 | 128,3 | 58 | 10 | 461,0 | Итого | | 1039,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 57 | 10 | 357,0 | | | | Итого | | 935,0 | | ПФЭС-4 | | | К15 | 2 | | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | | К15 | 2 | | 31,6 | | | 11,12 | ПФЭС-4 | К15 | | 2 | | 31,6 | | 11,12 | | К20 | 1 | 122,6 | | | К21 | 1 | 128,3 | 58 | 10 | 461,0 | Итого | | 1039,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | 935,0 | | | ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | | | | 11,12 | ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | | | | 11,12 | ПФЭС-4 | | К15 | | | | | 2 | | 31,6 | | 11,12 | К20 | | 1 | 122,6 | К21 | 1 | | 128,3 | 58 | 10 | 461,0 | Итого | | 1039,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПФЭС-4 | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | ПФЭС-4 | | К15 | 2 | 31,6 | 11,12 | | ПФЭС-4 | | | К15 | 2 | 31,6 | | | | | | 11,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | К20 | 1 | 122,6 | | | | К21 | 1 | 128,3 | | | | | | 58 | 10 | 461,0 | | | Итого | | | | | 1039,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | К21 | 1 | 128,3 | | | | 58 | 10 | 461,0 | | Итого | | | | | 1039,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 58 | 10 | 461,0 | | | Итого | | 1039,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 1039,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ.




- Данный лист см. с листами 2, 6 и 7.
- Арматурные каркасы даны на листах 8-11.
- Спуск натяжения арматуры производится при достижении бетоном кубиковой прочности не менее: а) для ферм ПФЭС-1 и ПФЭС-2 - 280 кг/см², б) для ферм ПФЭС-3 и ПФЭС-4 - 350 кг/см².
- Натяжение арматуры в нижнем поясе производится электротермическим способом. Величина заданного предварительного напряжения арматуры для стали класса А-IV составляет 53% допускемое предельное отклонение предварительного напряжения арматуры от заданного для отдельных стержней арматуры R = ±630 кг/см².
- Натяжение, контроль натяжения и спуск арматуры производить в соответствии с указаниями пояснительной записки. В сечении 5-5 показан порядок переделки напрягаемых стержней.
- Плоские каркасы марок К16-К21 рекомендуется собирать в промышленные каркасы при помощи шпилек до установки в опалубку.

ТА 1962 Подстропильные фермы ПФЭС-1, ПФЭС-2, ПФЭС-3, ПФЭС-4 Арматурный чертёж ЛП-01-110 выпуск III Лист 3




ВЫБОРА КАРКАСОВ И ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ НА ОДНУ ФЕРМУ

| МАРКА ФЕРМЫ | МАРКА КАРКАСА ИЛИ № ПЛАН. СТЯ. СТЕРЖНЯ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | № ЛИСТА |
|-------------|--|----------|--------|---------|
| ПФЭС-1К | К1 | 1 | 27,4 | 11 |
| | К2 | 1 | 26,7 | |
| | К3 | 4 | 37,2 | |
| | К4 | 2 | 46,0 | |
| | К5 | 3 | 1,2 | |
| | К6 | 6 | 3,0 | |
| | К7 | 2 | 0,6 | |
| | К8 | 4 | 1,6 | |
| | К9 | 2 | 34,8 | |
| | К10 | 2 | 22,2 | |
| | К11 | 1 | 28,4 | |
| ПФЭС-2К | К12 | 1 | 25,4 | 12 |
| | К13 | 3 | 2,4 | |
| | К14 | 12 | 9,6 | |
| | К15 | 2 | 15,8 | |
| | К16 | 1 | 75,8 | |
| | К17 | 1 | 79,3 | |
| | К22 | 5 | 11,0 | |
| | К23 | 2 | 1,8 | |
| | К24 | 6 | 3,0 | |
| | К25 | 8 | 3,2 | |
| | К26 | 2 | 4,8 | |
| 51 | 2 | 9,6 | | |
| 52 | 17 | 5,1 | | |
| 53 | 72 | 5,0 | | |
| 54 | 8 | 1,1 | | |
| 55 | 12 | 1,6 | | |
| 59 | 10 | 237,0 | | |
| Итого | | | 720,6 | |





- ПРИМЕЧАНИЯ**
- Данный лист см. с листами 4, 6 и 7.
 - Арматурные каркасы даны на листе 8-11.
 - Спуск натяжения арматуры производить при достижении бетоном кубической прочности не менее: а) для ферм ПФЭС-1К и ПФЭС-2К - 280 кг/см²; б) для ферм ПФЭС-3К и ПФЭС-4К - 350 кг/см².
 - Натяжение арматуры в нижнем поясе производить электротермическим способом. Величина заданного предварительного напряжения арматуры для стали класса А-IV $\sigma_p = 5370$ кг/см². Допускаемое предельное отклонение предварительного напряжения арматуры от заданного для отдельных стержней арматуры $P = 1630$ кг/см².
 - Натяжение, контроль натяжения и спуск арматуры производить в соответствии с указаниями пояснительной записки. В сечении 5-5 показан порядок перерези напрягаемых стержней.
 - Плоские каркасы марок К16-К21 рекомендуется собирать в производственных каркасах при помощи шпилек до установки в опалубку.

| МАРКА ФЕРМЫ | МАРКА КАРКАСА ИЛИ № ПЛАН. СТЯ. СТЕРЖНЯ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | № ЛИСТА | МАРКА ФЕРМЫ | МАРКА КАРКАСА ИЛИ № ПЛАН. СТЯ. СТЕРЖНЯ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | № ЛИСТА | МАРКА ФЕРМЫ | МАРКА КАРКАСА ИЛИ № ПЛАН. СТЯ. СТЕРЖНЯ | КОЛ. ШТ. | ВЕС КГ | № ЛИСТА |
|-------------|--|----------|--------|---------|-------------|--|----------|--------|---------|-------------|--|----------|--------|---------|
| ПФЭС-2К | К1-К15, К22-К26 по ПФЭС-1К | | 328,5 | 11, 12 | ПФЭС-3К | К1-К15, К22-К26 по ПФЭС-1К | | 328,5 | 11, 12 | ПФЭС-4К | К1-К15, К22-К26 по ПФЭС-1К | | 328,5 | 11, 12 |
| | К18 | 1 | 96,9 | | | К20 | 1 | 122,6 | | | К20 | 1 | 122,6 | |
| | К19 | 1 | 101,6 | | | К21 | 1 | 128,3 | | | К21 | 1 | 128,3 | |
| | 60 | 10 | 354,0 | | | 60 | 10 | 354,0 | | | 61 | 10 | 457,0 | |
| Итого | | | 881,0 | | Итого | | 933,4 | | Итого | | | 1036,4 | | |






K16, K18, K20

K17, K19, K21



ГЛУТБЕ K16, K18, K20

ГЛУТБЕ K17, K19, K21



φ22mm (35) для K16
φ25mm (38) для K18
φ28mm (43) для K20

φ22mm (35) для K17
φ25mm (38) для K19
φ28mm (43) для K21

УЗЕЛ А

УЗЕЛ Б

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДАНЫ НА ЛИСТЕ 8.
2. ПРИВАРЕУ ФИКСАТОРОВ ПОЗ. 33, 41 ДЕЛАТЬ С ДОПУСКОМ ± 2ММ.
3. СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ ДАНА НА ЛИСТЕ 12.

Инженер
Исполнит
Проверил
Проектировщик
Дата
1962г.





АРМАТУРНЫЕ КАРКАСЫ K16-K21

ЛК-01-112
выпуск III
Лист 10

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДНУ ШТУКУ КАЖДОЙ МАРКИ

| СТАЛЬ МАРКИ СТ.3 | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|-------|---|
| МАРКА | № ПОЗ | Профиль | Длина мм | КОЛ. ШТ. | ВЕС, кг | | ПРИМЕЧАНИЯ |
| | | | | | ДЕТАЛИ | ВСЕГО | |
| M1 | 1 | -220x10 | 550 | 1 | 9,5 | 9,5 | ГОСТ 5781-61 КЛАСС А-I ГОСТ 5781-61 КЛАСС А-II ГОСТ 5910-51 |
| | 2 | •φ20 | 380 | 2 | 0,9 | 1,8 | |
| | 3 | •φ12пп | 300 | 4 | 0,3 | 1,2 | |
| | 4 | ГАЙКА М12 | - | 1 | 0,03 | - | |
| M2 | 2 | •φ20 | 380 | 4 | 0,9 | 3,6 | ГОСТ 5781-61 КЛАСС А-I ГОСТ 5781-61 КЛАСС А-II ГОСТ 5910-51 |
| | 3 | •φ12пп | 300 | 6 | 0,3 | 1,8 | |
| | 4 | ГАЙКА М12 | - | 1 | 0,03 | - | |
| | 5 | -460x10 | 550 | 1 | 19,9 | 19,9 | |
| | 6 | -220x10 | 550 | 1 | 9,5 | 9,5 | |
| M3 | 3 | •φ12пп | 300 | 8 | 0,3 | 2,4 | ГОСТ 5781-61 КЛАСС А-II ГОСТ 5910-51 |
| | 4 | ГАЙКА М12 | - | 1 | 0,03 | - | |
| | 6 | -220x10 | 550 | 1 | 9,5 | 9,5 | |
| M4 | 4 | ГАЙКА М12 | - | 1 | 0,03 | - | ГОСТ 5910-51 |
| | 7 | -250x6 | 250 | 1 | 3,0 | 3,0 | |
| | 8 | •φ12пп | 150 | 4 | 0,13 | 0,5 | |
| M5 | 4 | ГАЙКА М12 | - | 1 | 0,03 | - | ГОСТ 5910-51 |
| | 8 | •φ12пп | 150 | 4 | 0,13 | 0,5 | |
| | 9 | -100x6 | 200 | 1 | 0,9 | 0,9 | |



ПРИМЕЧАНИЯ.


1. Все сварные швы принимать толщиной $k_{ш} = 6$ мм.
2. Сварные швы выполнять электродами типа Э42 для стали класса А-I и Э50А для стали класса А-II.
3. Приварку поз. 3 и 8 втавр к листам поз. 1, 5, 6, 7, 9 производить под слоем флюса.
4. Гайки поз. 4 даны для крепления закладных деталей к опалубке.
5. Поз. 1, 5 и 6 по длине делать с допуском ± 0 мм и -5 мм.

Инженер
М.А. Сорокин
Инженер
В.А. Шибанов
Инженер
С.В. Матвеев
Инженер
А.В. Соколов
Инженер
В.А. Велусев



ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ M1-M5

ЛР-01-10
выпуск VII
Лист 13



Для ПФЭС-1к, ПФЭС-2к
ПФЭС-3к, ПФЭС-4к.

Для ПФЭС-1, ПФЭС-2
ПФЭС-3, ПФЭС-4
Для ПФЭС-1к, ПФЭС-2к,
ПФЭС-3к, ПФЭС-4к





ПФЭС-1, ПФЭС-2, ПФЭС-3, ПФЭС-4, ПФЭС-1к, ПФЭС-2к, ПФЭС-3к, ПФЭС-4к

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВЫБОРКА АРМАТУРЫ
НА НАПРЯГАЕМЫЕ СТЕРЖНИ НИЖНИХ ПОЯСОВ

| МАРКА | № ПОЗ. | Эскиз | φ мм | ДЛИНА мм | КОЛ. ШТ. | ОБЩАЯ ДЛИНА м | ВЫБОРКА АР-РЫ | | |
|-------------------|--------|-------|------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | | φ мм | ОБЩАЯ ДЛИНА м | ВЕС кг |
| ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | 62 | 11960 | 18кп | 11960 | 1 | 11,96 | 18кп | 11,96 | 23,9 |
| | 63 | 11960 | 20кп | 11960 | 1 | 11,96 | 20кп | 11,96 | 29,5 |
| | 64 | 11960 | 22кп | 11960 | 1 | 11,96 | 22кп | 11,96 | 35,6 |
| | 65 | 11960 | 25кп | 11960 | 1 | 11,96 | 25кп | 11,96 | 46,1 |
| | 66 | 11860 | 18кп | 11860 | 1 | 11,86 | 18кп | 11,86 | 23,7 |
| | 67 | 11860 | 20кп | 11860 | 1 | 11,86 | 20кп | 11,86 | 29,3 |
| | 68 | 11860 | 22кп | 11860 | 1 | 11,86 | 22кп | 11,86 | 35,3 |
| | 69 | 11860 | 25кп | 11860 | 1 | 11,86 | 25кп | 11,86 | 45,7 |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ОДНУ ФЕРМУ

| МАРКА ФЕРМЫ | ВЕС Т | МАРКА БЕТОНА | ОБЪЕМ БЕТОНА м ³ | РАСХОД СТАЛИ кг |
|-------------|-------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| ПФЭС-1 | 11,3 | 400 | 4,5 | 824 |
| ПФЭС-2 | 11,3 | 400 | 4,5 | 962 |
| ПФЭС-3 | 11,3 | 500 | 4,5 | 1077 |
| ПФЭС-4 | 11,3 | 500 | 4,5 | 1119 |
| ПФЭС-1к | 11,0 | 400 | 4,4 | 836 |
| ПФЭС-2к | 11,0 | 400 | 4,4 | 973 |
| ПФЭС-3к | 11,0 | 500 | 4,4 | 1088 |
| ПФЭС-4к | 11,0 | 500 | 4,4 | 1130 |



1-1 Для ПФЭС-1, ПФЭС-1к

1-1 Для ПФЭС-2, ПФЭС-2к

1-1 Для ПФЭС-3, ПФЭС-3к

1-1 Для ПФЭС-4, ПФЭС-4к

ВЫБОРКА СТАЛИ НА ОДНУ ФЕРМУ

| МАРКА ФЕРМЫ | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ СТАЛЬ ПО ГОСТ 5781-61 | | | | | | | | | | ПРОВОЛОКА ХОЛОДНОКАТАНАЯ ПО ГОСТ 6727-53 | | СТАЛЬ ПРОКАТАНАЯ СТ 3 ГОСТ 380-60 | | РАСХОД СТАЛИ кг | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|------|--|----------|-------------------------------------|-------|-----------------|----------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| | КЛАССА А-I | | | | | | | | | | КЛАССА А-III | | КЛАССА А-III МАРКИ 35ГС УПРОЧНЕННАЯ | | | | | | | | | | |
| | φ, мм | | | | | Итого кг | φ, мм | | | | | Итого кг | φ, мм | | | Итого кг | | | | | | | |
| | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | | 6кп | 12кп | 22кп | 25кп | 28кп | | 18кп | 20кп | | | 22кп | 25кп | δ=6 | δ=10 | | | |
| ПФЭС-1 | 13,1 | 6,0 | - | 7,2 | 9,6 | 35,9 | 34,6 | 268,5 | 149,1 | - | - | 452,2 | 143,4 | 118,0 | - | - | 261,4 | 11,8 | 11,8 | 4,8 | 57,9 | 62,7 | 824,0 |
| ПФЭС-2 | 13,1 | 6,0 | - | 7,2 | 9,6 | 35,9 | 34,6 | 268,5 | - | - | 192,5 | - | - | 356,0 | - | - | 356,0 | 11,8 | 11,8 | 4,8 | 57,9 | 62,7 | 962,0 |
| ПФЭС-3 | 13,1 | - | 9,6 | 7,2 | 9,6 | 39,5 | 34,6 | 268,5 | - | - | 241,3 | - | - | 142,4 | 276,0 | - | 419,0 | 11,8 | 11,8 | 4,8 | 57,9 | 62,7 | 1077,4 |
| ПФЭС-4 | 13,1 | - | 9,6 | 7,2 | 9,6 | 39,5 | 34,6 | 268,5 | - | - | 241,3 | - | - | 461,0 | - | - | 461,0 | 11,8 | 11,8 | 4,8 | 57,9 | 62,7 | 1119,4 |
| ПФЭС-1к | 12,8 | 6,0 | - | 9,0 | 9,6 | 37,4 | 37,6 | 267,8 | 149,1 | - | - | 454,5 | 142,2 | 117,2 | - | - | 259,4 | 11,8 | 11,8 | 4,8 | 68,3 | 73,1 | 836,2 |
| ПФЭС-2к | 12,8 | 6,0 | - | 9,0 | 9,6 | 37,4 | 37,6 | 267,8 | - | - | 192,5 | - | - | 353,0 | - | - | 353,0 | 11,8 | 11,8 | 4,8 | 68,3 | 73,1 | 973,2 |
| ПФЭС-3к | 12,8 | - | 9,6 | 9,0 | 9,6 | 41,0 | 37,6 | 267,8 | - | - | 241,3 | - | - | 141,2 | 274,2 | - | 415,4 | 11,8 | 11,8 | 4,8 | 68,3 | 73,1 | 1088,0 |
| ПФЭС-4к | 12,8 | - | 9,6 | 9,0 | 9,6 | 41,0 | 37,6 | 267,8 | - | - | 241,3 | - | - | 457,0 | - | - | 457,0 | 11,8 | 11,8 | 4,8 | 68,3 | 73,1 | 1129,6 |

- ПРИМЕЧАНИЯ
1. НА ДАННОМ ЛИСТЕ ПРИВЕДЕНА ЗАМЕНА В НИЖНИХ ПОЯСАХ ФЕРМ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-IV НА НАПРЯГАЕМУЮ АРМАТУРУ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-III МАРКИ 35ГС, УПРОЧНЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ ДО НАПРЯЖЕНИЯ 5500кг/см²; но при удлинении не более 4,5%.
 2. СЛУЧЕ НАТЯЖЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ БЕТОНОМ КУБОВОЙ ПРОЧНОСТИ НЕ МЕНЕЕ: а) для ПФЭС-1, ПФЭС-1к, ПФЭС-2, ПФЭС-2к - 280кг/см² б) для ПФЭС-3, ПФЭС-3к - 350кг/см², ПФЭС-4, ПФЭС-4к - 375кг/см²
 3. ВЕЛИЧИНА ЗАДАННОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ ДЛЯ СТАЛИ КЛАССА А-III σ₀ = 4870кг/см². ДОПУСКАЕМОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ ОТ ЗАДАННОГО ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ АРМАТУРЫ Р = ± 630кг/см².
 4. НАТЯЖЕНИЕ, КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ И СПУСК АРМАТУРЫ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ. ПОРЯДОК ПЕРЕРЕЗКИ НАПРЯГАЕМЫХ СТЕРЖНЕЙ ПОКАЗАН НА ОДНОМ ИЗ СЕЧЕНИЙ 1-1.
 5. РАСХОД НАПРЯГАЕМОЙ СТАЛИ НА НИЖНИЕ ПОЯСА ФЕРМ ДАН БЕЗ УЧЕТА ОТХОДОВ.
 6. ДЛИНЫ ПОЗ. 62-69 ДАНЫ УСЛОВНО ТОЛЬКО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА СТАЛИ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛИНАМИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ АРМАТУРЫ.

ВАРИАНТ ЗАМЕНЫ В НИЖНИХ ПОЯСАХ ФЕРМ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-IV НА НАПРЯГАЕМУЮ АРМАТУРУ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-III, УПРОЧНЕННУЮ ВЫТЯЖКОЙ

ЛК-01-110
Выпуск III
Лист 14

МАШ. СЕО ШИШЕН
ГЛ. ИНЖ. ПР. МАТВЕЕВ
РУК. ГРУППЫ СОБЛОВОВ
ДАТА ВЫПУСКА 30.8.1962

ПРОБЕРНИ КУМБОВ
ПРОБЕРНИ КУМБОВ