·		_
TMIOBAE TEXHOIOINTECKAR KAPTA	BII-220 KB	_
ПЕРЕКЛАДКА БЕЗ ОПУСКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ СТАЛЕ-		_
АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 300-400 мм2		
и грозозащитного троса с-70 из раскаточных		
РОЛИКОВ В ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ НА ПРОМЕЖУ-		
TOTHEX 2-X HEITHEX OHOPAX BII-220KB TIMIA	K-Y-12-5	
TOOO 0		

#### І ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-У-I2-5 является руководством при перекладке, без опускания на землю, сталеалюминиевых проводов сечением 300-400 мм<sup>2</sup> и грозозащитного троса С-70 из раскаточних роликов в поддерживающие зажими, на ВЛ-220 ив с двухцепными унифицированными металлическими опорами типа П220-2.

Карта также служит пособием при составлении проекта производства работ.

### II. TEXHUKO-ƏKOHOMUYECKUE LIOKABATEJIN HA I KM 2-X LIETIHON RJ-220 KB

І. Трудоемкость, челдней	5 <b>,</b> 6I
2. Работа механизмов, машино-смен	0,9
З.Расход дезедьного топлива, кг	85
4. Производительность звена	IKM 2-X Helled BH-220 KB. BH-220 KB. GOVEX VACOR.

#### TOGAY RATOLOHYAT N RAILAENHATGO.

I.Перекладка проводов и грозозащитного троса, без опускания их на землю, из раскаточных роликов в поддерживающие зажими, и установка гасителей вибрации на подвешенных проводах, выполняется звеном рабочих с придашными механизмеми из состава монтажной бригады.

Состав звена:

MA	Профессия рабочего	Разряд	К-во челов,	Примечание
I	Эл.линейщик	5	I	
2	_ " _	4	2	
3	- " -	3	2	
4	Машинист	5	I	
	Итого	_	6	

2.Перекладка проводов (троса) производится после окончания работ по натягиванию, визированию и закреплению провода (троса) согласно технологическим картам K-У-I2-2 или K-У-I2-3.

Гирлянди изоляторов с раскаточными роликами и поддерживающее крепление троса, закреплени на опорах в процессе раскатки проводов (троса) (карта K-V-12-I).

- З.Последовательность и способи выполнения основных операций:
- а) электролинейщики У и IV разрядов поднимаются на траверсу, подвешивают к ней монтажную лестницу и опускается по ней к раскаточному ролику, наносят на отвизированном проводе (тросе) краской или карандашом отметку по оси раскаточного ролика;
- б) затем устанавливают на траверсе блок для перекладки проводов из раскаточных роликов в поддерживающие зажими (рис. 1.2);
- в) трактором или тракторной лебедкой с помощью такелажного троса  $\emptyset$  II. В мм провода освобождаются от раскаточных роликов, раскаточные ролики снимаются и монтируются поддерживающие зажимы по нанесенным ранее отметкам на проводах.

Поддерживающий зажим с проводом присоединяется к гирлянде изоляторов (рис.3).

- г)Устанавливаются на проводах гасители вибрации, если они предусмотрены проектом;
- д)перекладка грозозащитного троса производится с помощью механизма (трактора, автомащини), как представлено на рис.3 и 4 карти К-У-12-4.

Механизмом через монтажный блок, с помощью такедажного троса, освобождается раскаточный ролик и грозозащитный трос удерживается им на время монтажа поддерживающего зажима и крепления его к тросостойке опоры.

4.По окончании перекладки проводов (троса) произведится демонтаж приспособлений и звено рабочих переходит на следующий участок





Рис. 1 Перекладка проводов без опускания их на землю

1-Трактор Т-100 т.; 2-Понтажная нестница; 3-Раскаточный раник ПІР-5; 4-Раскаточный раник ПІР-5; 4-Раскаточный раник ПІР-7; 5-Понтажный длок; 6-Такенсьжный трос Ф 115 тт, в-80 т; 7-ирлянда изоляторов; 8-Поддерживающий зажит

# Yzen "A"



# Рис. 2 Узел. Я. Крепление понтожной пестницы и <u>понтожного блока на траверсе при перекладке</u> <u>проводов</u>

- Monmaisunas neamnusas 2 Monmaisunis ú δλοκ; 3 Cmpon ynubepasasnisú φ H5nn, C·ln; 4-Croδa CK-12; 5 Tarenaspasiú mpoc φ H5 nn; C·8On.




Рис.3. Перекладка провода из раскаточного ролика в поддерживающий зажим дез опускания на земмо

1-Раскаточный ролик MP-7; 2-Поддерживающий зажит; 3-Такелажный тросф И,5мm, l=80m; 4-Скоба СК-12

# IУ.ІРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО перекладке стадеалиминиевых проводов сечением 300-400 мм<sup>2</sup> и грозозащитного троса С-70 из раскаточных роликов в поддерживающие зажими без опускания их

на землю на I км 2-х пепной ВЛ-220 кв.

ja III		Трудос на I г	MROCTE	Состав зве	на		Pado	аке сменн
	•	чел час.		RESOS SOCIETO OT SPOORS	Раз- ряд	К-во че- лов,	1 2 3 4 5 6 7 8	<u>u</u> 12345678
Ī	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Перекладка проводов сечением 300-400 мм2 м грозозащитного троса С-70 из раскаточных роликов в поддерживающие закими без опускания их на землю	46,14	5,61	Эл. линейщик - " - Машинист	5 4 3 5	I 2 2 I	7,7 часа	
2	Установка гасителей вибрации на подвешен- ных проводах							
	Итого	46,I4	5,61			6	7,7 часа	HEATHER STREET, CALCADONIC

у. КАЛЬКУЛЯЦИЯ

трудовых затрат на перекладку сталеалиминиевых проводов сечением 300-400 мм2 и грозозащитного троса С-70 из раскаточных роликов в поддерживающие зажими без опускания их на землю 2-х иепной ВЛ-220 кв. На I юм ВЛ-220 кв.

IIII	Основание	Наименование работ	Единица измере- иня	Oosem pacot	Норма времения на едини- пу измерения челчас.	HA BECI	<b>.</b>	Ilpame- vanne
Ţ	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	3	4	5	6	7	8	9
I	EHmP § 23-3-31, radm.2, crp.4, n.n,"a", "o"	Перекладка проводов се- чением 300-400 мм2 в поддерживающие зажимы из раскаточных роликов без опускания их на землю	I опора	2,8	II.88	33,26	4,05	
	K=I,8 (применительно)							
2	EHwP § 23-3-31, rada.8, crp.1"a"	То же, грозозащитных тросов	І опора	2,8	I,2	3,36	0,4	
3 (	НиР § 23-3-32; стр. 8, м. "о" применительно)	Установка гасителей нибрации на подвешен- ных проводах	ook <sup>T</sup> F	2,8	3,4	9,52	I,16	
	и	Naolo			and the second s	46,14	5,6I	The Control of the Co

# УІ.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУІСЫ ДЛЯ ОДНОГО ЗВЕНА РАБОЧИХ

# І.Механвзин

M. UII	Наименование	Марка	К-во Техническая Примеча- шт. характеристика нке
	Трактор с лебелкой 11-8	T-IOOM	Дизельный гусе- I начный 108л.с.

# 2.Инструменты приспособления и материалы

WWW DII	Наименование	Ejan.	К-юс	Приметание
I.		J	4	2
1	Монтажные блоки Q=Зтн	nr.	2	Применяется как монтажний
2	Поддерживающий зажим	11	I	IMM WONIAMIEN
3	Пояса монтерские с цепями и карабинами	KOMILI.	3	
4.	Пассатижи универсальные длиной 200 мм	er.	3	
5	Кусачки	шт.	3	
6	Отвертки	86	2	
7	Ключи гаечные	компл.	2	
8	Молотки слесарные весом 0,5кг	WT.	3	
9	Тросн такелажные ØII,5мм дляной 80 м	***	2	
10	Универсальные стропы фП,5мм длиной 1000 мм	11	2	
II	Скоби СК-12	45	2	
IS	Веревка х/бумажная	M.u	100	
IЗ	Лестница	mr.	I	

# З. Эксплуатационные материалы

MM IIII	На <b>им</b> енован <b>и</b> е	Норма на І час работы (усреднено)	Количество на принятий объем работы на 1 км ВЛ
I	Дизельное топливо, кг	II	85
2	Добавляется дизельного		
	топлива в зимнее время	~ ~	0
	года, кг	I,I	9

#### Приложение » I

# ИЗВЛВЧЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ИНСТРУКТИВНЫХ УКАЗАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗЛУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕЛАЧИ

#### глава 7 монтаж проводов и грозозащитных тросов

#### ORINE YKABAHIA

- $\hat{y}$  7.І. Находиться под гирляндами изоляторов, монтажными блоками, проводами, тросами и другими предметами во время их подъема в а п р е ц а е т с я .
- § 7.2. При монтаже и демонтаже воздушных линий сольшой протяженности провода отдельных смонтированных участков длиной 3-5 км полжны заземляться и закорачиваться.
- § 7.3.Заземляющие проводники должны сначала присоединяться к "земле", а затем к проводем и тросем.
- § 7.4. Смоетированные воздушные линии электропередачи и отдельные их участки, проходящие вблизи действующих линий, переходы, пересекающие эти линии напряжением выше 1000 в, впредь до их присоединения к источнику напряжения должни быть закорочены и заземлены.

Закоротки должны применяться инвентарные, испытанные и присоединяться к выполненным заземлениям опор.

§ 7.5. При приолижении грозы и во время ее, расоты по монтажу проводов и тросов, а также пресывание людей рядом с опорами не допускается.

# РАСКАТКА ПРОВОДОВ И ТРОСОВ

- § 7,6. Барабани с проводами и тросами при их раскатке должны быть прочно установлены на специальных приспособлениях (раскаточных телекках или козлах), оборудованных надежными тормозными устройствами.
- § 7.7. Направление и метод раскатки, особенно по крутым скатам и косогорам, вноираются мастером или прорабом.
- § 7.8.Перед сходом с барабана последних 6-12 витков провода или троса для предупреждения нанесения травмы концом провода

следует прикрепить раскаточный провод к ближайшки опоре, а оставшиеся на барабане витки раскатывать вручную.

- § 7.9.0 свою ждать зацепившийся при раскатке провод жли трос со сторони тяжения запрещается.
- § 7.11. Раскатку и передачу провода и троса через глубокие овраги и ущелья следует осуществлять с помощью вспомогательного троса. Сначала через препятствие перебрасывается капроновый шпагат, выбираемый на другой стороне препятствия; вслед за шпагатом перетятивается прикрепленный к нему вспомогательный трос, а за ним провод или трос.

мпагат переорасывается вручную с небольшим грузом на конце или с помошью линеметателя.

Илина вопомогательного троса и плагата принимается равной удьоенной пирине препятствия плюс 15-20 м.

- § 7.12. Раскатку проводов и тросов на крутих склонах и косогорах следует производить с верхних отметок к нижним.
- § 7.13.Перед раскаткой должна быть проверена местность и заблаговременно убранк камни и другие предметь, могущие скатиться вызвать камнепад.
- § 7.14.Лица, находящиеся на нижних отметках при раскатке проводов, должны заранее выбрать направление для быстрого отхода в безопасное место на случай падения камней.

# соединения проводое и тросов

- § 7.15.Для обрезки проводов и тросов следует применять только соответствующий инструмент (ножовку) тросоруб).Обрубать провода и тросы зубилом запрещается.
- § 7.16.Для промивки концов проводов и соединительных зажимов применять этилированний бензин запрещается.
- § 7.17. После опрессования проводов и тросов, чтоби предотвратить ранение рук, следует обязательно опилить напильником образовавшиеся на соединительном или натяжном зажиме заусении.

# ТЕРМИТНАЯ СВАРКА ПРОВОДОВ

§ 7.18. Термитная сварка проводов должна производиться согласно "Инструкции по термитной сварке проводов воздушных линий электропередачи", утвержденной Союзглаванерго.

- § 7.19.К работе по термитной сварке проводов могут бить допущены лица, обученые приемам сварки, вполне овладевшие ими и могущие выполнять сварку самостоятельно.
- § 7.20. Термитную сварку следует производить в темных очках с защитными стеклами, так как световое излучение горящей термитной массы вредно деиствует на эрение. Во время сварки лицо работающего, во избежание ожога кожи, должно быть удалено не менее чем на 0,5 м от места сварки.
- § 7.21. Запрещается трогать или поправлять рукой горящий термитный патрон, а сгоревший и остывший шлак следует обивать в направлении от себя и только после полного ожлаждения.
- § 7.22. При выполнении работ по термитной сварке в жаркую
  сухую погоду на деревянных опорах или портальных следует обеспечить все меры против возгорания опоры, портала или сухой травы
  от случайного попадания неостившего шлака термитной массы патрона.
- § 7.23. Несгоревшую термитную спичку следует бросить на заранее намеченную земляную площадку или в металлический ящик около которого не должно бить легковоспламеняющихся предметов. Во время термитной сварки проводов запрещается находиться или проходить под местом сварки проводов.
- § 7.24.При перекладке и переноске ящиков с термитными патронами и спичкеми нужно избегать сильных сотрясений и бросков.
- $\S$  7.25. Тушить термитние патроны водой запрещается. Допускается тушить загоревшиеся термитные патроны песком или пенным огнетушителем.
- § 7.26. Термитные спички следует хранить в отдельных коробках в заводской упаковке.
- § 7.27. Ящики с термитными патронами должны устанавливаться отдельно от ящиков с термитными спичками и храниться в штабелях на полу крышками вверх. Высота штабеля не должна превышать 2 м.
- § 7.28. Хранилище для термитных патронов и спичек должно быть сухим, неогораемым и соответствовать установленным требованиям к хранилищам пожароопасной продукции.

Разрешается хранить термитные патроны и спички в закрытых металлических вкафах и ящиках при температуре не ниже  $+16^{\circ}$ C.

#### СБОРКА И ПОДЪЕМ ГИРЈИНД ИЗОЈЯТОРОВ

- § 7.29.Сборку гарлянд из изоляторов следует производить в отпалении от опоры.
- § 7.30. При сборке гирдянд следует пользоваться только исправным инструментом: щищами для установки замков гаечными ключками.
- § 7.3I.Подъем гирлянд с раскаточными роликами и заправленными в них проводами следует осуществлять механизированным способом и через отволные блоки.
- § 7.34. При работе на многоцепных гирляндах с одиночным креплением должны быть приняты меры против возможного поворота гирлянды.
- § 7.35.При работах на гирляндах следует пользоваться подъемными вышками (телескопическими, ричажными), специальными лестницами или предохранительными поясами с надежным креплением лестниц и поясов к траверсам опор.

#### подвеска визирование и закрепление проводов

- § 7.36.В городах и населенных местностях не допускается проход пешеходов, проезд подвод и автомашин в пролетах во время подвески проводов; для этого устанавливаются предупредительные сигналы и сторожевые посты.
- § 7.37.Запрещается подвешжвать провода над железнодорожным полотном во время прохождения поезда.
- § 7.38. Натягивать провода и тросы следует только механизмами: тракторами, автомашинами или лебедками.
- § 7.39.На скатах и косогорах натяжку и визирование проводов следует производить под гору с плавным без рывков тяжением.
- § 7.40. Тяговые механизми следует устанавливать на расстоянии не менее двойной высоты опор.
- § 7.41. Натягивать провода в анкерном участке следует вдоль оси линий. При невозможности выполнения этого условия натягивать провод следует через отводной олок.
- § 7.42. При перекладке проводов и установке гасителей вибрации следует пользоваться телескопической или другой вышкой, механической лестницей или подвесной люлькой.

§ 7.44.Не разрешается находиться и работеть на угловой опоры об стороны внутреннего угла, образованного проводеми(тросвых).

#### PAEOTH HA HOLLEMHUX PHIRAX (TRUBCROUMURCKUX PHYAXHUX)

\$ 7.45. При работах с применением телеспоинческих или других вышек веобходимо выполнять заводские инструкции по эксплуатацан этих вышек.

Запрещается и поисты вышки площадки вышки пля временяюто крепления и ней проводов и тросов, перемещение вышки по гормасытали с поднятой корзиной, а также пребывание рабочих в корзине во время передвижения вышки.

- § 7.46. При всех работах, производимых с подъемной вычан, в звене дожно быть не менее двух человек: работепляй в корента и машинист.
- § 7.47. Полименть в ворзине вники более двух человая запродоется.
- § 7.48.Дамжение подъемной вышки к опоре при нахождении между нами людей запрещестся.
- § 7.49.Перед подъемом корзины подъемной вынки машинист фолзан постанить машину на тормоз и установить выносные оперы (аутригеры).
- § 7.50.Установку подъемной вынки на место, а также выделженые и опускание кормин машинист должен производить только по умязанию (сигналу) руководителя монтажного звена или работавидего в порзиме.
- § 7.51.Во время перемещения коранни машинист обязан данжательско следить за указателем высоти подъема корании.
- § 7.52.При расотах в корвине расочему одедует прикраплаться к ней защитным полсом.
  - § 7.53. Машинисту подъемной рынки запрещается ездить:
    - а)с виднянутыми опорами (аутрягерами);
    - б)с поднятой коражной;
    - в) с людьми , находящимися в корзине.
- § 7.54. При температурах наружного воздуха ниже 10°C глумита двигатель подъемной вышки запрещается.

I.	OMO CC				Дикохеные 2 форма № 14								
Ŷ	EXERTS	R PO BAR	BI	na upoe ne	(H2	K y P I	B AHKEPHA			·	<del></del>		
<b>54</b> mi	THES- HERS HOD- MAJE- HOS- CHS- IM- BAK- HOS	DENCE DENCE ODD— MON— MON—	Номера чер тежей мож-	провод Твыле- ратура наруж- ного ново- духа	Crpe.	DO TO B M -10 601 -10 601 -10 - 11- -10 - 10-	- рове-мон Трос	A CKA	HATE MOH- TOKA IIOA- HECL	Уста- но над раопо- рож, выпол- не иних по кертек	pery	земи фе- ними рез- моди ров иро вем	Sentenes E nog- unce incopada
I	2	3	4 5	6	7	8 9	10 11	12	I3 ·	14	15	16	

"19r.	ме ханвакронанной колонки Гланий кинон колонки	(подпись, финканя)
-------	---	--------------------

Глав Трес Меха	CCCP  R  T  HN38DO BAHRAR  HHA 8	mendana Makadhar Shudha				Првл Форм	and the second	15		
	от анкерной		IAPHAR OUV YTOAPY *	<u>ка</u> до	анк	ерно			etalimin	-
	Marian States Carries commit a separate designation of the	(на	меновани	BI	)				**************************************	A - Samuel and Alexandra
AN III	Навменование арматуры	Тип	номера чертежей арматуры	Ko. Hor	иер	ство опор	MZB	aty	otu, ec	ИТОГО КОЛИЧЕ- СТВО АРМА- ТУРН, ПТ.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		иро вен жиж мнж	_198г. енер ной колон	ны	· (1)	пдоп	ſсь,	фам	ionias)	

TO BUT TO BE A 16  TO BUT TO B
AKT
SAMEPOB B HATYPE LABAPATOB
от проводов ВИ кв (нашменование ВИ)
до пересенаного объекта (навженоваже)
TATION II CONTRACTOR AND
Ин, именодинсанивеся, произвеля совместный осмотр и намера- или не пересечение выполнено согласно чертему и проводов  марки (число)  3.0граничивающие объект пересечения опори ВЛ и установлени на пикетах  4.Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта  до осей переходных опор ВЛ составляет и.  5.В момент измерений габарита от проводов до пересекаемого объекта температура воздуха составляла Сс.  6.Расстояние от ближайшего провода ВЛ до  (наименование)
рельса в т.п.)
COCTABLIANO CM.
Представитель объекта пересечения (наименование

организации, должность, фамилия и инициаль, подпись, печать) Представитель механизированной колонны й

(должность, фамилия и инициалы,подпись)