

СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ Методы измерения емкостных связей и емкостной асимметрии Balanced telephone cables. Methods for measuring capacity coupling and asymmetry	ГОСТ 10307—62 Группа Е49
--	--	--

Настоящий стандарт устанавливает методы измерения емкостных связей и емкостной асимметрии цепей симметричных кабелей связи от 0 до ± 2400 пф на переменном токе звуковой частоты 800—1000 гц.

1. ЕМКОСТНАЯ СВЯЗЬ И ЕМКОСТНАЯ АСИММЕТРИЯ

1.1. Емкостные связи и емкостная асимметрия должны иметь обозначения, указанные в таблице.

Внесен Ленинградским совнархозом	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 20/XII 1962 г.	Срок введения 1/VII 1963 г.
-------------------------------------	---	--------------------------------

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

Обозначения	Определения	Расположение измеряемых цепей	Примечание
K_1	Емкостная связь между основными цепями четверки I/II	Внутри четверок	Любая четверка, скрученная звездой или по системе ДП, имеет три цепи, из которых одну цепь образует первая пара (натуральная или желтая и красная жилы), обозначаемая I. Вторую цепь образует вторая пара (синяя и зеленая жилы), обозначаемая II.
K_2	Емкостная связь между первой основной и искусственной цепями I/II	То же	Третью цепь, обозначаемую III (искусственная), образует первая и вторая пары, причем пара I образует прямой, а пара II обратный провод искусственной цепи.
K_3	Емкостная связь между второй основной и искусственной цепями II/III	„	При измерении шестерки из трех пар искусственно создают три четверки: первая четверка — пары I и II (I — натуральная и красная жилы, II — натуральная и синяя жилы); вторая четверка — пары I и III (I — натуральная и красная жилы, III — натуральная и зеленая жилы); третья четверка — пары II и III (II — натуральная и синяя жилы, III — натуральная и зеленая жилы)
K_4	Емкостная связь между искусственными цепями четверок I и II I_1/I_2	Между четверок	
K_5	Емкостная связь между первой основной цепью четверки I и искусственной цепью четверки II I_1/I_2	То же	
K_6	Емкостная связь между второй основной цепью четверки I и искусственной цепью четверки II II_1/II_2	„	

Обозначения	Определения	Расположение измеряемых цепей	Примечание
K_7	Емкостная связь между искусственной цепью четверки I и первой основной цепью четверки II I_1/I_2	Между четверок	Любая четверка, скрученная звездой или по системе ДП, имеет три цепи, из которых одну цепь образует первая пара (натуральная или желтая и красная жилы), обозначаемая I .
K_8	Емкостная связь между искусственной цепью четверки I и второй основной цепью четверки II I_1/II_2	То же	Вторую цепь образует вторая пара (синяя и зеленая жилы), обозначаемая II .
K_9	Емкостная связь между первой основной цепью четверки I и первой основной цепью четверки II I_1/I_2	„	Третью цепь, обозначаемую III (искусственная), образует первая и вторая пары, причем пара I образует прямой, а пара II обратный провод искусственной цепи.
K_{10}	Емкостная связь между первой основной цепью четверки I и второй основной цепью четверки II I_1/II_2	„	При измерении шестерки из трех пар искусственно создают три четверки:
K_{11}	Емкостная связь между второй основной цепью четверки I и первой основной цепью четверки II II_1/I_2	„	первая четверка — пары I и II (I — натуральная и красная жилы, II — натуральная и синяя жилы);
K_{12}	Емкостная связь между второй основной цепью четверки I и второй основной цепью четверки II II_1/II_2	„	вторая четверка — пары I и III (I — натуральная и красная жилы, III — натуральная и зеленая жилы);
e_1	Емкостная асимметрия первой основной цепи	Любая пара жил по отношению к земле	третья четверка — пары II и III (II — натуральная и синяя жилы, III — натуральная и зеленая жилы)
e_2	Емкостная асимметрия второй основной цепи	То же	
e_3	Емкостная асимметрия искусственной цепи	„	

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерение должно производиться с помощью комплекта приборов типа ИЕА (измеритель емкостной асимметрии) или на другом аналогичном по назначению и точности измерения приборе.

В состав комплекта должны входить следующие приборы: измеритель, генератор (зуммер-генератор или ламповый), индикатор (телефон или осциллографический индикатор нуля), переключатель четверок, усилитель низкой частоты, приставка симметрирующая.

2.2. Измеритель с учетом экранированных шнуров должен обеспечить погрешность не выше:

$\pm 4 \text{ нф}$ — в диапазоне измерений до 250 нф ,

$\pm 10 \text{ нф}$ — в диапазоне измерений от 250 до 2400 нф .

2.3. Генератор должен обеспечить одну из частот в пределах 800—1000 гц . Выход генератора должен быть симметричным.

2.4. Вход усилителя низкой частоты должен быть симметричным. Чувствительность индикатора должна обеспечивать точность отсчета в 1 нф .

2.5. Для соединений должен применяться экранированный шнур с емкостными связями, которые легко могут быть скомпенсированы при «нулевой» настройке.

2.6. Закрытые зажимы на конце шнура должны обеспечивать хороший электрический контакт.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед началом измерений зажим «Земля» измерителя должен быть надежно заземлен.

3.2. Измеритель вместе с включенными шнурами, экраны которых заземлены, должен быть отсимметрирован. При симметрировании измерительный конденсатор должен быть установлен в нулевое положение.

Симметрирование измерителя должно производиться по тому параметру, который подлежит измерению в кабеле.

Симметрирование должно производиться изменением емкости дифференциального конденсатора нулевой настройки и компенсацией активной составляющей, после чего положение конденсатора должно быть зафиксировано стопором. При необходимости одновременного измерения величин $K_1, K_2, K_3; e_1, e_2, e_3$ (соответственно) симметрирование и измерение должно производиться при подключенной симметрирующей приставке.

При необходимости одновременного измерения величин $K_1—K_{12}$ симметрирование и измерение должно производиться при подключенном переключателе четверок.

3.3. Перед измерением все экраны и металлические оболочки ка-


беля должны быть надежно соединены с зажимом «Земля» измерителя.

3.4. Способы разделки кабеля и длина разделанного конца должны обеспечить отсутствие контактов между жилами и заземленными оболочками.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Для каждой величины K_1 , K_2 , K_3 и e_1 , e_2 , e_3 при помощи специального переключателя контроллерного типа, встроенного в измеритель, во время измерений должна быть создана необходимая мостовая схема.

4.2. При измерении величин емкостных связей внутри четверок K_1 , K_2 , K_3 жилы измеряемых четверок (шестерок) должны быть подключены к зажимам прибора ИЕА в соответствии с имеющейся на приборе маркировкой и в том порядке, как указано в графе таблицы «Примечание». Остальные жилы кабеля остаются свободными (черт. 1).



О — металлическая оболочка кабеля или общий экран; ЭШ — измерительные экранированные шнуры; СрТТ — вывод средней точки трансформатора; ИЕА — измеритель емкостной асимметрии; Г — генератор; ИК — измерительный конденсатор; К — переключатель контроллерного типа; K_1 , K_2 , K_3 — подстроечные компенсационные конденсаторы; П — потенциометр; УНЧ — усилитель низкой частоты; И — индикатор; I — первая пара; II — вторая пара; З — земля.


Черт. 1

4.3. Изменением емкости измерительного конденсатора и величины активной составляющей необходимо добиться острого минимума звука в телефоне.

4.4. Измеряемая величина емкостной связи с соответствующим знаком определяется по шкале измерительного конденсатора. При использовании дополнительных конденсаторов измеряемая величина определяется сложением емкостей измерительного и дополнительных конденсаторов с учетом знаков.

4.5. При измерении величины емкостной асимметрии e_1, e_2, e_3 жилы измеряемых четверок (пар, шестерок) должны быть подключены к клеммам прибора ИЕА в соответствии с имеющейся на приборе маркировкой в порядке, указанном в графе таблицы «Примечание».

Остальные жилы кабеля соединяются вместе и подключаются к зажиму $CpTT$ — «средняя точка трансформатора» (черт. 2).




Черт. 2

4.6. Порядок измерения и отсчета величин емкостной асимметрии соответствует пп. 4.3 и 4.4.

4.7. Измерение величин емкостной связи $K_4—K_{12}$ должно производиться с помощью переключателя четверок, при этом две измеряемые четверки подсоединяются к клеммам переключателя четверок

в соответствии с имеющейся на нем маркировкой. Остальные жилы кабеля остаются свободными (черт. 3).

4.8. Порядок измерения и отсчета каждой из величин емкостной связи между четверками K_4 — K_{12} соответствует пп. 4.3; 4.4 и 4.7 (черт. 3).



ПЧ — переключатель четверок; I_1, II_1 — пары первой четверки; I_2, II_2 — пары второй четверки.

Черт. 3