Минтрансстрой СССР

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве

Сборник 03

Буровзрывные работы

2-е издание, переработанное и дополненное



УДК 624.132.35:658.511.2(083.75)

Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сб. 03. Буровзрывные работы/Минтрансстрой СССР.—2-е изд., перераб. и доп.— М.: Стройиздат, 1990.—24 с.

Разработан ВПТИтрансстроем Минтрансстроя СССР (инженеры В. Е. Юровских, Н. И. Андреев, А. А. Холодкова) под методическим руководством ЦНИИЭУС Госстроя СССР (канд. экон. наук Т. Л. Зиначева, инженеры И. В. Большова, С. О. Яковлева).

Согласованы Госстроем СССР и утверждены Минтрансстроем СССР для применения в системе министерства. Введение в действие в других министерствах (ведомствах) должно быть оформлено соответствующим приказом без дополнительного согласования с Госстроем СССР.

Для инженерно-технических работников строительных, комплектующих, нормативно-исследовательских, проектно-технологических и проектных организаций.

Замечания и предложения по Сборнику направлять в ВПТИтрансстрой по адресу: 119819, Москва, 2-й Зачатьевский пер., д. 2, стр. 7 и копии— в ЦНИИЭУС Госстроя СССР по адресу: 117832, Москва, ГСП-1, В-331, просп. Вернадского, 29.

Редактор — ниж. Ю. Ф. Кудрявцев (Госстрой СССР).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- 1. Производственные нормы расхода материалов разработаны в соответствии со СНиП 5.01.18—86 «Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве» исходя из требований правил производства работ, предусмотренных в гл. 2 СНиП IV-2-84. Приложение. Том. 1. Сб. 3 «Буровзрывные работы», и рациональной организации труда. Нормы разработаны с учетом применения материалов, качество которых соответствует требованиям ГОСТов и технических условий.
- 2. Нормы применяются непосредственно в строительно-монтажных организациях и на предприятиях стройиндустрии и предназначены для определения нормативной потребности в материалах, необходимых для выполнения заданного объема работ, для обеспечения строительных участков, бригад, отдельных рабочих материалами в соответствии с нормативной потребностью, для определения экономии или перерасхода материалов путем сопоставления фактического и нормативного их расхода, для обеспечения контроля за правильностью списания, для премирования работников за экономию материалов, для проведения анализа производственно-хозяйственной деятельности организаций и их подразделений с целью усиления контроля за рациональным и экономным расходованием материалов.

Кроме того, производственные нормы применяются для расчета нормативной потребности в материалах на стадии проектирования при составлении нормативно-технической документации и при разработке сметных норм расхода материалов.

- 3. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери и отходы материалов, образующиеся в пределах строительной площадки при транспортировании материалов от приобъектного склада до рабочего места, при обработке материалов и в процессе выполнения работ.
 - 4. В нормах не учтены:

потери и отходы материалов при их транспортировке от поставщика до приобъектного склада;

расход материалов, используемых для отработки технологии производственных процессов (материалы, необходимые в соответствии с технологическими условиями для испытания готовых изделий, для отладки технологии производственных процессов, для оборудования стендов, для технологической оснастки, ремонтно-эксплуатационных служб и др.)

- 5. В случае улучшения технологии, повышения уровня организации труда, изменения свойств и видов материалов, позволяющих уменьшить их расход на единицу продукции, производственные нормы подлежат пересмотру.
- **6.** Перед таблицами приводится состав связанных с расходом материалов рабочих операций, входящих в данный строительномонтажный процесс.

7. В настоящий Сборник включены нормы, регламентирующие расход материалов на бурение шпуров и скважин и взрывание зарядов в шпурах и скважинах.

8. Нормы даны для типовых, рекомендованных строительно-

монтажных процессов.

Единицы измерений процессов, рабочих операций и материалов приведены в соответствии с измерителями, указанными в СНиП IV-2-84. Приложение. Том 1. Сб. 3 «Буровзрывные работы».

- 9. Для удобства пользования нормами, в частности при составлении плановых заданий бригадам рабочих, в таблицах Сборника указаны параграфы ЕНиР.
- 10. Трудноустранимые отходы и потери возникали только при расходовании взрывчатых веществ. Потерь расхода средств взрывания (шпур детонирующий, капсюли-детонаторы, электродетонаторы, шпур огнепроводный) не допускается.

Трудноустранимые потери взрывчатых веществ определялись методом их фактического сбора с последующим взвешиванием на весах. Трудноустранимые потери взрывчатых веществ составили 0,34%.

- 11. Нормы расхода материалов, приведенные в таблицах Сборника, определены по данным нормативных наблюдений, расчетно-аналитическими и производственными методами.
- 12. В производственных нормах приведена только та характеристика потребляемых материалов, которая влияет на числовые значения норм. Полная (ассортиментная) характеристика потребляемых материалов должна приниматься по проектным данным применительно к условиям строительства конкретного объекта в процессе подготовки оперативной информации о физических объемах работ.
- 13. Объемы работ по бурению скважин и шпуров приняты по данным проектного института «Мосгипротранс».
- 14. Нормами учтен первоначальный расход материалов повторного применения. Возврат материалов в зависимости от нормативной оборачиваемости и потерь при каждом обороте должен учитываться отдельно.
- **15.** Классификация скальных и мералых грунтов принята в соответствии с ГОСТ 25100—82.
- **16.** С введением в действие норм настоящего Сборника утрачивают силу производственные нормы расхода материалов на аналогичные строительно-монтажные процессы, приведенные в сборниках, действующих в системе министерства.
- 17. При разработке норм использованы «Нормативный справочник по буровзрывным работам» (5-е изд.— М.: Недра, 1986) и «Справочник по взрывным работам в мелиоративном и водохозяйственном строительстве» (М.: Недра, 1985).

Глава 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН И ШПУРОВ

Техническая часть

Нормами регламентирован расход материалов на производство буровых работ станками ударно-вращательного, шарошечного и вращательного бурения, а также пневматическими перфораторами.

Для бурения скважин станками ударно-вращательного бу-

рения применяются:

коронки буровые типа БК-105, К-105К, К-125К и К-130 (ГОСТ 17196—77*);

штанги буровые: диаметром 63,5; 89; 108 и 120 мм; длиной 0.9; 2,06; 5,75 м (ГОСТ 10949—75);

пневмоударники П-105С и П-125С (ТУ 24.08.1480—87, ТУ 24.08.1493—87).

Для бурения скважин станками шарошечного бурения применяются:

шарошечные долота диаметром 146; 215,9 и 244,5 мм типа: 146 Т-ЦВ, 146 К-ПВ, 146 ОК-ПВ, 146 ОК-ЦВ, 215,9 К-ПВ; 215,9 ОК-ПВ, 244,5 К-ПВ, 244,5 ОК-ПВ (ГОСТ 20692—75*, ГОСТ 6238—77* и ОСТ 26—02—1315—76);

штанги буровые: диаметром 108, 120, 180, 200 мм; длиной 2,06; 2,6; 5,75 и 8 м.

Для бурения скважин станками вращательного бурения применяются:

режущие долота с напаянным твердым сплавом типа 3ЛШ-151 МС, 2ЛШ-158,7 МС, СВБ-2-23-0 ЗМЗ, ЗЛШ-203,2 МС; режущие долота со съемными резцами типа Р-160, ДР-160 Ш, НПИ-6/160, ДР-125 ШВ, РКСН-2-160, ЦПЭС-1, РПМ-06 (ГОСТ 17196—77);

шнековые буровые штанги диаметром 107, 135, 155, 185, $200~\mathrm{mm}$ (ГОСТ 24328-80).

Для бурения шпуров пневматическими перфораторами применяются:

коронки долотчатые, крестовые и штыревые диаметром 32. 36, 40 и 43 мм, изготавливаемые четырех типов: КДП, ККП, КТШ, КНШ с конусным или резьбовым присоединительным отверстием к штанге (ГОСТ 17196—77*);

штанги перфораторные, изготавливаемые из шестигранной стали толщиной 22 и 25 мм с буртом и конусным соединением с коронкой длиной $0,4;\ 0,6;\ 0,8;\ 1;\ 1,2;\ 1,4;\ 1,6;\ 1,8$ и 2 м (ТУ 36-2327-80, ТУ 48-65-82).

Нормы расхода коронок для станков ударно-вращательного бурения и перфораторов даны при четырех периодах стойкости. Для штыревых и режущих долот для станков вращательного бурения нормы расхода даны с одноразовой оборачиваемостью.

§ 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

Состав рабочих операций

1. Установка бурового инструмента. 2. Бурение.

Таблица 001

Марка станков	Инструмент	Единица изме-				Группа	грунтов				1
Реарка Станков	PINCIPYMENT	рения	īv	V	VI	ViI	VIII	IX	Х	XI	1
СБМК-5, БТС-75, СБУ-100Г(Н), НКР-100М, УГБ-50М, УРБ-2А-2	Коронки буровые типа: БК-105 К-105К	шт. »	0,21 0,077	0,37 0,11	0,48 0,41	0,57 0,45	0,72 0,64	2,07 1,4	2,89 2,6	4,65 3,7	1 2
СБУ-125, БТС-75	K-125, K-130	*	0,15	0,22	0,32	0,48	0,86	2,4	3,7	5,2	3
СБМК-5, БТС-75, СБУ-100Г(Н), НКР-100М, УГБ-50М, УРБ-2А-2	Пневмоударники типа: П-105С	*	0,056	0,105	0,195	0,29	0,43	0,65	0,97	1,46	4
СБУ-125, БТС-75	П-125	*	0,026	0,049	0,092	0,14	0,21	0,32	0,48	0,72	5
СБМК-5, БТС-75, СБУ-100Г(Н), УГБ-50М, УРБ-2А-2	Штанги буровые длиной 0,96—1,2; 5,75 м, диа- метром, мм: 89	шт.	0,1	0,15	0,23	0,36	0,72	1,43	2,56	4,1	6
HKP-100M	63,5	>	0,12	0,15	0,19	0,23	0,52	0,92	1,65	2,79	7
			а	б	В	Г	Д	e	ж	3	Nº
	Привязка к ЕНиР				•	E2-3-1		·		L	\top

§ 2. БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ

Состав рабочих операций

1. Установка бурового инструмента. 2. Бурение скважин.

Таблица 002

14					Группа гр	унтов				
инструмент	рения рения	IV	v	VI	VII	VIII	, IX	х	ΧI	1
типа: 146 Т-ЦВ	шт.	0,51 0,28	0,82 0,4	1,66 0,7	3 0,84	4,95 1,65	2,82	3,9	<u>-</u>	1 2
Штанги буровые диа- метром 108—120 мм, длиной 2,06—2,6 м	*	0,12	0,19	0,24	0,37	0,48	0,81	1,39	_	3
Долота шарошечные типа: 215,9 K-ПВ, 215,9 ОК-ПВ	»	0,11	0,16	0,24	0,36	0,54	0,8	1,3	2,22	4
215,9 Т-ПВ 215,9 К-ПВ, 215,9 ОК-ПВ	*	0,21 0,11	0,31 0,16	0,45 0,23	0,67 0,34	0,51	0,74	1,1	1,61	5 6
	типа: 146 Т-ЦВ 146 К-ПВ, 146 ОК-ПВ, 146 ОК-ЦВ Штанги буровые диаметром 108—120 мм, длиной 2,06—2,6 м Долота шарошечные типа: 215,9 К-ПВ, 215,9 ОК-ПВ 215,9 К-ПВ, 215,9	Инструмент измерения Долота шарошечные типа: 146 Т-ЦВ 146 К-ПВ, 146 ОК-ПВ, 146 ОК-ЦВ Штанги буровые диаметром 108—120 мм, длиной 2,06—2,6 м Долота шарошечные типа: 215,9 К-ПВ, 215,9 ОК-ПВ 215,9 Т-ПВ 215,9 К-ПВ, 215,9 3	Долота шарошечные типа: 146 Т-ЦВ 146 К-ПВ, 146 ОК-ПВ, 146 ОК-ПВ, 146 ОК-ЦВ Штанги буровые диаметром 108—120 мм, длиной 2,06—2,6 м Долота шарошечные типа: 215,9 К-ПВ, 215,9 » 0,11 215,9 Т-ПВ 215,9 К-ПВ, 215,9 » 0,11	Инструмент измерения IV V Долота шарошечные типа: 146 Т-ЦВ	Инструмент измерения IV V VI Долота шарошечные типа: 146 Т-ЦВ 146 К-ПВ, 146 ОК- ПВ, 146 ОК-ЦВ шт. 0,51 0,82 0,4 0,7 1,66 0,24 0,7 Штанги буровые диаметром 108—120 мм, длиной 2,06—2,6 м > 0,12 0,19 0,24 0,24 Долота шарошечные типа: 215,9 К-ПВ, 215,9 ОК-ПВ > 0,11 0,16 0,24 215,9 Т-ПВ 215,9 К-ПВ, 215,9 № 0,11 0,16 0,23 > 0,21 0,31 0,45 0,23	Инструмент измерения IV V VI VII Долота шарошечные типа: 146 Т-ЦВ 146 К-ПВ, 146 ОК- ПВ, 146 ОК-ЦВ шт. 0,51 0,82 0,4 0,7 0,84 1,66 3 0,7 0,84 Штанги буровые диаметром 108—120 мм, длиной 2,06—2,6 м > 0,12 0,19 0,24 0,37 Долота шарошечные типа: 215,9 К-ПВ, 215,9 ОК-ПВ > 0,11 0,16 0,24 0,36 215,9 Т-ПВ 215,9 К-ПВ, 215,9 У 0,11 0,16 0,23 0,34	Инструмент измерения IV V VI VII VIII Долота шарошечные типа: 146 Т-ЦВ	Инструмент измерения IV V VI VII VIII IX Долота шарошечные типа: 146 Т-ЦВ 146 К-ПВ, 146 ОК- ПВ, 146 ОК-ЦВ Штанги буровые диаметром 108—120 мм, длиной 2,06—2,6 м Долота шарошечные типа: 215,9 К-ПВ, 215,9 ОЛ1 ОЛ6 ОД4 ОЛ6 ОД4 ОЛ6 ОЛ6 ОД4 ОЛ6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД7 ОД6 ОД7 ОД6 ОД6 ОД6 ОД7 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД7 ОД7 ОД6 ОД6 ОД6 ОД7 ОД6 ОД7 ОД6 ОД7 ОД7 ОД7 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД6 ОД7	Инструмент измерення IV V VI VII VIII IX X Долота шарошечные типа: 146 Т-ЦВ 146 К-ПВ, 146 ОК- ПВ, 146 ОК- ПВ, 146 ОК-	Инструмент измерения IV V VI VII VIII IX X XI Долота шарошечные типа: 146 К-ПВ, 146 ОК-ПВ, 146 ОК-ПВ, 146 ОК-ПВ шт. 0,51 0,82 0,4 0,7 0,84 1,65 2,82 3,9 — 1,66 3 4,95 2,82 3,9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

		Еди-				Группа	грунтов				
Марка станков	Инструмент	рения няца няца	IV	V	VI	VII	VIII	ix	х	ΧI	
2СБШ-200Н, СБШ-2500МНА, 4СБШ-200-40	244,5 К-ПВ, 244,5 ОК-ПВ	шт.	0,09	0,125	0,19	0,31	0,43	0,67	1,11	2,09	7
2СБШ-200, 2СБШ-200Н, 4СБШ-200-40, СБШ- 250МН	Штанги буровые диа- метром 180—200 мм, длиной 8 м	>	0,019	0,025	0,038	0,056	0,081	0,125	0,19	0,28	8
			a	б	В	г	Д	e	ж	3	№
	Привязка к ЕНиР				<u> </u>	E2-3-2		•	•		

§ 3. БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

Состав рабочих операций

1. Установка бурового инструмента. 2. Бурение скважин.

А. БУРЕНИЕ СКВАЖИН В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

Таблица 003

		Еди-		Группа	грунтов		
Марка станков	Инструмент	рения ница	īV	v	Vi	VII	
СБР-125, СВБ-2М	Коронки буровые диа- метром 120, 125 мм	шт.	0,25	0,49	1	3,4	1
УГБ-50М, СВБ-2М	Долота диаметром 151—161 мм типа: 3ЛШ-151 МС, 2ЛШ-158, 7МС, СВБ-2-23-ОЗМЗ	>	0,72	1,43	1,94	2,98	2
УГБ-50М, БТС-150	Долото диаметром 203 мм типа ЗЛШ- 203,2 МС	*	0,94	1,88	2,52	3,87	3
УГБ-50М, СВБ-2М, УРБ-2А-2	Шнеки диаметром, мм: 135 185	>	0,28 0,72	0,4 0,87	0,65 0,93	0,87 1,72	4 5
СБР-125, СВБ-2М	Резцы съемные для коронок диаметром, мм: 125	>	1,57 3,14	4 8	8,3 15	16 21	6 7
			а	б	В	Γ	№
	Привязка к ЕНиР			E2-	3-4		

Б. БУРЕНИЕ СКВАЖИН В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Таблица 004 **Мармы расхода на 100 м бурения**

		Еди-		Группа	грунтов		
Марка станков	Инструмент	няца няца ница	ıv	v	VI	VII	
СВБ-2М, СБР-160	Резцы днаметром 120 мм	шт.	0,44	1,22	2,16	3,8	1
	Шнеки	*	0,21	0,57	1,01	1,7	2
BTC-150	Резцы днаметром 150 мм	>	0,12	0,2	0,25	0,36	3
	Шнеки	>	0,06	0,1	0,25	0,36	4
			а	б	В	ı	№
	Привязка к ЕНиР		E2-	3-4			

§ 4. БУРЕНИЕ ШПУРОВ В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПЕРФОРАТОРАМИ

Состав рабочих операций

1. Установка бурового инструмента. 2. Бурение шпуров.

Таблица 005

	Еди-				Группа	грунтов				
Инструмент	нзме- рення	iv	v	VI	VII	VIII	ìχ	х	Χı	
Коронки перфораторные типа: КДП, КНШ	шт.	0,14	0,31	0,48	1,02	1,57	2,57	5,37	11,9	ı
ккп	>	0,11	0,24	0,45	0,78	1,21	1,98	4,2	9,2	2
ктш	,	0,1	0,22	0,34	0,73	1,12	1,84	3,84	8,5	3
Штанги перфораторные	Kľ	0,27	0,4	0,6	0,81	0,87	1,1	1,47	2,23	4
		a	6		г	Д	e	ж	3	N _t
Привязка к ЕНиР					E2	-3-7				
		l								1

Глава 2. ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ РЫХЛЕНИЯ

Техническая часть

Предусмотрены нормы расхода взрывчатых материалов (ВМ) при взрывании зарядов на открытых горных работах.

На открытых горных работах, строительстве котлованов, траншей, дорог применяются методы скважинных, шпуровых и накладных зарядов.

Разнообразие условий ведения взрывных работ обусловливает использование широкого ассортимента промышленных взрывчатых веществ (ВВ). В строительстве широко применяются ВВ на основе аммиачной селитры: аммониты, аммоналы, акватолы.

Расчет норм расхода BB в Сборнике произведен для зарядов из эталонного BB — аммонита 6-ЖВ.

Пересчет норм расхода с эталонного BB на фактически используемое производится по энергетическому коэффициенту $K_{\mathtt{RB}}.$

Коэффициент $K_{\rm BB}$ приводится в таблице по данным **Меж**дуведомственной комиссии по взрывному делу.

Наименование ВВ	Коэффициент К _{ВВ}	Наименование ВВ	Коэффициент К _{ВВ}
Карбатол ГЛ-10В Скальный аммонал № 3 Скальный аммонит № 1 Детонит М Алюмотол Гранитол 7А Гранулит АС-8 Гранулит АС-8В Гранулит АС-4 Аммонит 6 ЖВ	0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,86 0,89 0,89 0,98	Граммонит 79/21 Граммонит 50/50 Гранулит М Гранулит С-2 Игданит Граммонит 30/70 Аммонит АП-5 ЖВ Акватол Т-20 Гранулотол	1 1,11 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,2

Для инициирования скважинных, шпуровых и накладных зарядов применяются средства взрывания (СВ):

капсюли-детонаторы КД-8С, КД-8УТС (ГОСТ 6254—85); электродетонаторы ЭД-8-9, ЭД-8-1, ЭДП, ЭДП-Р, ЭДС (ГОСТ 9089—75*); ЭДКЗ-ОП (ПМ); ЭД-КЗ-П (ГОСТ 21806—76), ЭДКЗ и ЭДЗД (ТУ 84—317-78).

При электрическом взрывании применяются провода марок ВМВ, ВМВЖ, ВМПЖ, ЭП, ЭВЖ (ГОСТ 6285—74*Е).

При взрывании с помощью детонирующего шнура применяются шнуры марок:

ДША, ДШВ, ДШЭ, ДШЭ-12Г (ТУ 84—845-82).

При огневом взрывании применяются шнуры огнепроводные марок ОША, ОШДА, ОШП (ГОСТ 3470—80*Е).

Из-за незначительного расхождения норм расхода ВМ для зарядов вертикальных и наклонных скважин в Сборнике приводятся единые нормы для вертикальных и для наклонных скважин.

§ 5. ВЗРЫВАНИЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ

Состав рабочих операций

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладывание магистрального провода.

Нормы расхода на 100 м³ грунта

	Еди-	Диаметр бурового	Высота				Груп	па грунтов	1			Ĺ
Материал	ница рения	инстру- мента, мм	уступа, м	IV	v	VI	NII	VIII	IX	х	ΧI	
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	KT M UIT. M	105146	24	46 27 5,7 34	50 27 6,2 38	53 34 7,2 46	63 37,3 9,5 51,6	71 41,6 10,5 56	79 44,5 11,8 62	92 47,8 12,6 65	105 52,3 13,5 72	1 2 3 4
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	105—125	10	44 20,6 2,5 26	48 21,4 2,7 27	51 23,4 3 32	59 26,6 3,4 38	69 29 4,1 42	76 32,4 4,7 50	87 35,9 5 56	99 39 5,1 58	5 6 7 8
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	105—125	15	42 11,5 1,5 23	46 12,5 1,5 25	47 15,2 1,8 30,4	57 17,5 2,3 35	67 19 2,7 38	73 22,5 2,8 42	85 23 3 46	92 27 3,3 54	9 10 11 12
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	146	10	42 8,5 0,5 16,7	47 9 0,51 17,8	48 9,5 0,57 18,9	58 11,5 0,64 21,4	67 12,5 0,68 23	73 14,5 0,82 27	85 16 0,87 29,2	96 17,5 0,96 31,3	13 14 15 16
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	146	15	41 5,5 0,25 11,7	45 6 0,28 13,2	46 7,5 0,31 14,5	56 8,5 0,37 17,1	66 9,5 0,4 18,3	71 11,5 0,49 21	83 13 0,54 23,8	92 15,5 0,6 25,6	17 18 19 20

Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	кг м шт. м	215,9 и Св.	10	41 8,1 0,29 5,6	46 8,3 0,39 5,8	48 10 0,47 6	57 12 0,58 6,2	66 13,5 0,67 6,6	71 16,6 0,73 7,1	82 20 0,78 8,2	93 23,5 0,81 8,8	21 22 23 24
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	215,9 и Св.	15	39 6,6 0,25 5,1	44 7 0,28 5,1	54 7,6 0,31 5,4	54 9,8 0,36 5,5	64 10,8 0,43 5,8	68 12,4 0,53 6,3	80 14 0,56 7,5	87 15,4 0,63 8	25 26 27 28
				a	G	В	г	Д	e	ж	3 .	№
Привязка к ЕНиР							E	2-3-9			I	

Привязка к ЕРЕР

С 3-105 по 3-176

Б. ВЗРЫВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОДНОЙ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Таблица 007

Нормы расхода на 100 м³ грунта

	Еди-		Мощность									
Матернал	ница нэме- рения	бурового инстру- мента, мм	разраба- тывае- мого слоя, м	IV	V	VI	VII	VIII	ıx	х	ΧI	
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	105125	3	62 27 10,5 2,7	74,6 27 10,5 2,7	92,4 33,6 20,3 2,7	105 37,3 30,3 2,7	120 41,6 37,6 2,7	129 44,5 46 2,7	145 47,8 49,2 2,7	153 52,3 52,5 2,7	1 2 3 4
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий	Kr M	105—125	5	62 21,9	74,6 21,9	92,4 27,6	105 31,9	120 34,7	129 36,8	145 40,3	153 44,4	5 6

	Еди-	Диаметр бурового	Мощность разраба-				Группа	грунтов				
Материал	нзме- рения	инстру- мента, мм	тывае- мого слоя, м	IV	v	VI	NII	VIII	IX	х	ХI	
Электродетонаторы Провод взрывной	шт. м			8,9 2,5	8,9 2,5	17,2 2,5	25,7 2,5	31,9 2,5	39 2,5	41,4 2,5	44,5 2,5	7 8
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	105—125	8	62 15 8,2 2,3	74,6 15 8,2 2,3	92,4 19,3 15,8 2,3	105 22,5 23,6 2,3	120 24,6 29,3 2,3	129 26,7 35,8 2,3	145 28,8 38,3 2,3	153 31,9 40,8 2,3	9 10 11 12
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	кг м шт. м	146	3	62 16,3 8 2,7	74,6 16,3 8 2,7	92,4 20,3 15,6 2,7	105 21,8 23,2 2,7	120 24,6 28,8 2,7	129 25,5 35,2 2,7	145 28,6 37,6 2,7	153 30,1 40,1 2,7	13 14 15 16
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	146	5	62 12,6 7,4 2,5	74,6 12,6 7,4 2,5	92,4 16,8 14,4 2,5	105 18,2 21,5 2,5	120 19,6 26,5 2,5	129 20,2 32,5 2,5	145 23,4 34,7 2,5	153 24,8 37,1 2,5	17 18 19 20
Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	146	8	62 10,5 6,8 2,3	74,6 10,5 6,8 2,3	92,4 13,6 13,2 2,3	105 15 19,7 2,3	120 16,6 24,4 2,3	129 17,6 29,8 2,3	145 19,9 31,9 2,3	153 21 34 2,3	21 22 23 24
				a	б	В	Γ	д	e	ж	3	№
Привязка к ЕНиР						E2	-3-9					
Привязка к ЕРЕР						C 3-177	по 3-190)				

§ 6. ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ В ШПУРАХ

Состав рабочих операций

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладка магистрального провода

Таблица 008

Нормы расхода на 100 м³ грунта

Группа грунтов Еди-Высота ница Материал уступа, изме-ΙV ν VΙ VII VIII 1X Х ΧI рения Аммонит 6ЖВ 0,5 ΚГ 1,5 0,5 Электродетонаторы или капсюли-детошт. 7 наторы 1,5 Шнур детонирующий 0,5 М 1,5 Шнур огнепроводный 0,5 1,5

	Едн-	Высота				Группа	грунтов				
Материал	рення ница	уступа, м	IV	v	Vì	VII	VIII	ΙX	х	ΧI	
Провод взрывной	*	0,5—1 1,5 2	210 175 95	210 175 105	210 175 130	210 175 145	210 180 150	210 185 160	210 190 180	210 200 190	17 18 19
Номер графы			a	б	В	L	д	e	ж	3	N₂
Привязка к ЕНиР						E2-	3-10				
Привязка к ЕРЕР						C 3-1	по 3-18				

§ 7. ВЗРЫВАНИЕ ШПУРОВЫХ И СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ В ТРАНШЕЯХ

Состав рабочих операций

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладка магистрального провода.

А. ВЗРЫВАНИЕ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 009

Нормы расхода на 100 м³ грунта

Глубина	Ширина		Еди-				Группа	грунтов				
траншен, м	траншеи по дну, м	Материал	ница изме- рения	IV	v	VI	VII	VIII	ΙX	х	ХI	
До 1	До 1,5	Аммонит 6ЖВ Электродетонаторы Провод взрывной	КГ ШТ. М	191 352 5	202 352 5	216 412 6	216 412 6	243 485 6,5	268 546 7	352 612 7,5	384 684 8	1 2 3
1,5		Аммонит 6ЖВ Электродетонаторы Провод взрывной	КГ ШТ. М	67 66 4,5	74 75 4,5	89 79 5,4	119 111 5,4	187 147 5,9	200 159 6,2	217 171 6,7	235 186 7,2	4 5 6
2	До 1,5	Аммонит 6ЖВ Электродетонаторы Провод взрывной	кг ШТ. М	59 43 4	63 46 4	80 59 4,8	117 87 4,8	156 96 5,2	177 108 5,6	195 116 6	210 125 6,4	7 8 9
				а	б	В	Γ	Д	e	ж	3	Nº
	Привяз	ка к ЕНиР					E2-	3-18				
	Привязка	к ЕРЕР				C 3-1	по 3-30,	C 3-44	по 3-73			

Б. ВЗРЫВАНИЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 010

Нормы расхода на 100 м³ грунта

Ширина	Глубина		Еди-				Группа	грунтов				
траншеи по дну, м	траншен, м	Материал	ница изме- рення	1V	v	VI	VII	VIII	ΙX	х	ΧI	
До 1,5	3	Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	132 133 1 216	144 133 1 216	155 137 1 216	177 137 1 216	199 140 1 216	210 140 1 216	244 140 1 216	254 140 1 216	1 2 3 4
	4	Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод взрывной	КГ М ШТ. М	102 97 1 150	115 97 1 150	121 98 1 150	160 98 1 150	166 100 1 150	198 100 1 150	235 100 1 150	245 100 1 150	5 6 7 8
1,5—3	3	Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод вэрывной	КГ М ШТ. М	115 129 1 190	135 129 1 1	154 131 1 190	173 131 1 1 190	192 137 1 190	212 137 1 190	230 137 1 190	249 137 1 190	9 10 11 12
	4	Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Электродетонаторы Провод вэрывной	КГ М ШТ. М	99 81,2 1 118	108 81,2 1 118	138 81,2 1 118	168 81,2 1 118	187 82,5 1 118	202 82,5 1 118	217 82,5 1 118	237 82,5 1 118	13 14 15 16
				а	б	В	г	Д	e	ж	3	№
	Привязка	к ЕНиР					E2-3-9,	E2-3-10				
	Привязка	к ЕРЕР					C 3-87	по 3-104				

§ 8. ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНОВ

Состав рабочих операций

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладка магистрального провода.

Таблица 011

Нормы расхода на 100 м³ грунта

Площадь		Единица				Группа	грунтов				
котлова- на, м ²	Матернал	нзме- рения	IV	v	VI	VII	VIII	ıx	х	ΧI	
До 1,2	Аммонит 6ЖВ Шнур детонирующий Провод вэрывной Электродетонаторы	кг м » шт.	160 460 720 1,4	160 580 760 1,4	250 680 760 1,4	250 680 760 1,4	360 830 800 1,4	360 830 800 1,4	360 830 800 1,4	360 830 800 1,4	1 2 3 4
До 10	Аммонит 6ЖВ Электродетонаторы Провод взрывной	КГ ШТ. М	66 40 16	71 44 16	87 51 29	122 74 29	135 82 43	156 94 50	176 106 57	190 118 62	5 6 7
До 20	Аммонит 6ЖВ Электродетонаторы Провод взрывной	KT IIIT. M	67,4 38 15	67,4 43,5 15	99,9 52 27,8	99,9 64,4 27,8	126 76,2 41	141 84,5 47,5	156 93,2 54,5	174 101 59,5	8 9 10
До 25	Аммонит 6ЖВ Электродетонаторы Провод взрывной	кг шт. м	61,4 37,5 15	71 43 15	87 51 27,8	104 57 27,8	118 70,5 41	126 75 47,5	135 80,5 54,5	157 85 59,5	11 12 13
			а	б	В	r	д	e	ж	3	№
	Привязка к ЕНиР				E2-	3-17					
	Привязка к ЕРЕР				3.31-3.4	13; 3.74-	3.86; 3.3	42-3.344			

§ 9. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ШПУРОВЫМИ И НАКЛАДНЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ СКВАЖИННОМ МЕТОДЕ ВЗРЫВАНИЯ

Состав рабочих операций

1. Размещение ВМ в шпурах и на негабаритных кусках. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладывание магистрального провода.

А. ВЗРЫВАНИЕ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 012 Нормы на 100 м³ грунта основного взрывания

	Единица		Группа грунтов								
Материал	нзме- рения	IV	v	VI	VII	VIII	IX	х	XI]	
Аммонит 6ЖВ Электродетонаторы Провод взрывной Шнур детонирующий	КГ ШТ. М *	0,77 27,5 27,5 31,9	1,98 55 55 63,8	2,71 59 59 68,4	4,48 80 80 92,8	5,54 84 84 97,4	9,04 119 119 138	10,6 120 120 139,2	12,5 130 130 150	1 2 3 4	
		а	6	В	r	Д	e	ж	3	№	
Привязка к ЕНиР					E2-3-	11					

Привязка к ЕРЕР

C 3-255 no 3-282

Б. ВЗРЫВАНИЕ НАКЛАДНЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 013

Нормы расхода на 100 м грунта основного взрывания

	Единица	Группа грунтов									
Материал	изме- рения	IV	v	VI	VII	VIII	ίΧ	x	XI		
Аммонит 6ЖВ Электродетонаторы Провод взрывной	КГ ШТ. М	10,8 11 13,8	17,9 22 27,5	22,9 23 29,5	37 32 40	45,6 34 42	72,6 48 58,5	80,4 54 60	97,2 60 65	1 2 3	
		a	б	В	Г	д	e	ж	3	№	
Привязка к ЕНиР					E2-	3-11					

§ 10. ВЗРЫВАНИЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Состав рабочих операций

1. Размещение ВМ в скважинах. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладывание магистрального провода.

Таблица 014 **Нормы на 100 м³ мерзлого грунта**

Глубина		Еди-	Группа	грунтов	
промер- зания, м	Материал	ница изме- рения	IV—V	VI—VII	
До I Св. I	Аммонит 6ЖВ	К Г	70 70	85 85	1 2
До 1 Св. 1	Шнур детонирующий	M >	253 118	253 118	3 4
До 1 Св. 1	Электродетонаторы	шт. *	91 33	100 38,5	5 6
До I Св. I	Провод взрывной	M *	8 18	9 21	7 8
			а	б	№
	Привязка к ЕНиР		E2-3	3-9 B	
	Привязка к ЕРЕР		C 3-311 c 3-323	по 3-318, по 3-330	

§ 11. ВЗРЫВАНИЕ ПНЕЙ

Состав рабочих операций

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж взрывной сети. 3. Прокладывание магистрального провода.

Таблица 015 Нормы расхода ВМ на 100 пней, кг

		-	Пни све	жей рубки	вгрунтах	унтах Пни давней рубки в г		в грунтах	
	роды рева	Днаметр пня, мм	щебе- нистом	сугли- нистом	в торфе	щебе- нистом	сугли- нистом	в торфе	
Сосна, ольха,	ель, осина,	200—290 300—390	36 62	44 69	25 41	29 48	34 55	20 35	1 2

Продолжение табл. 015

		Пни све	жей рубки	в грунтах	Пни дав	ней рубки	в грунтах		
Породы лерева	Диаметр пня, мм	щебе- нистом	сугли- нистом	в торфе	щ еб е- нистом	сугли- нистом	в торфе		
пихта, липа. тополь	400—490 500—590 600—690 700—800	89 120 155 195	98 131 168 210	62 87 116 150	71 98 129 165	80 109 142 180	53 76 103 135	3 4 5 6	
Береза, бук, дуб, клен, ясень	200—290 300—390 400—490 500—590 600—690 700—800	44 69 98 131 168 210	54 83 116 153 194 240	29 48 71 98 129 165	34 55 80 109 142 180	36 62 89 120 155 195	25 41 62 87 116 150	7 8 9 10 11 12	
		а	б	В	Г	Д	e	№	
Привязка к ЕНи	ıP			E2	2-3-18				
Привязка к ЕРЕ	С 3-336 по 3-337								

Таблица 016 Нормы расхода на 100 пней

	Еди-			Диаметр	пня, см			
Материал	ница изме- рения	20—29	30 39	4049	50—59	60—69	70—80	
Капсюли-детонаторы Шнур огнепроводный Электродетонаторы Провод взрывной	ШТ. М ШТ. М	135 135 123 613	128 128 117 862	122 122 111 1113	109 120 98 1363	118 148 110 1613	118 146 109 1875	1 2 3 4
		a	б	В	Г	д	e	Nº
Привязка к ЕНиР				E2-	3-19			
Привязка к ЕРЕР				C 3-336	по 3-337	7		

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая часть
Глава 1. Бурение скважин и шпуров
Техническая часть
§ 1. Бурение скважин станками ударно-вращательного бурения 4
§ 2. Бурение скважин станками шарошечного бурения
§ 3. Бурение скважин станками вращательного бурения
§ 4. Бурение шпуров в скальных грунтах пневматическими перфора-
торами
Глава 2. Взрывание зарядов рыхления
Техническая часть
§ 5. Взрывание скважинных зарядов
§ 6. Взрывание зарядов в шпурах
§ 7. Взрывание шпуровых и скважинных зарядов в траншеях 16
§ 8. Взрывание зарядов при устройстве котлованов
§ 9. Дробление негабаритных кусков грунта шпуровыми и наклад-
ными зарядами при скважинном методе взрывания 20
§ 10. Взрывание скважинных зарядов в мерэлых грунтах
6 11 Взрывание пней

Нормативно-производственное издание

Минтрансстрой СССР ОПНР № 03 «Буровзрывные работы»

Редактор Л. М. Климова Мл. редактор М. Д. Левина Технический редактор Н. Н. Удалова Корректор Е. А. Степанова

H/K

Сдано в набор 29.11.89. Подписано в печать 29.06.90. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,5, Усл. кр.-отт. 1,87, Уч.-изд. л. 1,47. Тираж 12 500 экз. Изд. № XII—3571. Заказ № 686ф. Цена 5 коп.