

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия ПК-01-28

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ  
АРОЧНЫЕ ФЕРМЫ

для покрытий зданий пролетами 18, 24 и 30 м  
с шагом ферм 6 м

ВЫПУСК X

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ  
ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 24 м  
С НАТЯЖЕНИЕМ АРМАТУРЫ НИЖНЕГО ПОЯСА  
НА УПОРЫ

РАЗРАБОТАНЫ  
Государственным орденом Трудового Красного Знамени  
проектным институтом  
ПРОМСТРОИПРОЕКТ  
ПРИ УЧАСТИИ  
НИИЖВ АСИА СССР

УТВЕРЖДЕНЫ  
Государственным Комитетом  
Совета Министров СССР по делам строительства  
Приказ № от 1961г.

МОСКВА 1961

## Содержание

ПОДСИТЕЛЬНАЯ ЗАЛИВКА	23
ПЛОСТ 1. СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМ, НАГРУЗКИ, ПОДЧИНЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДСЫПОЧНЫЕ СХЕМЫ ОТРИАДНАЯ И СПРОСОВЫЙ ФОРМ	4
ПЛОСТ 2. ФОРМЫ ФАКС-24-1, ФАКС-24-2, ФАКС-24-3, ФАКС-24-4.	
СБОРОЧНЫЙ ЧАРТЕР И РАССОД МАТЕРИАЛОВ	5
ПЛОСТ 3. ФОРМЫ ФАКС-24-1, ФАКС-24-2, ФАКС-24-3, ФАКС-24-4.	
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЧАРТЕР	6
ПЛОСТ 4. ФОРМЫ ФАКС-24-1, ФАКС-24-2, ФАКС-24-3, ФАКС-24-4.	
АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	7
ПЛОСТ 5. АРМАТИРУЮЩИЕ ЧАСТИ А, Б, В, Г, Д.	8
ПЛОСТ 6. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ 116-24-1. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	9
ПЛОСТ 7. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ 116-24-2. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	10
ПЛОСТ 8. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ С6-24-1. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	11
ПЛОСТ 9. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ С6-24-2. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	12
ПЛОСТ 10. ФОРМЫ ФАКС-116-24-3, ФАКС-116-24-4, ФАКС-116-24-5, ФАКС-116-24-6, ФАКС-116-24-7, ФАКС-116-24-8. СБОРОЧНЫЙ ЧАРТЕР И РАССОД МАТЕРИАЛОВ	13
ПЛОСТ 11. ФОРМЫ ФАКС-116-24-3, ФАКС-116-24-4, ФАКС-116-24-5, ФАКС-116-24-6, ФАКС-116-24-7, ФАКС-116-24-8. ОПАЛУБОЧНЫЙ ЧАРТЕР	14
ПЛОСТ 12. ФОРМЫ ФАКС-116-24-3, ФАКС-116-24-4, ФАКС-116-24-5, ФАКС-116-24-6, ФАКС-116-24-7, ФАКС-116-24-8. АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	15
ПЛОСТ 13. АРМАТИРУЮЩИЕ ЧАСТИ Е, Ж, К, Р, Т	16
ПЛОСТ 14. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ 116-24-3. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	17
ПЛОСТ 15. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ 116-24-4. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	18
ПЛОСТ 16. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ 116-24-5. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	19
ПЛОСТ 17. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ С6-24-3. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	20
ПЛОСТ 18. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ С6-24-4. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	21
ПЛОСТ 19. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛОСТ С6-24-5. ОПАЛУБОЧНО-АРМАТИРУЮЩИЙ ЧАРТЕР	22
ПЛОСТ 20. АРМАТИРУЮЩИЕ КАРКАСЫ Е-1 по Е-4, Е-7, Е-8, Е-9	23
ПЛОСТ 21. АРМАТИРУЮЩИЕ КАРКАСЫ Е-5, Е-6, Е-10 по Е-80	24
ПЛОСТ 22. АРМАТИРУЮЩИЕ КАРКАСЫ Е-21 по Е-28, Е-31, Е-32, Е-33	25
ПЛОСТ 23. АРМАТИРУЮЩИЕ КАРКАСЫ Е-29, Е-30, Е-34 по Е-39, Е-41, Е-45, Е-48, Е-50	26
ПЛОСТ 24. АРМАТИРУЮЩИЕ КАРКАСЫ Е-46 по Е-49, Е-46, Е-47, Е-49, Е-51 по Е-54	27
ПЛОСТ 25. СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТИРУЮЩИХ ЧАСТИ	28
ПЛОСТ 26. СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТИРУЮЩИХ ЧАСТИ	29
ПЛОСТ 27. СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТИРУЮЩИХ ЧАСТИ	30
ПЛОСТ 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕТАЛИ М-1 по М-5 И НАВИДОЧНОЕ ДЕТАЛИ МН-1, МН-2	31
ПЛОСТ 29. ОБРАЗЦЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ПОДСОД ФОРМ НАВИДОЧНОГО АРМАТИРУЮЩИХ ЧАСТИ М-1 СРЕДИ МАССИВОВ ЗОВУЩИХ МАССИВОВ НА НАВИДОЧНОЕ АРМАТИРУЮЩЕЕ ЧАСТИ М-1, М-2, М-3, М-4, М-5	32

I. Общие данныеПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТАЗАПИСКА

В выпуске I серии ПС-01-28 даны рабочие чертежи сборных железобетонных предварительно напряженных балочных ферм с натяжением на упоры проволочной и стержневой арматурой, разработанных для покрытий производственных зданий пролетом 84 м и шагом ферм 8 м.

Фермы с проволочной арматурой предначислены только для покрытий зданий с неагрессивной средой. Фермы со стержневой арматурой допускается применять в покрытиях зданий с агрессивной средой.

2. Фермы данного выпуска взаимозаменяемы с фермами пролетом 84 м с натяжением арматуры на бетон (выпуск II).

3. Фермы поставляются изготовителем в виде цельной, полностью зашончанной конструкции.

4. Марки ферм данного выпуска обозначены шифрами в виде буквенно-цифрового факса и трех чисел. Буквенная часть обозначает фермы с проволочной арматурой в напряженном состоянии, а цифра факса - фермы со стержневой арматурой в напряженном состоянии. Числа указывают соответственно шаг, пролет и несущую способность фермы (например, факс 6-24-2).

5. Указания о применении яичных ферм приведены в выпуске I серии ПС-01-28.

II. Изготовление ферм

6. Изготовление ферм должно производиться в соответствии с требованиями, техническими условиями на изготовление и применение сборных железобетонных и бетонных конструкций и деталей" (СНиП-57) и временной инструкции по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций" издание АС Н Р ССР 1959 г.

7. Изготовление ферм предусматривается в условиях заводов железобетонных изделий как полигонов, оборудованных стендами для натяжения арматуры на упоры.

8. Нижние полья ферм изготавливаются отдельно на стапелях в вертикальном положении в стальной опалубке. Натяжение арматуры нижнего поляя производится до бетонирования гидравлическими домкратами с передачей усилия натяжения на упоры стендов. Равноть температур натянутой арматуры и конструкции, воспринимающей усилие натяжения при прогревании, не должна превышать 40° С.

9. Натяжение проволок производится усилием из расчета на одну проволоку, а натяжение стержней - усилием на расчета напряжения 6000 кг/см<sup>2</sup>. Усилия натяжения отдельных стержней общее усилие натяжения проволок и стержней нижнего поляя указано в примечаниях на арматурных чертежах нижних полос ферм.

Полнительный контроль силы натяжения следует производить по удлинению, начиная с величиной натяжения равной 6% на одну проволоку для ферм с проволочной арматурой и величиной 5% от силы натяжения стержня для ферм со стержневой арматурой.

10. Сталь натяжения арматуры производится при достижении бетоном кубической прочности не менее 70% от

проектной, т.е. не менее 280 кг/см<sup>2</sup> при бетоне марки 300. Сталь следует производить равномерно, постепенно повышая силу обжатия бетона.

11. Готовые изделия маркируются и доставляются в места изготовления ферм. Схема строповки нижних полос приведена на листе I.

Бетонирование напряженной части фермы (верхний полья и рабочий) производится в стальной опалубке после установки нижнего поляя на выверенной подложке вплотную к опалубке, установки ненапряженной арматуры и сопряжения с выпусками арматуры из нижнего поляя.

12. Сварныестыки арматуры параллельны с применением электродов типа Э50 А.

Сварные швы в стойках следует накладывать со стороны борта опалубки.

Сварка стержней производится в соответствии с "Техническими условиями на сварку арматуры для железобетонных конструкций" (ТУ-73-56 исп. 1) и "Указаниями по технологиям электросварки арматуры железобетонных конструкций" (ВЧН-3В-57) исп. 1-МС-С.

13. Стальные закладные детали изготавливаются в соответствии с техническими условиями на изготавливаемые стальные конструкции для отверстий в бетоне, требующих соблюдения специфические допускимые отклонения в размерах, которые указаны на чертежах.

14. Все недоступные поверхности отверстий деталей, в которых не будут производиться другие элементы, должны быть очищены стальной щеткой и покрыты антикоррозийным составом.

15. Способ защиты от коррозии бетона стальных закладных деталей решается в конкретном проекте в зависимости от заряда агрессивности среды.

16. Контрольные фермы производятся после доставки в бетон в напряженной части, чтобы проверить не менее 20% от проектной.

Схема строповки фермы при контроили и схемы установки фермы при хранении на складе приведены на листе I. Строповка фермы при подъеме производится путем пропуска через звено длиной 4000 мм полса стержней нижней арматурной захватов с применением деревянных прокладок для предохранения верхнего поляя от повреждений.

III. Применение ферм.

17. Применение ферм должно производиться поштучно с соответствием требований "Техническим условиям на изготовление и применение сборных железобетонных и бетонных конструкций и деталей" (СНиП-57).

При применении проверяют:

а) прочность бетона полос и отдельной части ферм;

б) размеры;

в) внешний вид;

г) отклонения рабочих ферм от установленных в рабочие нормы не должны превышать: по высоте и ширине сечения, по длине полосы и раскосов, по размерам разрывки построения верхнего поляя, по размерам защитного слоя для рабочей арматуры - 15 мм и по длине фермы - 15 мм.

д) внешний вид ферм должен удовлетворять следующим требованиям:

ТА  
1961

Полностью выполнена

Приемка	Сдано
Проверка	Сдано
Составлено	Сдано
Составлено	Сдано

6



СОРТАМЕНТ НАГРУЗКИ И ТЕХНИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 24 м

Стр  
4

ти <sup>п</sup> ф <sup>т</sup> фермы	марка фермы	Основная расчетная (в ско <sup>п</sup> шении норма- тивных) нагрузка кг/м <sup>2</sup>	расчетная (в со <sup>п</sup> к <sup>с</sup> шении нормативных) нагрузка от ав- томобилного транспорта т	марка бетона	расход материалов на одну ферму		вес фермы т	нормативные показатели (в со <sup>п</sup> к <sup>с</sup> шении нормативных) нагрузок при опи- рании на болтную т
					бетон нз	сталь кг		
<u>фермы чугунные</u>	ФАЧПБ-24-1	350 (290)	—	400	4,0	501	10,0	37,0 (32,0)
	ФАЧПБ-24-2	450 (380)	—	400	4,0	670	10,0	44,0 (38,0)
	ФАЧПБ-24-3	350 (450)	—	400	4,5	814	11,2	52,0 (44,0)
	ФАЧПБ-24-4	350 (290)	Чугуна по 3,9 (3,0)	400	4,5	794	11,2	50,0 (46,0)
	ФАЧПБ-24-5	450 (380)	Чугуна по 3,9 (3,0)	400	4,5	782	11,2	57,0 (48,0)
<u>фермы стальные</u>	ФАЧСБ-24-1	350 (290)	—	400	4,0	626	10,0	37,0 (32,0)
	ФАЧСБ-24-2	450 (380)	—	400	4,0	821	10,0	44,0 (38,0)
	ФАЧСБ-24-3	350 (450)	—	400	4,5	982	11,2	52,0 (44,0)
	ФАЧСБ-24-4	350 (290)	Чугуна по 3,9 (3,0)	400	4,5	962	11,2	50,0 (46,0)
	ФАЧСБ-24-5	450 (380)	Чугуна по 3,9 (3,0)	400	4,5	971	11,2	57,0 (48,0)



Схема опирания нижнего пояса  
фермы при хранении и перевозке



Схема строповки нижнего пояса  
фермы при подъеме



При хранении



При перевозке

Схемы опирания ферм



При хранении




При селажировании и монтаже

Схемы строповки ферм


ТА  
1561

Сортамент ферм, нагрузки, технико-  
экономические показатели, схемы  
опирания и строповки ферм


ПК-01-28  
выпуск 8  
лист 1



ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ФЕРМЫ





ФЕРМЫ ФАРСП-24-1, ФАРСП-24-2, ФАРСС-24-1, ФАРСС-24-2



ПО 1-1

УЗЕЛ А



ПО 2-2

УЗЕЛ Б

ВЫБОРКА СТАЛИ НА ОДНУ ФЕРМУ

ВЫБОРКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ  
ОСНОВНЫХ ФЕРМ

Марка фермы	Число деталей шт.	Разр. мм	Вес кг	№ листа
ФАРСП-24-1	МН-1	2	10,8	
ФАРСП-24-2	МН-2	2	23,6	28
ФАРСС-24-1				
ФАРСС-24-2				
Итого			34,4	

ГЕОМЕТРИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
НА ОДНУ ФЕРМУ

Марка фермы	Вес г	Число деталей	Сортамент стальной стали	Марка
ФАРСП-24-1	10,0	400	4,0	901
ФАРСП-24-2	10,0	400	4,0	670
ФАРСС-24-1	10,0	400	4,0	626
ФАРСС-24-2	10,0	400	4,0	881


ПРИМЕЧАНИЯ

- Наглуховая деталь № 1 служит для крепления ферм по концам ферм.
- Приемка наглухой зажимы № 2 производится электровыпрямителями типа Э42.
- В выборке стали на одну ферму расход стали на заглухные элементы для крепления плит подкрытия и стоек фонарей не учтен.
- Все необетонированные поверхности стальных деталей, в которых не будут привариваться другие элементы, необходимо очистить стальной щеткой и обработать антикоррозийной краской, которая должна быть уложена в просвете здания.
- Расход стали на фермы дан без учета отходов при изготовлении.


Марка фермы	Ст. 3 ГОСТ 380-60 Сортамент по ГОСТ 2590-57			Ст. 25120 ГОСТ 5058-57 Сортамент по ГОСТ 7314-55			Продольный сортамент по ГОСТ 8190-57 Сортамент по ГОСТ 7314-55	Сталь проглатная Ст. 3 ГОСТ 380-60	Весло кг					
	φ, мм	Ном	φ, мм	Ном	φ, мм	Ном								
5	6	16	17	18	19	20	φ 511 121 1618 2018 2218	φ 511 121 1618 2018 2218	18,7					
ФАРСП-24-1	18,1	30,4	9,6	60,1	14,4	15,4	17,8	-	10,8	23,6	9,5	4,8	18,7	500,8
ФАРСП-24-2	12,9	37,6	9,6	60,1	14,4	15,4	17,4	2216	20,6	19,4	9,5	4,8	18,7	670,4
ФАРСС-24-1	18,1	31,2	9,6	58,9	14,4	24,6	18,0	-	19,8	23,6	9,5	4,8	18,7	586,8
ФАРСС-24-2	12,9	38,4	9,6	60,9	14,4	24,6	19,8	2216	19,8	23,6	9,5	4,8	18,9	880,6

ТА  
1361

Фермы ФАРСП-24-1, ФАРСП-24-2  
ФАРСС-24-1, ФАРСС-24-2  
Сборочный чертеж и рабочий материал  
Лист 2




## ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ФЕРМЫ



OED COMMUNION  
PRESBYTER

C  
6



РАССОВА МАТЕРИАЛОВ НА  
ОДНУ ФЕРМУ

МАРКА ФОРМЫ	НАИМЕНОВА- НИЕ ПОЛОСЫ	БРОС- Т	МАРКА ФОРМЫ	ОДИН СЕЧКА № 3	ПРОЦЕН- Т СТАРИ- НИИ
ФБРД16-24.1	ВЕРХНЯЯ ПОЛОСА И РЕВЕРСА	5,3	400	2,12	175,6
	116-24-1	4,7		1,89	290,8
ФБРД16-24.2	ВЕРХНЯЯ ПОЛОСА И РЕВЕРСА	5,3	400	2,12	282,8
	116-24-2	4,7		1,89	353,8
ФБРД206-24.1	ВЕРХНЯЯ ПОЛОСА И РЕВЕРСА	5,3	400	2,12	175,6
	06-24-1	4,7		1,89	416,6
ФБРД206-24.2	ВЕРХНЯЯ ПОЛОСА И РЕВЕРСА	5,3	400	2,12	282,8
	06-24-2	4,7		1,89	503,4

## ВЫБОРКА ЗАРЛДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

## ПРИЧУПНИК.


1. Акторовские версии поэма и рецензии фирм включают в себя  
Издания поэма в томах на листах 6-9.


2. Заданные детали для представления типа погребения и способа  
хорона, а также все сведения принимаются по проекту здания.  
Примеры разработки заданных деталей и их реконструкции  
для типовых случаев даны в вспомогательной части.

1361


ФЕРНЫ ФАРСЕ-24-1, ФАРСЕ-24-2, ФАРСЕ-24-3,  
ФАРСЕ-24-2. ОПАЧУВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

PF-01-28  
БОЛЫГА Б  
ПИЧТ 3






### Узел А




This technical drawing illustrates a bridge structure, likely a truss bridge, with several key components labeled:

- 70**: Located at the top left and top right.
- 67**: Located on the left side.
- 73**: Located on the bottom left and bottom right.
- 77**: Located on the left side.
- 21**: Located in the center and bottom center.
- E-6**: Located at the bottom left, bottom center, and bottom right.
- K-3**: Located at the top right and bottom right.
- E-9**: Located at the top right and bottom right.
- Zamun 96**: Handwritten note near the bottom center.
- 60 100 150**: Handwritten note near the bottom right.
- 24 2000 73**: Handwritten note near the bottom right.

УЗЕЛ 6




No 1-1




No 2-2

ЧЕЛЯДЬ




No 3-3

Член 1



No 4-4


Year 8



No 6-6

## ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Данный лист см. совместно с листами Ч. 6-9.
  2. Стойки встыках перед сваркой станут стабильными.
  3. Сварные швы выполнить электроваркой типа Э50А.
  4. Сварные швы встыках варить со стороны бортов сварщиком.



## ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Установка патрона на один проводник от обеих концов патрона должна быть одинаковой, чтобы избежать перекосов контура катушки. Нагревательный спираль не следует превращать по упрощению, начиняя его изолированным нагревательным проводом, или же из проводников.

2. Для каждого вспомогательного спиралевого и низкочастотного контура строить изолированную витчину, изогнув контур на четверть.

3. Компликт проводов строится между зажимами пакетного погоды с шагом — 500 м.

4. Особое внимание должно быть обращено на тщательное изготовление и измерение спиральных зажимов пакетного погоды.



5. Старт нагревательных проводников производится после достроеки всех ветровых прочностей не менее 70 % от проекта, что составляет свыше 600 м². Старт нагревательных проводников осуществляется в соответствии с указанием, временем и инструкцией по технологии изготовления предварительно нагревательных спиралевидных контуров, АКН-1999.

## РАССОРД МАТЕРИАЛОВ


МАРКА ИЖЕВСКОГО ПОДАРА	ВЕС Т	МАРКА БЕТОНА	ОБЪЕМ БЕТОНА M3	ПРОГРАМ- МА СТАН- КИ ОТ
П6-24-1	4,7	400	1,89	2908

ТА  
1961


ЛЮДИ МАСТЕРЫ  
ЛЮДИ МАСТЕРЫ  
ЛЮДИ МАСТЕРЫ



## ЧЭЛЕН А



NO 1-1



707-2




РЯДОВЫЙ РАБОЧИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ  
СТАРШИМ НАЧАЛЬНИКОМ ВЕТРОЛЕТ  
НА ИЮНЬСКИЙ 1920

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Установлено направление на базу продовольствия Ст. Объект склона нарушает гидравлический режим реки Рыбка №25, допустимый танкилом донного сноса. Администрация следует предпринять по устранение, иначе с ветровым напором склон размыт от базы продовольствия
  2. Из-за неудачного строительства дамбы на реке Чистой в районе деревни Красногородка, в результате всплытия земляных, деревянных и металлических конструкций на чистые песчаные отложения в результате сноса дамбы - 500 м.
  3. Заданы сроки для устранения нарушений в течение года с момента выявления - 500 м.
  4. Особое внимание должно быть обращено на гидравлическое воздействие и выявление опасности изоляции междуречья реки
  5. Следует направление продовольствия производить после достижения нормальной пропускной способности 70% от пропускной, что соответствует действующему Списку избранных производственных объектов, подлежащих ограничению или запрещению деятельности по технологическим критериям, а также в случае нарушения гидравлического состояния реки Рыбка со стороны администрации района
  6. Администрация района должна наложить

## РАЗНОД МАТЕРИАЛЫ


МАСА ИЗДЕЛЯ ПОСЛЕ ПОСТР.	ВЕС T	МАСА БЕТОНА СВЕЖЕГО N3	ПРОЦЕН- ТЫ СТРОИ-
16-24-2	4,7	400	184 39,3



YEST 6



- 4 - 4




PO 5-5 WAF-500

TA  
195

Информационный пояс №6-24-2  
ОГЛАВЛЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

100-61-28  
Sawyer



ПРИЧЕМНИК

1. **ЮНІТЫ НАПРЯЖЕНИЯ СТЕРЖНЯ #18-NR-1837, СТЕРЖНЯ #20-NR-1895**  
ДОБРЕ ЮНІТЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИЧЕМНИКА ПРОФІЛЯ 53,0, ІЗОГА-  
ВАННОГО ПРОФІЛЯ СІЧІЮ НАПРЯЖЕНИХ СТЕРЖНІВ ПРОДУКТОВИХ  
ІЗОГАВАНИХ, ПРИЧЕМНИКА С ВІДВІДОМ НАПРЯЖЕННЯ, ПРОФІЛЯ 5,0, ОДИН  
НАПРЯЖЕННИХ ПРОДУКТОВИХ СТЕРЖНІВ.

6. Установите соответствие между выражениями в левом столбце и их значениями в правом столбце.
3. Задание № 80 отвечает на вопросы: **Что такое** **терра** **с квотами** **SCARF?**
4. Рассмотрите изображение склона горы, созданное на компьютере. Поясните, каким образом

Срок изыскания стерелизованного послеродового молока составляет 68-70% от предстоящей его сдачи в молочную ферму.

Список осуществляется в соответствии с указанием из "Временного инструкционного пособия по подготовке председателю народных земельных управлений постановления РСЧА РСФСР (1925 г.)

6. ПОСЛЕ ОТСУСТИЯ ИНДИКАТОРОВ СЛЕДОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРИМЕЩЕНИЯ К ЗА-  
ЕМЛЯНОМ ВЕСТАКИ М-Ч. СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЭЛЕКТРОДОВЫХ ПЛА-  
ЗМОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДСВЕЧИВА-  
ЮЩИХ АППАРАТУРЫ. ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРОДЛЯНИЯ ИЗ СЛОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ С В  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИМ РЕГИОНОВОДОПОДАЧИХ ГРУПП. АКАД СССР, 1960

7. АРГАМУРДИНОВ. ЕРГАСЫЛ АМАН



## РАССОР МАТЕРИАЛОВ НА МИДИУМ ПОДС


МАРКА ЧИСЛЕННОГО ПОВЕРХ	ВЕС T.	МАРКА БЕТОНА	ОБЪЕМ БЕТОНА M <sup>3</sup>	РАСХОД СТАРЫХ ЕТ
С6-24-1	4,7	400	1,89	416,2

ТД  
1961


Нижний логс СБ-24-1  
ОПАЛУБОЧНО-АРМАТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЛК-01-26  
Болгария  
ЛНСТ 8






~~ФЕРМ61 ФАКТ6-24-3, ФАКТ6-24-4, ФАКТ6-24-5, ФАКС6-24-3, ФАКС6-24-4, ФАКС6-24-5~~



No 1-1

УЗЕН А



No 2-2

Year 5

# ВСЕБАСА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ФЕРМЫ

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНУ ФЕРМУ

МАРКА ФЕРМЕІ	ВЕС Т	МАРКА СЕТОВА СИСТЕМЫ	ОБЩАЯ СИСТЕМЫ М3	ПРИЧЕМ СИСТЕМЫ
ФАКСІІ-24-3	11,2	400	4,5	814
ФАКСІІ-244	11,2	400	4,5	734
ФАКСІІ-24-8	11,2	500	4,5	782
ФАКСІІ-24-3	11,2	400	4,5	982
ФАКСІІ-244	11,2	400	4,5	962
ФАКСІІ-24-5	11,2	500	4,5	971

## ПРИМЕЧАНИЯ


1. Наглядная деталь МН-1 служит для представления расстояния по конусу фермы.
  2. Приварка наглядной детали МН-2 производится электродами типа ЭЧ2.
  3. В венце стали на одну ферму расстояние от конца на вспомогательные элементы для представления плюнгера рулевого и стойки фара не учтено.
  4. Все недостатки и недоработки поверхности стальных деталей, с которыми не будут привариваться другие элементы, необходимо учесть при стыковке штампов и обрасти антикоррозионной краской, которая должна быть указана в проекте здания.
  5. Расстояние стали на фермы дано без учета отводов элем. изготавливанием.

## Всі борся стаю на одну ферму

МАРКА ФЕРМЫ	СТ. 3 ГОСТ 380-60 СОПАРЕМЕНТ НО ГОСТ 2590-57				25Г2С ГОСТ 5058-57 СОПАРЕМЕНТ НО ГОСТ 7314-55				35Г2С ГОСТ 5058-57 СОПАРЕМЕНТ НО ГОСТ 7314-65				Балансировка износостойким покрытием НоТ 840-57	Страна производителя Ст. 3 ГОСТ 380-60				Всего	
	$\phi$ , мм		Масса		$\phi$ , мм		Масса		$\phi$ , мм		Масса		Масса		Масса				
	5	6	16	Кг	600	1000	1200	1500	1600	2000	2400	2800	3000	3200	3400	3600	Кг		
ФАКЦ6-24-3	17,7	49,7	9,6	68,0	150	39,2	3,6	95,6	—	2752	—	—	—	—	—	—	121,6	—	—
ФАКЦ6-24-4	17,3	41,3	9,6	68,2	150	39,2	3,6	120,2	72,0	114,4	—	—	—	—	—	—	355,1	—	—
ФАКЦ6-24-5	17,3	41,3	9,6	68,2	150	39,2	3,6	120,2	115,2	—	—	—	—	—	—	—	315,2	—	—
ФАКЦ6-24-3	17,7	49,7	9,6	69,0	160	38,6	3,6	80,2	—	2752	—	—	—	—	—	—	121,6	—	—
ФАКЦ6-24-4	17,3	41,3	9,6	68,2	160	38,6	3,6	103,8	72,0	114,4	—	—	—	—	—	—	313,6	192,0	238,8
ФАКЦ6-24-5	17,3	41,3	9,6	68,2	160	38,6	3,6	103,8	116,2	—	—	—	—	—	—	—	348,6	—	—
ФАКЦ6-24-3	17,3	41,3	9,6	68,2	160	38,6	3,6	103,8	116,2	—	—	—	—	—	—	—	347,2	—	—

T

ФОРМЫ ФОРСУМЕД-243, ФОРСУМЕД-244, ФОРСУМЕД-245	ПК-01-26 БИОМЕД-2
ФОРСС-243, ФОРСС-244, ФОРСС-245	
СЕРОЧУМНАЯ ЧЕРТЕЖ И РАСКОД МАТЕРИАЛОВ	Инкт 10



## РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ НА ОДНУ ФЕРМУ

МАРКА СЕВРМСИ	НАИМЕНОВА- НИЕ ЭЛЕМЕНТА	ВЕС Т	МАРКА БЕТОНА	ОБЪЕМ БЕТОНА М3	ПРОЦЕН- Т СТАРИ- ВЫ
ФАЕП6-24-3	БЕРДИЧИ ПОДС Н РЕВЕРСИЯ	5,8	400	2,30	363,7
	116-24-3	5,4	400	2,17	416,2
ФАЕП6-24-4	БЕРДИЧИ ПОДС Н РЕВЕРСИЯ	5,8	400	2,30	316,7
	116-24-4	5,4	400	2,17	492,6
ФАЕП6-24-5	БЕРДИЧИ ПОДС Н РЕВЕРСИЯ	5,8	500	2,30	275,5
	116-24-5	5,4	500	2,17	472,2
ФАЕКС6-24-3	БЕРДИЧИ ПОДС Н РЕВЕРСИЯ	5,8	400	2,30	363,7
	C6-24-3	5,4	400	2,17	581,2
ФАЕКС6-24-4	БЕРДИЧИ ПОДС Н РЕВЕРСИЯ	5,8	400	2,30	316,7
	C6-24-4	5,4	400	2,17	611,0
ФАЕКС6-24-5	БЕРДИЧИ ПОДС Н РЕВЕРСИЯ	5,8	500	2,30	275,5
	C6-24-5	5,4	500	2,17	660,6

# ВІДЕОРЕА ЗАКЛАДНИХ ДЕТАЛЕЙ

## НА ВЕРХНІЙ ПОЛС Н РЕШЕТКУ СФЕРМІ


## ПРИМЕЧАНИЯ.

1. АННОРИВАНИЕ ВЕРХНЕГО ПОЛСА И РЕШЕТКИ ФОРМЫ ДАНО НА ЛИСТАХ 14/19.  
НИЖНИЕ ПОЛСА ДАНЫ НА ЛИСТАХЕ 12.
  2. ЗАСЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛЕН ПОСЛОДИЛ И  
СТОЕК ФОНАРЯ, А ТАКЖЕ ИХ РАЗБОРОК ПРИНИМАЮТСЯ ПО ПРОЕКТУ  
ЗДАНИЯ. ПРИЧЕРГИ РАЗБОРОК ЗАСЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИХ КОНСТРУС-  
ЦИИ, ДЛЯ ТИПОВЫХ СЛУЧАЕВ ДАНЫ В ВЫПУСКЕ  $\hat{E}$  НАСТОЯЩЕЙ  
СЕРИИ.

1

ФАРМЕ/ ФАРСЛ6-243, фарсЛ6-244, фарсЛ6-245, ФАРСС6-243, фарсС6-244, фарсС6-245 ОПАЛУБОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Лист 11 ПК 01-28 ВСПУСКИ
--	--------------------------------

K-25	АЛЮ ФАЛЕБ-24-3 ФАЛЕБ-24-3 АЛЮ ФАЛЕБ-24-4 ФАЛЕБ-24-4 ФАЛЕБ-24-5 ФАЛЕБ-24-4 ФАЛЕБ-24-5	E-27	АЛЮ ФАЛЕБ-24-3 ФАЛЕБ-24-4 АЛЮ ФАЛЕБ-24-3 ФАЛЕБ-24-4 ФАЛЕБ-24-4
E-31		E-33	АЛЮ ФАЛЕБ-24-5 ФАЛЕБ-24-5




ПО 1-1

K-26	35 160 35 ФАЛЕБ-24-3 ФАЛЕБ-24-3
E-32	35 160 35 ФАЛЕБ-24-3 ФАЛЕБ-24-3 ФАЛЕБ-24-4 ФАЛЕБ-24-5

ПО 2-2

K-28



ПО 3-3

K-29	АЛЮ ФАЛЕБ-24-3 ФАЛЕБ-24-3 АЛЮ ФАЛЕБ-24-4 ФАЛЕБ-24-4 ФАЛЕБ-24-5 ФАЛЕБ-24-4 ФАЛЕБ-24-5
E-30	

ПО 4-4



ПО 5-5

Объекты  
снабжения  
потреб.

ПО 6-6

ПО 7-7

ПО 8-8

ПО 9-9

ПО 10-10

ПО 11-11

ПО 12-12

ПО 13-13

ПО 14-14

ПО 15-15

ПО 16-16

ПО 17-17

ПО 18-18

ПО 19-19

ПО 20-20

ПО 21-21

ПО 22-22

ПО 23-23

ПО 24-24

ПО 25-25

ПО 26-26

ПО 27-27

ПО 28-28

ПО 29-29

ПО 30-30

ПО 31-31

ПО 32-32

ПО 33-33

ПО 34-34

ПО 35-35

ПО 36-36

ПО 37-37

ПО 38-38

ПО 39-39

ПО 40-40

ПО 41-41

ПО 42-42

ПО 43-43

ПО 44-44

ПО 45-45

ПО 46-46

ПО 47-47

ПО 48-48

ПО 49-49

ПО 50-50

ПО 51-51

ПО 52-52

ПО 53-53

ПО 54-54

ПО 55-55

ПО 56-56

ПО 57-57

ПО 58-58

ПО 59-59

ПО 60-60

ПО 61-61

ПО 62-62

ПО 63-63

ПО 64-64

ПО 65-65

ПО 66-66

ПО 67-67

ПО 68-68

ПО 69-69

ПО 70-70

ПО 71-71

ПО 72-72

ПО 73-73

ПО 74-74

ПО 75-75

ПО 76-76

ПО 77-77

ПО 78-78

ПО 79-79

ПО 80-80

ПО 81-81

ПО 82-82

ПО 83-83

ПО 84-84

ПО 85-85

ПО 86-86

ПО 87-87

ПО 88-88

ПО 89-89

ПО 90-90

ПО 91-91

ПО 92-92

ПО 93-93

ПО 94-94

ПО 95-95

ПО 96-96

ПО 97-97

ПО 98-98

ПО 99-99

ПО 100-100

ПО 101-101

ПО 102-102

ПО 103-103

ПО 104-104

ПО 105-105

ПО 106-106

ПО 107-107

ПО 108-108

ПО 109-109

ПО 110-110

ПО 111-111

ПО 112-112

ПО 113-113

ПО 114-114

ПО 115-115

ПО 116-116

ПО 117-117

ПО 118-118

ПО 119-119

ПО 120-120

ПО 121-121

ПО 122-122

ПО 123-123

ПО 124-124

ПО 125-125

ПО 126-126

ПО 127-127

ПО 128-128

ПО 129-129

ПО 130-130

ПО 131-131

ПО 132-132

ПО 133-133

ПО 134-134

ПО 135-135

ПО 136-136

ПО 137-137

ПО 138-138

ПО 139-139

ПО 140-140

ПО 141-141

ПО 142-142

ПО 143-143

ПО 144-144

ПО 145-145

ПО 146-146

ПО 147-147

ПО 148-148

ПО 149-149

ПО 150-150

ПО 151-151

ПО 152-152

ПО 153-153

ПО 154-154

ПО 155-155

ПО 156-156

ПО 157-157

ПО 158-158

ПО 159-159

ПО 160-160

ПО 161-161

ПО 162-162

ПО 163-163

ПО 164-164

ПО 165-165

ПО 166-166

ПО 167-167

ПО 168-168

ПО 169-169

ПО 170-170

ПО 171-171

ПО 172-172

ПО 173-173

ПО 174-174

ПО 175-175

ПО 176-176

ПО 177-177

ПО 178-178

ПО 179-179

ПО 180-180

ПО 181-181

ПО 182-182

ПО 183-183

ПО 184-184

ПО 185-185

ПО 186-186

ПО 187-187

ПО 188-188

ПО 189-189

ПО 190-190

ПО 191-191

ПО 192-192

ПО 193-193

ПО 194-194

ПО 195-195

ПО 196-196

ПО 197-197

ПО 198-198

ПО 199-199

ПО 200-200

ПО 201-201

ПО 202-202

ПО 203-203

ПО 204-204

ПО 205-205

ПО 206-206

ПО 207-207

ПО 208-208

ПО 209-209

ПО 210-210

ПО 211-211

ПО 212-212

ПО 213-213

ПО 214-214

ПО 215-215

ПО 216-216

ПО 217-217

ПО 218-218

ПО 219-219

ПО 220-220

ПО 221-221

ПО 222-222

ПО 223-223

ПО 224-224

ПО 225-225

ПО 226-226

ПО 227-227

ПО 228-228

ПО 229-229

ПО 230-230

ПО 231-231

ПО 232-232

ПО 233-233

ПО 234-234

ПО 235-235

ПО 236-236

ПО 237-237

ПО 238-238

ПО 239-239

ПО 240-240

ПО 241-241

ПО 242-242

ПО 243-243

ПО 244-244

ПО 245-245

ПО 246-246

ПО 247-247

ПО 248-248

ПО 249-249

ПО 250-250

ПО 251-251

ПО 252-252

ПО 253-253

ПО 254-254

ПО 255-255

ПО 256-256

ПО 257-257

ПО 258-258

ПО 259-259

ПО 260-260

ПО 261-261

ПО 262-262

ПО 263-263

ПО 264-264

ПО 265-265

ПО 266-266

ПО 267-267

ПО 268-268

ПО 269-269

ПО 270-270

ПО 271-271

ПО 272-272

ПО 273-273

ПО 274-274

ПО 275-275

ПО 276-276

ПО 277-277




ПО 278-278

ПО 279-279

ПО 280-280

ПО 281-281



ПО 282-282




Year 17

### ПРИМЕЧАНИЯ


1. Ранний лист см. совместно с листами 12, 14-19.
  2. Сварки встыках перед сваркой сшить струбцинами.
  3. Сварные швы выполнить электродами типа 350A.
  4. Сварные швы встыках варить со стороны бортов отпаяием.



ЧЕЛЯДЬ




176-24-3




ВСЕГОРСКА КАРДИАКОВ, ОТДЕЛЕНИЕ  
СТЕРЖНЕЙ И ЗАКЛАДОЧЕЙ ДЕТА-  
ЛЕЙ НА МАССОМНЫЙ ПОДС

Народ Индустрии Победы	Номер оборудо- вания	Кан. ст	БСС ст	№ инв.
	E-35	2	23,4	
	E-36	2	88,4	
	E-37	2	9,6	
	E-38	2	9,6	
	E-39	12	3,6	
	E-40	2	12,8	
	E-41	4	14,8	
	E-42	4	9,2	
	E-43	4	3,2	
116-24-3	74	72	266,4	
	75	112	7,8	
	77	4	9,6	27
	87	42	8,4	
	M-1	2	2,6	
	M-2	2	1,6	
				28
	Мотор	416,2		



Year 6






705-5

ПРИМЕЧАНИЯ

1. УСЛОВИЕ НАГРЯДКИ НА ОДИН ПРОВОДОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ПОВСЯ РАВНО 1947. ВОЛНОДІЛІТЕЛЬНИМ КОНТРОЛЕМ СПІВАЧІ НАГРЯДКИ СЛЕДУЄ ПРОМОВОДОВЕ ПОДЧИНЕННЯ, КАЧУННА С ВЕЛИЧИННОЮ НАГРЯДКИ ПРАВИМ ОТ ІЛЛІА ФІЛІАЛОВОДОВОГО.
2. ВОЛНОВІ ВІДСІКИ СПІВАЧІСЬКИХ ЕКСПРОВІВ НІЖ УСЛОВІЯ ВОЛНОДІЛІТЕЛЬНОГО СОСТОЯННЯ ПРОДУКЦІЇ ВЕЛИЧИННОЮ, УКАЗАННОЮ НА ЧЕРЕПІ.
3. ЗОПУТІЛ ПОД 87 СТАВЯТЬ МЕНШІХ УЧЛАМИ НІЖНЕГО ПОВСЯ С ШАГОМ ~500 ММ.
4. ОСОБЕ ВНИМАНИЧЕ БОЛІДОВІ БОЛІДІВІСТЬ ОБРАЩЕНОНІ НА ТІЛОСЛОВІНІ БЕЗ ПРОВАДІВАННЯ І РІДНОВІДВІДІВ. ОДНАКІВСТЬ ПОВСЯ ПОДАЄТЬСЯ ПОВСЯ.
5. ПОСЛУХ НАГРЯДКИ ПРОВОДОВОГО ПРОДІВОДІВАННЯ ПОСЛЕ ДОСТИГНЕННЯ БЕТОНОМ ПРОДІСТВІЯ НІЖНЕСТЬЮ 40% ОТ ПРОЕКТНОНОГО, ЩО СОСТАВЛЯЕТ 280-310 СІДІВ СПІВАЧІ НАГРЯДКИ ПРОВОДОВОЕ ПОСУЖЕВЛЯЄТЬСЯ В СОВІСТВІСТІ С УКАЗАННОЮ НА ЧЕРЕПІ ВРЕМЕННОЮ МІСТІСТУЮ ПО ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ИЗГОТОВЛЕННІ ПРЕДВАРІТЕЛЬНО МАПРЯГІЧЕНОГО КАРБОЗЕВОБЕТОНОВІСТІ СКОНОПРЕДЧЕСТІЙ АС І НА ССОР 1959г.
6. РОМАНОУЧЕСТІ ЕКСПРОВІВ ДАЮТЬ НА ПЛІСТАХ 83-24

РАЗДЕЛ 3 МАТЕРИАЛОВ

№	МАРКА ЧИСТЕГО ПОРОКА	ВЕС Т	МАРКА СЕТОЧКИ	ДЕБЕЛЬНОСТЬ СЕТОЧАСТИН ММ	ПРЕДО- ЛІСІ СТ
2	76 24-3	5,4	400	2,17	416,2
1					






ВЫБОРКА КАРКАСОВ, ОДЕЛЬНЫХ  
СТЕРЖНЕЙ И ЗАСЛАННЫХ ДЕТАЛЕЙ  
НА НИЖНИЙ ПОЯС

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. УСЛОВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОДИН ПРОВОЛОКУ ЗТ. Общее условие напряжения арматуры нижнего пояса равно есть дополнительный контроль силы напряжения следует производить по замечанию научного с величиной напряжения равной 0,1 на один проволоку.
  2. Длины выпусксов стыковых каркасов и их утолины должны строго соответствовать величинам, указанным на чертеже.
  3. Задуты под ЗТ ставятся между узлами нижнего пояса с шагом ~ 500 мм.
  4. Особое внимание должно быть обращено на тщательное бетонирование и выверивание отпорные якори нижнего пояса.
  5. Сталь напряжения проволок производить после достижения бетоном прочности не менее 70% от проектной, что составляет 280 кг/см<sup>2</sup>. Сталь напряжения проволок осуществлять в соответствии с засвеченными временной инструкцией по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций АС и А ССР, 1959г.
  6. Арматурные каркасы даны на листах 2324.

## РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

МАРКА ИЗДЕЛИЯ ПОВСА	ВЕС Т	МАРКА БЕТОНА	ОБЪЕМ М3	РАЦИОН СТАЛІ КІ
П6-24-4	5,4	400	217	4426




## ВЫБОРКА САРКАСОВ, ОДАЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ И ЗАСЛАННЫХ ДЕТАЛЕЙ НА НИЗКИЙ ПОВС

МАРСА ИЗДАЧЕГО ПОГРЯ	МАРСА ИЗДАЧЕГО ПОГРЯ ВСЕГО В МИРЕ	КОЛ- ВО ШТ.	ВЕС ЭТ АРКТА
E-40	2	12.8	
E-41	4	14.8	
E-43	4	3.2	
E-44	2	18.0	
E-45	2	4.0	
E-46	2	4.8	
E-47	2	4.8	
E-48	4	11.6	
E-50	12	36	
74	92	396.4	
75	112	7.8	
77	4	9.6	
87	42	84	
M-1	2	12.6	
M-2	2	1.8	
ИТОГО		472.2	



### ПРИМЕЧАНИЯ

- УСЛОВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОДИН ПРОВОЛОК 27. Общее условие напряжения арматуры инженерного пояса равно 877. Дополнительный контроль силы напряжения следует производить по заложенным начальником с величинами напряжения, равной  $\delta$  от на один проволок.
  - Данные выпусков стальной арматуры и их условия расчета строго соответствуют величинам, указанным на чертежах.
  - Зонты под 87 ставятся между зонами инженерного пояса шагом  $\sim 500$  мм.
  - Особое внимание должно быть обращено на тщательное бетонирование и виброрование опорных узлов инженерного пояса.
  - Слухи напряжения проволок производить подаче достиження бетоном прочности не менее 70% от проектной, что соответствует 350 кг/см<sup>2</sup>. Слухи напряжения проволок осуществлять в соответствии с условиями временной инструкции по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций, АС и А ССР, 1959 г.
  - АРМАТУРНЫЕ КАРДЫ даны на листах 23, 24.




РАССОД МАТЕРИАЛОВ  
на нижний пог.

МАРКА НАБЕЧЕНО- ГО БЕТОНА	ВЕС T	МАРКА БЕТОНА	ОБЪЕМ М <sup>3</sup>	РАСХОД СТАЛИ КГ
116-24-5	5,4	500	217	472,2



YES A



ЧИЗЕЛ 8

De 1-

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Установка натяжимного стержня ф 18 ПВ - 15,37, ф 20 - 16,97. Общее усилие натяжения арматуры наружного покрытия равно 156,87. Дополнительное напряжение стержней натяжимной слошной, производить по уменьшению, научной с вытяжкой натяжимной равном 5% от силы натяжимного продольного стержня.
2. Данные высотных стыковых зажимов и их установки должны строго соответствовать соответствующим требованиям на чертежах.
3. Зондаты под. 88 ставятся между наружным покрытием и швом в 500мм.
4. Особое внимание должно быть обращено на тщательное бетонирование и уплотнение зондирующих скважин, чтобы избежать появления




5. СПУСК НАГРЯДЧИХ СТЕРЖНЕЙ ПРОИЗВОДИЛОСЬ ДОСТИЖЕНИЯ БЕТОНОМ  
ПРОЧНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 70 % ОТ ПРОБЕГА, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 280 КМ/Ч.  
СПУСК НАГРЯДЧИХ СТЕРЖНЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С  
УСЛОВИЯМИ, ВРЕМЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕ-  
НИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

6. КОНСТРУКЦИИ", АС Н А ССР, 1969г.  
После спуска настаждын стержни отрезать и приварить к зажимам деталей № 1-4. Сварные швы выполнить электродами типа Э50ХГ в соответствии с Челябинским профприемом горячекатаной арматуры пермского профиля из стали марки 30ХГС. В предварительном напряжении железнобетонных конструкций нет". АС Н А ССР, 1969г.

7 АРМАТУРНЫЕ КАРКАСЫ ДАНЫ НА ЧИСТАХ 23,2

Нижній пояс СБ-24-3  
Овалубочко- арматурної чертеж

PE-01-28	
BENNY E	
FACT	17



C6-24-4




БЕЗОБАСТ РАБОТОВ ОТДЕЛЕНИЕ  
СТРУКТУР И АРХИТКЧЕСКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
НА НИЖЕМНІЙ ПОС.

## Расход материалов

- ПРИМЕЧАНИЯ.

  - Усиление натяжения стержня  $\phi$  2018 - 18.67. Общее усилие натяже-  
ния арматуры нижнего пояса равно 155,47. Дополнительный контроль сила  
натяжения следует производить по умножению начальной с величи-  
ней натяжения равной 5% от силы натяжения изначального стержня.
  - Длины выпускных стержней каркасов и их расположение строго  
соответствовать величинам, указанным на чертеже.
  - Хомуты № 3.88 ставятся между узлами нижнего пояса с шагом 450мм.
  - Особое внимание должно быть обращено на тщательное бетони-  
рование и вымпиривание оголовьев узлов нижнего пояса.
  - Спуск натяжения стержней производите после достижения  
бетоном прочности не ниже 70% от проектной, что составляет 280 кг/см<sup>2</sup>.  
Спуск натяжения стержней осуществляется в соответствии с указаниями,  
временной инструкции по технологиям изготовления предвари-  
тельно напряженных конструкций," АС и А ССР 1959г.
  - После спуска натяжения стержни обрезать и приварить к  
заглаждным деталим М-4 сварные швы выплавлять электродами  
типа Э50А в соответствии с "Указаниями по применению  
горячекатаной арматуры перенодического профиля из стали  
марки 30ХГС в предварительно напряженных железо-  
бетонных конструкциях," АС и А ССР, 1960г.
  - Арматурные каркасы: длины на листах 23, 24.

МАКЕЯ МИХАЕЛО ПОСЛА	Вес т	МАКЕЯ СЕТОНА	ОБЕИН СЕТОНА	РАСИОН СТАРИН КР
66-24-4	54	44	217	6110



ПО 1-1

ПО 5-5

ПО 5-6

ПО 7-7

ПО 6-6

1. Установите натяжение стяжки ф20-18.9т, ф22-22.6т. Общее значение натяжения арматуры нижнего пояса равно 186 т. Дополнительный контроль силы натяжения следует производить по изменению начальной с величиной натяжения равной 5% от силы натяжения рабочего стержня.  
2. Длины вспомогательных стяжек равны и не должны отличаться друг от друга.  
3. Желательно, поз. 88 оставлять между зонами нижнего пояса свыше 500мм.  
4. Особое внимание должно быть обращено на чистоту бетонирования и анкеровывание отпорных ярусов нижнего пояса.  
5. Спуск натяжения стяжек производится после достиження бетоном прочности не менее 70% от проектной, что составляет 350 кг/см<sup>2</sup>.  
Спуски натяжения стяжек осуществляются в соответствии с изложенным в временной инструкцией по технологии монолитного предварительно напряженного железобетонного единствачного яруса АС на ССР 1959 г.

6. После спуска натяжения стяжек обвязать и привязать к зонам нижнего пояса пакетами № 4-ЧМ-5. Сварные швы вспомогательных стяжек должны быть выполнены тщательно в соответствии с ГОСТ 19508-72. Указанный по применению горизонтальный профиль предварительно напряженного профиля на стали марки 30ХГ2С предварительно напряженного железобетонного единствачного яруса АС на ССР 1960 г.

7. Арматурные ярусы должны быть расположены на листах 23, 24.









С6-24-5

ВЫБОРКА КРАВАСОВ ОТРЕДИЧЕЙ  
СТЕРЖНЕЙ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ  
НА НИЖНИЙ ПОЯС

Марка нижнего пояса	Номер стержня или закладной детали	Сост. шт.	Вес кг	№ номера
E-49	2	12.8		
E-41	4	14.8		
E-43	4	3.2	26	
E-46	2	4.8		
E-47	2	4.8		
E-49	4	11.6		
E-50	12	3.6		
E-53	2	14.0		
E-54	2	14.0		
75	112	7.8		27
77	4	9.6		
79	4	23.8		
81	4	28.4		
88	42	8.4		
M-1	2	12.6		
M-2	2	1.8		
M-4	4	6.8		28
M-5	4	6.8		
<b>Итого</b>		<b>689.6</b>		

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ  
НА НИЖНИЙ ПОЯС














Марка нижнего пояса	Вес кг	Марка бетона	Объем бетона	Расход материала
С6-24-5	54	500	2.17	689.6



No 6-6





#### ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Арматурные каркасы должны изготавливаться при помощи точечной сварки в соответствии с Техническими условиями ТУ 73-56/МСТПМСП и указанными по технологиям электросварки арматуры ВСН 38-57/МСТПМСП-МРЭС.
2. Сталь марки 25Т26 условно обозначена буквенным индексом пл., например ф12 пл.
3. Размеры сварных каркасов дать по оси стержней.
4. Изготовление и пакетка фиксаторов 1003, 2, 13 разместите с допуском ±2 мм.
5. Спецификация арматуры дать на листе 25.












ПРИМЕЧАНИЯ

- Общие примечания даны на листе 20.
- Наготовление к монтажу фиксаторов под 2 и 9 делать с допуском ± 2 мм.
- Спецификация аппаратуры дана на листе 25.
- Сварные швы выполнять электродами типа ЗБОД.







- ПРИМЕЧАНИЯ.**
1. ОБЩИЕ ПРИГЕЧЧИЯ ДАНЫ НА ЛИСТОВО.
  2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИГЕЧЧИЕ ФИЛДЕТОРОВ ПОЗ. 2, 9 И 13  
ДЕЛАТЬ С ДОЛГОСКОМ 3 2 ММ.
  3. СПЕЦИФИЧНАЯ АРМАТУРА ДАННА НА ЛИСТОВО 2526.
  4. СВАРНЫЕ ШВЫ ВЫПОЛНЯТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ ТИПА 9509.



ГРУППА ВОЛН

1. Обычные прикручивания ванты на антенну 20.
  2. Наготовление и приварка фланцевиков под 2, 8, 12, 40 и 48 винтов с допуском ± 0,5мм.
  3. Специальный прихватчик ванты на антенну 26, 27.
  4. Сварные или выпрессованные титановые ванты 350A.





K-51, K-52 (OEP REPORT.) K-53; K-54 (OEP. REPORT.)

T  
19

**A** РАНОВСКИЕ БАРБЕРЫ К-40 НО К-48,  
К-46, К-47, К-49, К-51 НО К-54

AB-01-29	SEARCHED
SUPER	E)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВСІБОРКА АРМАТУРІ НА ОДИН КАРКАС

Позиція	№	ЗСКНЗ	∅ мм	ДЛІННА ММ	КОЛ. шт.	Вага г/п	Вага г/п	ВСІБОРКА АРМАТУРІ			№	ЗСКНЗ	∅ мм	ДЛІННА ММ	КОЛ. шт.	Вага г/п	Вага г/п	ВСІБОРКА АРМАТУРІ						
								∅ мм	Вага г/п	Вага г/п							∅ мм	ДЛІННА ММ	КОЛ. шт.	Вага г/п	Вага г/п			
K-1	1	6000	12mm	6000	2	12,0	5	3,7	0,6			17	1500	12mm	2200	1	2,2	6ПЛ	10,0	2,2				
	2	216	5	216	3	0,7	ИТОГО		11,3				17	12mm	5,9	5,2								
	3	190	5	190	16	3,0	ИТОГО		11,3				18	12mm	3730	1	3,7	ИТОГО		7,4				
K-2	1	СН. ВЕШЕ	12mm	6000	2	12,0	5	3,7	0,6			19	810	6ПЛ	810	11	8,9	10ПЛ	10,0	2,2				
	2	"	5	216	3	0,7	12mm	12,0	10,7				20	6ПЛ	280	4	1,1	12mm	2,2	2,0				
	3	"	5	190	16	3,0	ИТОГО		11,3				21	1750	10mm	3730	1	3,7	ИТОГО		6,5			
K-3	2	СН. ВЕШЕ	5	216	7	1,5	5	8,9	1,4			22	150	6ПЛ	900	2	1,8	6	0,5	0,1				
	3	"	5	190	39	7,4	12mm	23,4	20,8				23	200	6ПЛ	280	1	0,3	6ПЛ	1,1	0,2			
	6	11700	12mm	11700	2	23,4	ИТОГО		22,2				24	480	10mm	480	2	1,0	10mm	1,1	0,7			
K-4	2	СН. ВЕШЕ	5	216	2	0,4	5	1,6	0,2			25	110	10mm	110	1	0,1	ИТОГО		0,7				
	5	2250	10mm	2250	2	4,5	10mm	4,5	2,8				26	700	12mm	2060	1	2,1	12mm	2,1	1,9			
	7	130	5	130	9	1,2	ИТОГО		3,0				27	450	6ПЛ	450	8	3,6	ИТОГО		2,7			
K-5	2	СН. ВЕШЕ	5	216	6	1,3	5	8,5	1,3			28	800	12mm	800	2	1,6	6	0,4	0,1				
	7	"	5	130	26	3,4	12mm	19,3	17,2				29	90	6ПЛ	90	4	0,4	12mm	1,6	1,4			
	8	9820	12mm	9820	4	19,3	ИТОГО		18,5				30	600	10mm	110	2	0,2	10mm	1,4	0,9			
K-6	9	116	5	116	6	0,7						31	18	СН. ВЕШЕ	12mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
	10	90	5	90	34	3,1							19	"	6ПЛ	810	6	216	4	0,9	6	3,9	0,9	
	2	СН. ВЕШЕ	5	216	2	0,4	5	2,0	0,3				20	"	6ПЛ	810	6	190	16	3,0	20mm	12,2	30,1	
K-7	7	"	5	130	12	1,6	10mm	5,4	3,3			21	1500	10mm	2200	1	2,2	ИТОГО		9,9				
	11	2700	10mm	2700	2	5,4	ИТОГО		3,6				22	СН. ВЕШЕ	12mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
	12	6000	12mm	6000	2	12,0	6	3,7	0,8				23	"	6ПЛ	810	11	8,9	12mm	3,7	3,3			
K-8	13	216	6	216	3	0,7	ИТОГО		24,8				24	1500	10mm	2200	1	2,2	ИТОГО		9,9			
	14	190	6	190	16	3,0							25	900	18mm	900	6	150	18mm	1,8	3,6			
	15	СН. ВЕШЕ	12mm	6000	2	12,0	6	3,7	0,8				26	СН. ВЕШЕ	12mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
K-9	16	"	6	216	3	0,7	18mm	12,0	24,0				27	"	6ПЛ	810	11	8,9	12mm	3,7	3,3			
	17	"	6	190	16	3,0	ИТОГО		24,8				28	1500	10mm	2200	1	2,2	ИТОГО		9,9			
	18	СН. ВЕШЕ	6	216	7	1,5	6	8,9	2,0				29	900	18mm	900	2	1,8	18mm	1,8	3,6			
K-10	19	"	6	190	39	7,4	18mm	23,4	46,8				30	1500	10mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
	20	11700	12mm	11700	2	23,4	ИТОГО		48,8				31	1500	10mm	2200	1	2,2	6ПЛ	10,0	2,2			
	21	СН. ВЕШЕ	6	216	5	216	3	0,7	24,8				32	1500	10mm	2200	1	2,2	6ПЛ	10,0	2,2			
K-11	22	"	6	190	16	3,0	ИТОГО		24,8				33	1500	10mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
	23	СН. ВЕШЕ	6	216	5	216	3	0,7	24,8				34	1500	10mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
	24	"	6	190	16	3,0	ИТОГО		24,8				35	1500	10mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
K-12	25	СН. ВЕШЕ	6	216	5	216	3	0,7	24,8				36	1500	10mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
	26	"	6	190	16	3,0	ИТОГО		24,8				37	1500	10mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
	27	СН. ВЕШЕ	6	216	5	216	3	0,7	24,8				38	1500	10mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			
K-13	28	"	6	216	5	216	3	0,7	24,8				39	1500	10mm	3730	1	3,7	6ПЛ	10,0	2,2			

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВСЕГОРКА АРМАТУРЫ НА ОДИН КАРКАС

СТР  
29

Позиция	№ пос.	Эскиз	φ мм	длина мм	кол. шт.	штук шт.	ВСЕГОРКА АРМАТУРЫ			
							φ мм	длина мм	шт.	вес кг
K-27	13	216	6	216	7	1,5	6	8,9	2,0	
	14	190	6	190	39	7,4	20шт	23,2	57,2	
	38	11600	20шт	11600	2	23,2	НТОГО	59,2		
K-28	2	216	5	216	4	9,9	5	5,4	0,8	
	6	2300	10шт	2300	4	9,2	10шт	9,2	5,7	
	9	16	5	16	4	9,5	НТОГО	6,5		
	10	90	5	90	20	1,8				
	39	160	5	160	14	2,2				
K-29	2	CH. ВСИЧЕ	5	216	6	1,3	5	9,2	1,4	
	7	130	5	130	26	3,4	14шт	19,2	232	
	40	136	5	136	6	0,8	НТОГО	24,6		
	41	110	5	110	34	3,7				
	42	4800	14шт	4800	4	19,2				
K-30	2	CH. ВСИЧЕ	5	216	4	9,9	5	6,5	0,8	
	7	-	5	130	16	2,1	10шт	10,6	6,5	
	9	-	5	116	4	0,6	НТОГО	7,3		
	10	-	5	90	22	2,0				
	43	2660	10шт	2660	4	19,6				
K-31	2	CH. ВСИЧЕ	5	216	4	9,9	5	3,9	0,6	
	3	190	5	190	16	3,0	14шт	12,2	14,7	
	44	6100	14шт	6100	2	12,2	НТОГО	15,3		
K-32	2	CH. ВСИЧЕ	5	216	4	9,9	5	3,9	0,6	
	3	190	5	190	16	3,0	14шт	12,2	14,7	
	44	CH. ВСИЧЕ	14шт	6100	2	12,2	НТОГО	15,3		
K-33	13	CH. ВСИЧЕ	6	216	7	1,5	6	8,9	2,0	
	14	-	6	190	39	7,4	16шт	23,2	36,6	
	46	11600	16шт	11600	2	23,2	НТОГО	39,6		

Позиция	№ пос.	Эскиз	φ мм	длина мм	кол. шт.	штук шт.	ВСЕГОРКА АРМАТУРЫ			
							φ мм	длина мм	шт.	вес кг
K-34	13	CH. ВСИЧЕ	6	216	6	1,3	6	9,7	2,1	
	22	160	6	160	26	3,9	16шт	19,2	30,4	
	47	4800	16шт	4800	4	19,2	НТОГО	32,5		
	48	110	6	110	34	3,7				
K-35	49	136	6	136	6	0,8				
	19	810	6шт	810	11	8,9	6шт	10,0	2,2	
	50	1600	20шт	2200	1	2,2	14шт	3,4	4,1	
	51	1560	14шт	3390	1	3,4	НТОГО	11,7		
K-36	52	360	6шт	360	3	1,1				
	22	160	6	160	3	0,5	6	0,5	0,1	
	53	960	20шт	960	2	1,9	20шт	1,9	4,7	
	23	200	6шт	200	5	1,0	6шт	1,3	0,3	
K-37	22	CH. ВСИЧЕ	6	150	3	0,5	6	0,5	0,1	
	54	300 660	20шт	960	2	1,9	20шт	1,9	4,7	
	23	200	6шт	200	5	1,0	6шт	1,3	0,3	
	55	340	6шт	340	1	0,3				
K-38	10	CH. ВСИЧЕ	5	90	6	0,5	5	0,5	0,1	
	30	600	10шт	600	4	2,4	10шт	2,4	1,5	
	56	-100x14	-	110	2	0,2	8=14	0,4	0,6	
	57	-90x14	-	100	2	0,2	425x2	0,2	0,2	
K-39	58	125x2	-	160	1	0,2				
	59	780	14шт	2310	1	2,3	6шт	4,2	0,9	
	60	520	6шт	520	8	4,2	14шт	2,3	2,8	
	31	110	6	110	4	0,4	6	0,4	0,1	
K-40	61	900	14шт	900	2	1,8	14шт	1,8	2,2	
K-41	31	110	6	110	4	0,4	6	0,4	0,1	
	61	900	14шт	900	2	1,8	14шт	1,8	2,2	
K-42	31	110	6	110	4	0,4	6	0,4	0,1	
	61	900	14шт	900	2	1,8	14шт	1,8	2,2	
K-43	29	90	6	90	3	0,3	6	0,3	0,1	
	30	CH. ВСИЧЕ	10шт	600	2	1,2	10шт	1,2	0,7	
K-44	19	CH. ВСИЧЕ	6шт	810	4	0,9	6шт	1,0	0,8	
	51	-	14шт	3390	1	3,4	14шт	3,6	2,2	
K-45	52	-	6шт	360	3	1,1	НТОГО	9,0		
	62	1600	14шт	2200	1	2,2				
K-46	22	CH. ВСИЧЕ	6	160	3	0,5	6	0,5	0,1	
	63	960	14шт	960	2	1,9	14шт	1,9	2,3	
K-47	22	CH. ВСИЧЕ	6	160	3	0,5	6	0,5	0,1	
	64	300 660	14шт	960	2	1,9	14шт	1,9	2,3	

ПРИМЕЧАНИЯ

- ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДАНЫ НА ЛИСТЕ 20.
- Позиция 45 свободна.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВСЕБОРКА АРМАТУРЫ НА ОВЧИ КАРКАС И ОТДЕЛКИ СТЕРЖНИ

СТР  
30







Номер последовательности	№ п/п	Эскиз	φ	длина	кол.	обрат. шт.	ВСЕБОРКА АРМАТУРЫ		
							φ	сеческая ширина мм	вес кг
	23		200	6шт	200	5	1,0	6шт	1,4 0,3
E-49	52		350	6шт	350	1	0,4		
	31		10	6	10	4	0,4	6	0,4 0,1
	65		900	10шт	900	2	1,8	10шт	1,8 2,8
									ИТОГО 2,9
E-50	23	СМ. ВСИЧЕ	6шт	200	5	1,0	6шт	1,4	0,3
	52		6шт	350	1	0,4			
	19		810	6шт	910	11	0,9	6шт	1,0 2,2
E-51	60	R	1600	20шт	2200	1	2,2	10шт	3,4 2,1
	52	СМ. ВСИЧЕ	6шт	350	3	11	20шт	2,2	5,4
E-52	66	R	1600	10шт	3390	1	3,4		ИТОГО 9,7
	19	СМ. ВСИЧЕ	6шт	810	11	0,9	6шт	1,0	2,2
E-53	52		6шт	350	3	11	10шт	3,4	2,1
E-54	68	R	1600	14шт	2200	1	2,2	14шт	2,2 2,7
	66	СМ. ВСИЧЕ	10шт	3390	1	3,4			ИТОГО 7,0
	67	R	560						
	68		530	6	1060	1	1,1	6	1,1 0,24
	69	R	270						
	68		270	5	920	1	0,4	5	0,4 0,06
	69	R	560						
	69		540	6	1270	1	1,3	6	1,3 0,3

Номер последовательности	№ п/п	Эскиз	φ	длина	кол.	обрат. шт.	ВСЕБОРКА АРМАТУРЫ		
							φ	сеческая ширина мм	вес кг
	70	R	560	730	6	1460	1	1,5	6 1,5 0,33
	71	R	410	580	6	1160	1	1,2	6 1,2 0,27
	72		1200	500	12шт	1700	1	1,7	12шт 1,7 1,5
	73		620	130	6шт	1730	1	1,7	18шт 1,7 1,5
	74		23960		6шт	23960	1	24,0	57шт 24,0 3,7
	75		166		6	320	1	0,3	6 0,3 0,07
	76	R	270	380	6	770	1	0,8	6 0,8 0,18
	77		250	260	16	1980	1	1,5	16 1,5 2,4
	78		24000		18шт	24000	1	24,0	18шт 24,0 4,80
	79		24000		20шт	24000	1	24,0	20шт 24,0 5,2
	80		280		6	850	1	0,9	6 0,9 0,2
	81		24000		22шт	24000	1	24,0	22шт 24,0 7,6
	82	R	330	560	6	1120	1	1,1	6 1,1 0,24

Номер последовательности	№ п/п	Эскиз	φ	длина	кол.	обрат. шт.	ВСЕБОРКА АРМАТУРЫ		
							φ	сеческая ширина мм	вес кг
	83		300		5	450	1	0,5	5 0,5 0,08
	84	R	590	760	6	1520	1	1,5	6 1,5 0,33
	85		1300	550	13шт	1850	1	1,9	14шт 1,9 2,3
	86		200	100	9шт	1900	1	1,9	14шт 1,9 2,3
	87	R	320	450	6	890	1	0,9	6 0,9 0,2
	88	R	340	490	6	970	1	1,0	6 1,0 0,2
	89		16		5	260	1	0,3	5 0,3 0,05
	90	R	260		6	500	1	0,5	6 0,5 0,11
	91	R	230	300	6	600	1	0,6	6 0,6 0,13
	92	R	170	270	6	520	1	0,5	6 0,5 0,11
	93	R	170	270	6	530	1	0,5	6 0,5 0,11

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Общие примечания см. на листе 20.
2. Проволока стальная залужнотянутая периодического профиля (ГОСТ 8480-57) условно обозначена буквенно-цифровым индексом т/п, например, ф 57п.
3. Сталь марки ЗХГ2С условно обозначена буквенно-цифровым индексом т/п, например ф 18 т/п.



### Спецификация стали на один штук каждого измерения

#### Сталь марки Ст.3

Марка	НН	Профиль	Длина, м	Сор.	Вес, кг	Примечание
M-1	1	-220x10	260	1	48 45	
M-1	2	-φ18x10	300	6	93 18	ГОСТ 17520-63
M-2	3	ТРУБА М 51x3	220	1	98 0,8	
M-2	4	-φ6	120	2	908 0,1	ГОСТ 17520-63
M-3	5	ТРУБА М 25x2	220	2	985 0,5	
M-3	6	-φ6	80	2	908 0,1	ГОСТ 17520-63
M-4	7	-75x14	80	1	17 17	
M-4	8	ГАНДА М-2	-	1	008 -	ГОСТ 5310-51
M-5	9	ГАНДА М-2	-	1	008 -	
M-5	10	-75x14	80	1	17 17	ГОСТ 5310-51
MH-1	11	-160x10	220	1	88 88	
MH-1	12	-160x10	220	1	88 88	
MH-1	13	-70x10	130	1	94 94	54
MH-2	14	-240x14	300	1	190 190	
MH-2	15	-80x14	100	2	98 18	18

#### Примечания

1. Все сварные швы считать толщиной 1мм - блок.
2. Сварные швы выполнять электродами типа Э408 для стали марки Ст.3 и Э50Р для стали марки В3Г2С.
3. В детали M-1 применять отогнутый под 90° редомонент со производством при помощи контактной сварки. В случае отсутствия аппарата контактной сварки разрешается применять аргоновой сваркой толщиной 1мм - блок по периметру стержня.
4. Сталь марки В3Г2С условно обозначена выдавливанием индексом ПЛ, например φ16ПЛ.

32

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАЛН НА ОДИН ШТУКУ ЕДИНОЙ МАРКИ

СТА-76 МАРКИ СТ 3

Марка	НУ поз.	Профиль	Длина мм	Кол. шт.	Вес, кг			Примечания
					длинн. шт.	всес. шт.	вес шт.	
M-6	1	-75x14	2/0	1	17	17		
M-6	2	ГОСТ 5910-61	—	1	0.03	—	1.7	ГОСТ 5910-61

РАЗГОД НАПРЯГАЕМОЙ СТАЛИ  
НА НАЖИНЕ ПОДА

Марка	35ГС ГОСТ 5781-61		
	Индекс подава	Ø, мм	Масса кг
С6-24-1	355,2	—	355,2
С6-24-2	—	429,6	429,6
С6-24-3	286,8	286,4	523,2
С6-24-4	—	572,8	572,8
С6-24-5	286,8	363,2	606,0

ПРИМЕЧАНИЯ.

- На данном листе приведены замены в нажине подавах форм напрягаемой арматуры из стали марки ЗОДС на напрягаемую арматуру из стали марки 35ГС, упрочненную ветошкой до напряжения бетона 5% от, но при этом не более 3,5%.
- Чем выше напряжение стержня Ø20ГР-17,87, Ø22ГР-20,97, Ø25ГР-27,07. Общее количество напрягаемой арматуры нажинного подава равно: 103,87 для С6-24-1; 125,47 для С6-24-2; 153,27 для С6-24-3; 167,27 для С6-24-4; 177,27 для С6-24-5. Дополнительный контроль снятия напряжения следует производить по членению, начиная с величиной напряжения, равной 5% от снятия напрягаемой стержней стержня.
- Спуск напряжения стержней производите после достижения бетоном прочности не ниже 70% от проектной, что составляет 280 кг/см<sup>2</sup> для С6-24-1, С6-24-2, С6-24-3, С6-24-4 и 350 кг/см<sup>2</sup> для С6-24-5. Спуск напряжения стержней осуществляйте в соответствии с указанными временными инструкциями по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций АСН Р СССР, 1959г.
- После спуска напряжения стержни обрезать и приварить к заложенным деталям М-4, М-5 и М-6. Сварные швы выполнять электродами типа Э50А.
- Сталь марки 35ГС, упрочненная ветошкой, условно обозначена буквенно-цифровым индексом ГП, например Ø20ГР.
- В узлах нажине подавов выпуски арматуры условно не показаны.

