ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 810-1-2988

ТЕПЛИЦЫ И СПЕДИНИ-ТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР БЛО-КА ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ ПРО-ЛЕТОМ 24 м ПЛОЩАДЬЮ 3гд

A160M 5

МЕХАНИЗМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТЕПЛИЦ. МЕХАНИЗМ ЗАШТОРИВАНИЯ КРОВЛИ ТЕПЛИЦ. МЕХАНИЗМ ПРИСПУСКАНИЯ РАСТЕНИЙ. ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ОВОЩЕЙ. СИСТЕМА ПОДВЕСКИ МОНОРЕЛЬСОВ

Разработан ворошиловградеким Филиалом ЦЭКТЭ, Проптеплица" ГОСЛГРОПРОМ СССР. Ymbepmden TOCATPONPONON CCCP Rpuxas Nº 549 om 15.0787.

Главный инженер института Д.А.А. Бутенко
Главный инженер проекта Д.С. Капинский

23500-07

Привазан

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 810-1-2988

ТЕПЛИЦЫ И СОЕДИНИ-ТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР БЛО-КА ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ ПРО-ЛЕТОМ 24м ПЛОЩАДЬЮ ЗГА

*A1*660M 5


МЕХАНИЗМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТЕПЛИЦ МЕХАНИЗМ ЗАШТОРИВАНИЯ КРОВЛИ ТЕПЛИЦ МЕХАНИЗМ ПРИСПЫСКАНИЯ РАСТЕНИЙ

Разработан Центральным эксперичентальным конструкторско-технологическим бюро "Прочтеляща" Госогропрома СССР

Директор Описан ВГ. Фурнан Главный канструктор проекта Алем в Васильев

Привязан

<i>Обознацение</i>	Наитенование	Стр	<u> </u>	Обозначение	Наименование
5854-354 _. 00.00.000	Механиям вентиляции Блока зимних тепли]]	5854-354.01.00.011	Ynop
	24m площодью 32a, Спецификация	3	41 1	5854-354.01.00.012	Шпилька
<u>5854-354.00000000C5</u>			41	5854-354.01.00.013	Прогон
	24м площадью Зга . С <u>б</u> орочный чертеж		41	5854-354.01.00.014	Прогон
5854-354 HM	Механизм вентиляции ангарной теплиць		41	5854-354.01.00.015	Прогон
	Инструкция по монтажу, пуску, регулирова	Ванию и]	5854-354.01.00.017	В кладыш
	обкатке изделия на месте его примене	RHU9. 4	1	5 8 54-354.02.00.000	Меканизм коньковой вентиляции. Спецификация
<u>5854-354.01.00.000</u>	Механизм коньковой вентиляции		1		Механизм коньковой вентиляции
	Спецификация		11		Сборочный чертеж
5854-354.01.00005	Механизм коньковой вентиляции]	<i>5854-354_0</i> 3,00.000	Механизм боковой вентиляции. Спецификация
	Сбарочный чертеж	10]	5854-354.03.00.000C5	Механия Боковой вентиляции
5854-35401 <i>0</i> 4.000 <i>05</i>	Bas & chape	13]		Сборочный чертеж
5854-354.0102. 000 05	Кронштейн	14		5854-354.03.Q1.000.C5	Кр Онштейн
5854-3540100.001	Рейка	15	Rodn. u dama	5854-354.03.00.001	Рейка
5854-354.01.00.002	Втулка	g		5854-354.03.00.002	Cmoùka
5854-354.04.00.003	Ноонштейн	13	T Vog	5854-354-03.00-003	Ynap
5854-354 01.00.004	Ψαŭδα	13	4 I 14 -	5858-028.00.00.000	Механизм зашторивания кровли ангарных
5854-354,01.00.005	Кронштейн	15			теплиц Пролетом 24 м. Спецификация
5854-354.01.00.006		16			
5854-354.04.00.000.000	N numa	15	~ <u> </u>	5858-028.00,00,000.00	
5854-354.01.00.008	Πλυπα	16	30	58 58-028,00.00.00000	теплич пролетот 24m. Сборочный чертеж Механизт зашторивания кровли ангарных
58 <i>5</i> 4-354 <i>0</i> 100.00		17		3838-028300.0030003	теплиц пролетом 24м. Инструкция по эксплуатации
5854-354.01.00.010		17		5858-028-014.00-00001	
	Теплицы и спединительны	ממלונות זוו	7 7	5858-428.015.00.0000cf	
USM. NUOM Nº BORYM.	MACH MOTO DILOKO BUMHUK MENJUU NONJEMAM 2	?4м площадью 3 гд		5858- <i>0</i> 28 0/5 00 0000	Ползун
DOOK BACUILES	Class HOTH NU	m. Auem Auemo			Опора
	12 at 12 at 17	1 / 5		5858-028-017:00:0000	(Chopa
Сазора Сриочения пров. Васильев Пинана Васильев Читв. Ноивчля Обозначение	1 1 1 176	HTB, Noompenuuu ppowunobepaa	The veno	5858-028-0/700.0000 VBM3/VCm NP BOSSM. 1/ 0503:HQUEHUE	Садержание альбома
уть. Коивчля Обозначение	Наименование	Cm _j	o.	Изму/ист № докум. У Обозначение	Содержание альбома Наименование
Обозначение 5859-028.18.00.0000	Наименование Б О пора	<i>Cm</i> ₁	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ОБОЗНАЧЕНИЕ 5858-02702.00.000 СЕ	Содержание альбома Наименование Шаркир M31-2
Обозначение 5859-028,18.00.0000 5858-028 (9.00.0000	Наименование 6 О пора 5 Блок	Cmp 44 45	o July July	0503HQUENN® 2055H. 11 0503HQUENUE 5858-02702.00.000.00	Содержание альбома Наименование Шаркир М31-2 Муфта И31-36
<u> 4/m8. КРИФИЯЯ</u> 0503 НАЧЕНИЕ 5859-028 19.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 20.00.0000	Наименование 6 О пора 6 Блок 6 Планка	Cmp 44 45 45	TO STORY SMIT	0503HQUENN® 2055H. 11 0503HQUEHUE 5858-02702.00.0000E 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.007	Содержание альбома Наименование Шаркир М31-2 Муфта M31-36 Скоба М31-41
4m5. Kbubhan 0503H44eH4e 5858-028/8.00.0000 5858-028/9.00.0000 5858-028/9.00.0000 5858-028/9.00.0000	Наименование В О пора Б Блок Б Планка Б Планка	Cmp 44 45 45	CO.	ОБОЗНОЧЕНИЕ 5858-027.02.00.000.02 5858-027.00.00.007 5858-027.00.00.007 5858-027.00.00.000	Наименование Шаркир М31-2 Муфта M31-36 Скоба М31-42
4/m.E. K.P.U.O.40.00 0503 H.Q.U.P.H.D.0000 5853-028 J.P.00.0000 5853-028 J.00.0000 5853-028 J.00.0000 5853-028 J.00.0000 5853-028 J.00.0000 5853-028 J.00.0000	Наименование В Опора Б Блок Планка Планка Опора	Cmy 44 45 45 45	0. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	0503HQUENN® 2005H. 1/ 0503HQUENUP 2005H. 1/ 5858-027/2 00.000 002 5858-027/0000 007 5858-027/00 00000 5858-060 077 05	Содержание альбома Наименование Шаркир М31-2 Муфта M31-36 Скоба М31-41
4/m5. KPUUSAAA O503 HALUBHAA 58.53-028.19.00.00000 58.53-028.29.00.0000 58.53-028.29.00.0000 58.53-028.29.00.0000 58.53-028.29.00.0000 58.53-028.29.00.0000 58.53-028.29.00.0000 58.53-028.29.00.0000	Наименование В Опора Б Блок Планка Планка Плара В Опора	Cm) 44 45 45 45 41	o o	0503HQUENN® 2005H. 1/ 0503HQUENUP 2005H. 1/ 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.005 5858-06.07.7.55 5858-06.1//	Наименование Шаркир М31-2 Муфта М31-36 Схоба М31-41 Угалок М31-42 Устройство натяжное Лодвесса
4/m5. KPUUSAAA O503 HGUEHUE 5858-028 /8.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000	Наименование В Опора Б Блок Планка Планка Пора	Cmy 44 45 45 45	o o	0503HQUEHUE 5858-02702.00.000.00 5858-027.00.00.007 5858-027.00.00.007 5858-027.00.00.005 5858-06.017 C5 5858-06.111 5858-06.112-02	Наименование Шарнир МЗ1-2 Мифта МЗ1-36 Скоба МЗ1-41 Уголок МЗ1-42 Устройство натяжное Лодвеска Зажит
4m5 Kbudyaa 0503 Hayekue 5858-028 19.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000 5858-028 29.00.0000	Наименование В Опора Б Блок Планка Планка В Опора В Опора В Опора В Балка Плита	Cmp 4 4 4 5 4 5 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0.00	0503HQUENN® 2005H. 1/ 0503HQUENUP 2005H. 1/ 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.005 5858-06.07.7.55 5858-06.1//	Содержание альбома Наименование Шармир м31-2 муфта м31-36 Скоба м31-41 Уголок м31-42 Устройство натяжное Лодвеска За жим Меканиям приспускания растений ангарнык
4/mE KEUDYAR 0503 HA 44E HU E 5859-028 JR 00 0000 5858-028 JR 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 00 000025 5858-028 00 000025	Наименование 6 О пора 6 Блок 6 Планка 6 Плара 6 О пора 7 Планка 7 Планка	Cmy 44 45 45 45 44 44 44 44 44	0.00	0503HQUEHUE 5858-027.02.00.000.00 5858-027.00.00.00 5858-027.00.00.00 5858-027.00.00.00 5858-016.017 C5 5858-016.117 5858-016.117 5858-016.117 5858-016.112-02	Наименование Шармир м31-2 Мифта м31-36 Скоба м31-41 Уголок м31-42 Устройство натяжное Лодвеска За жим Меканиям приспускания растений ангарнык теплиц пролетом 24м. Спецификация
4/m5. KPUUSAAA 0503 H44EHUE 5858-028 19.00.0000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.0000025 5858-028 00.000025	Наименование 6 О пора 6 Блок 6 Планка 6 Опора 6 Опора 6 Опора 6 Опора 6 Опора 6 Опора 7 Иштора	Cmy 44 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44	0. 5. 5. 5. 5. 7. 7. 7. 8.	0503HQUEHUE 5858-02702.00.000.00 5858-027.00.00.007 5858-027.00.00.007 5858-027.00.00.005 5858-06.017 C5 5858-06.111 5858-06.112-02	Наименование Шаркир М31-2 Муфта М31-36 Скоба М31-41 Уголок М31-42 Устройство натяжное Лодвеска Зажим Меканиям приспускания растений ангарнык теплиц пролетом 24м. Спецификация
4/mE KEUDYAR 0503 HA 44E HU E 5859-028 JR 00 0000 5858-028 JR 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 27 00 0000 5858-028 00 000025 5858-028 00 000025	Наименование 6 О пора 6 Блок 6 Планка 6 Опора 6 Опора 6 Опора 6 Опора 6 Опора 6 Опора 7 Иштора	Cmy 44 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44	0. 5. 5. 5. 5. 5. 7. 7. 7. 8. 8. 8.	0503 NO 4005 N. 1/ 0503 NO 400 N. 1/ 5858-027.02.00.000 CE 5858-027.00.00.000 5858-027.00.00.000 5858-016.017 C5 5858-016.112-02 5839-022.00.00.000	Наименование Шаржир М31-2 Муфта м31-36 Скоба м31-41 Уголок М31-42 Устройство натяжное Лодвеска Зажит Меканизм приспускания растений ангарных теплии пролетом 24т. Стецификация теплии пролетом 24т. Стецификация теплии пролетом 24т. Стецификация
4/m5. KPUUSAAA 0503 H44EHUE 5858-028 19.00.0000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.00000 5858-028 20.0000025 5858-028 00.000025	Наименование В Опора В Блок Планка Опора В Наима Планка Планка Новнштейн	Cmy 44 45 45 45 44 44 44 44 44 44	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Шаржир М31-2 Муфта м31-36 Скоба м31-41 Уеолок М31-42 Устройство натяжное Лодвеска Зажит Меканизм приспускания растений ангарнык теплии пролетом 24м. Спецификация теплии пролетом 24м. Сборочный чертеж Инструкция по эксплуатации
4/m5. KDUDYAR	Наименование В Опора Б Блок Б Планка Б Опора В Валка Планка Планка Итора Корнитейн В Винт	Cmy 44 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Шаржир М31-2 Муфта м31-36 Скоба м31-41 Уеолок М31-42 Устройство катяжное Лодвеска Зажит Меканизм приспускания растений ангарнык теплии пролетом 24м. Спецификация теплии пролетом 24м. Сборочный чертеж Инструкция по эксплуатации Привод
4/m5. KDUBYAR	Наименование В Опора Б Блок Б Планка Б Опора В Валка Плита Плита Плитора Новинтейн В Кладъщ	Cmy 44 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Шаркир М31-2 Муфта М31-36 Скоба М31-41 Успоройство катяжное Лодвеска Зажим Меканизм приспускания растений ангарнык тепиц пропетом 24м. Спецификация ангарнык тепиц пропетом 24м. Сооройный чертеж Инструкция по эколууатации Привод Лривод
4/m5. KDUBURA 0503 HQUBURA 5853-028 JS.00.0000 5853-028 JS.00.0000	Наименование В О пора Б Блок Б Планка Б Опора В Валка Плита Плита Плите Наименование В В В Пора В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Cmy 44 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Шаркир М31-2 Муфта м31-36 Скоба м31-41 Уголок М31-42 Устройство натяжное Лодвеска Зажит Механизм приспускания растений ангарных теплии пролетом 24м. Спецификация теллии пролетом 24м. Сборочный чертеж Инструкция по эксплуатации Привод Привод Привод
4/m.E. K.D.U.B.4.R. 1 0503 H.Q.U.B.4.R. 10 00000 5858-028 19.00 00000 5858-028 29.00 00000 5858-028 29.00 0000 5858-028 29.00 0000 5858-028 29.00 0000 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020 5858-028 00 00 020	Наименование В Опора Б Блок Б Планка Б Опора В Балка Плита Планка Плита Планка В Итора В Вит В Вит В Вит В Вит В Вит В Вит В Пробка	Cmy 44 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Шаржир М31-2 Муфта м31-36 Скоба м31-41 Уголок М31-42 Устройство натяжное Лодвеска Зажит Меканизм приспускания растений ангарных теплии пролетом 24м. Спецификация теплии пролетом 24м. Сборочный чертеж Иктрукция по эксплуатации Привод Привод Привод Кронштейн
4/m.E. K.P.U.B.4/m.R. 1 0503 H.Q.U.B.4/m.R. 1 5853-028 8.00.0000 5853-028 8.00.0000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.000000 5853-028 20.000000 5853-028 20.000000 5853-028 20.000000 5853-028 20.0000000 5853-028 20.0000000000000000000000000000000000	Наименование В Опора Б Блок Б Планка Б Опора В Балка Плита Планка Плита Планка В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Cmy 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Шаржир М31-2 Муфта м31-36 Скоба м31-41 Уеолок М31-42 Устройство натяжное Лодвеска Зажит Меканизм приспускания растений ангарнык теплии пролетом 24м. Спецификация теплии пролетом 24м. Сборочный чертеж Инструкция по эксплуатации Привод Привод Привод Кронштейн И Кронштейн
4/m.E. K.P.U.B.4.R. 1 0503 H.G.U.B.4.R. 10.0000 5853-028 18.00.0000 5853-028 29.00.0000 5853-028 29.00.0000 5853-028 29.00.000 5853-028 20.0000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000 5853-028 00.000	Наименование В Опора Б Блок Б Планка Б Опора В Балка Планка	Cmy 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Шаркир МЗІ-2 Муфта МЗІ-36 Скоба МЗІ-41 Уголок МЗІ-42 Устройство натяжное Ловвеска Зажит Механизм приспускония растений ангарных теплиц пролетом 24м. Спецификация Механизм приспускания растений ангарных теплиц пролетом 24м. Сборочный чертеж Инструкция по эксплуатации Привод Привод Привод Кронштейн Корнитейн О Ролик повдерживающий Пропос в сборе
4/m.E. K.P.U.B.4/m.R. 1 0503 H.Q.U.B.4/m.R. 1 5853-028 8.00.0000 5853-028 8.00.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.0000 5853-028 20.00000 5853-028 20.00000 5853-028 20.000000 5853-028 20.0000000000000000000000000000000000	Наименование В Опора Б Блок Планка Плобка Плобка Плобка Плобка Плобка Плобка Плобка Плобка Плобка Плобка Плобка	Cny 44 45 45 45 44 44 44 44 44 44 45 44 45 45	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Шаркир м31-2 мурта м31-36 Скоба м31-41 Уголок м31-42 Устройство натяжное Ловвеска Зажит Меканизм приспускамия растений ангарных теплиц пролетом 24м. Спецификация об Меканизм приспускамия растений ангарных теплиц пролетом 24м. Сборочный чертеж Инструкция по эксплуатации Привод О Кронитейн О Кронитейн О Ролик поддерживающий О Ролики поворотные О Трос в сборе
4/10.5.	Наименование В Опора Б Блок Планка Планка Планка Плита Плита Планка Плита Плита Плита Пловка	Cny 44 45 45 45 44 44 44 44 44 44 45 45 45	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Наименование Шаркир М31-2 Муарта М31-36 Скоба М31-41 Уголок М31-42 Устройства натяжное Ладвеска Зажим Меканизм прислускания растений ангарнык теплиц пролетом 24м. Спецификация В Меканизм прислускания растений ангарных теллиц пролетом 24м. Сборочный чертеж Листрукця по эксплуатации Привод Привод О Кронштейн О Ролик поддерживающий О Ролики поддерживающий О Стеллаж
4/10.5. N.D.U. O. 10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Наименование В Опора Б Блок Планка Опора В Канка Плита Плит	Cny 44 45 45 45 44 44 44 44 45 45 45 46 47 47 47 48 48 56 55	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Наименование Наименование Шаркир М31-2 Муарта М31-36 Скоба М31-41 Уголок М31-42 Устройство натяжное Ладвеска Зажим Меканизм приспускания растений ангарнык теплии пролетом 24м, Спецификация В Меканизм приспускания растений ангарных теплии пролетом 24м, Сборочный чертек Привод Привод Привод Привод Привод О Кронштейн ОО Ролик поддерживающий О Ролик поддерживающий О Ролик поддерживающий О Ролик поддерживающий О Стелиси Стелиск ОО Кронштейн
4/10.5. 1/20.00 1/20.0	Наименование В Опора Б Блок Планка Планка	Cmy 44 45 45 45 45 44 44 44 44 44 45 55 55	0. 5 5 6 5 7 7 7 8 8 8 8 8	0503MQ4EHUE 0503MQ4EHUE 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-027.00.00.002 5858-06.017.05 5858-06.112-02 5838-022.00.00.000 5839-022.00.00.000	Содержание альбома Наименование Шаркир М31-2 Муфта М31-36 Скоба М31-41 Уевлок М31-42 Устройство натяжное Ладвеска Зажим Меканизм приспускания растений ангарнык теплии пролетом 24м. Спецификация В Меканизм приспускания растений ангарных теллии пролетом 24м. Сборочный чертек Привод Привод Привод Привод Привод О Привод О Привод О Ролик поддерживающий О Стелиж О Кранштейн О Стелиж О Кранштейн
4/10.5. N. D. L. C.	Наименование Б. Опора Б. Блок Б. Планка Б. Опора В. Опора В	Cmy 44 45 45 45 45 46 44 44 44 44 44 45 56 55 55 55	CS C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0503MQ4EHUE 5858-02702.0000005 5858-02702.0000000 5858-027.0000.002 5858-027.0000.002 5858-027.00.00000 5858-027.00.000000 5858-026.017.05 5858-026.017.05 5858-026.00.00000 5839-022.00.000000 5839-022.00.0000000000000000000000000000000	Подп. Исто Кармир М31-2 Муарта М31-36 Скоба М31-41 Уголок М31-42 Устройства натяжное Ладвеска Зажим Меканизм приспускания растений ангарнык теплии пролетом 24м. Спецификация Меканизм приспускания растений ангарных теплии пролетом 24м. Сборочный чертек Митрукия по эксплуатации Привод Привод Привод Привод О Кронштейн О Ролик поддерживающий О Стелиси О Стелиси О Кронштейн О Стелиси О Кронштейн О Стелиси О Скоба О Летпя О Уголок О Уголок
4/10.5. 1/20.00 / 10	Наименование Б. Опора Б. Блок Б. Планка Б. Опора В. Опора В	Cmy 44 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 45 55 5	20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0503MQ4EHUE 8858-02702.00.00005 8858-02700.00.002 8858-02700.00.002 5858-06.017 C5 5858-06.114 5858-06.114 5858-06.117 5858-06.117 5858-06.117 5858-06.110 5839-022.00.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003	Наименование Шаркир м31-2 мурта м31-36 Скоба м31-41 Уголок м31-42 Устройство натяжное Лодвеска Зажит Механизм приспускания растений ангарных теплии пролетом 24м. Спецификация об Механизм приспускания растений ангарных теплии пролетом 24м. Сборочный чертеж Инструкция по эксплуатации Привод Привод О Кронштейн О Ролик поддерживающий О Ролик поддерживающий О Ролик поддерживающий О Ролик поддерживающий О Ролики поборотные О Трос в сборе О Степлаж О Кронштейн О Кронштейн О Скоба О Латик
4/10.5. N. D. L. C.	Наименование Б. Опора Б. Блок Б. Планка Б. Опора В. Опора В	Cmy 44 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 45 45	CS C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0503MQ4EHUE 8858-02702.00.00005 8858-02700.00.002 8858-02700.00.002 5858-06.017 C5 5858-06.114 5858-06.114 5858-06.117 5858-06.117 5858-06.117 5858-06.110 5839-022.00.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.002 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003 5839-022.00.003	Наименование Шаркир м31-2 мурта м31-36 Скоба м31-41 Уголок м31-42 Устройство натяжное Ловвеска Зажит Меканизм приспускамия растений ангарных теплиц пролетом 24м. Спецификация об Меканизм приспускамия растений ангарных теплиц пролетом 24м. Сборочный чертеж Инструкция по эксплуатации Привод О Кронштейн О Кронштейн О Ролик поддерживающий О Ролики поворотные О Трос в сборе ОС Степлаж ОН Кронштейн ОС Скоба ОЗ Летпя И Уголок ОЗ Ллатик



I. Введение.

Нас тоящая инструкция регламентирует правила монтана, технического обслуживания, наладки, обкатки и эксплуатации теханизта вентиля-

ции ангарных теплиц пролетот 24м. При проведении работ необходимо руководствоваться настоящей инструкцией, паспортом 5854-354 ПС и чертенами проекта 5854-354.

Администрация тепличного комбината назначает приказот инже нерно-технический персонал, ответственный заправильную эксплуатацию и техническое обслуживание механизма вентиляции.

2. На значение.

Механизм вентиляции предназначен для открывания и закрывания коньковых и боковых форточек ангарных теплиц пролетом 24 м при рабом снстеты вентиляции в автоматическом или ручном рениме с целью регулирования параметров микроклимата в теплице.

3. Указание мер безопасности.

3.1. Руко водство тепличного комбината, ответственное за выполнение работ согласно настоящей инструкции, должно обеспечивать условия безопасного ведения работ.

3.2. Кработам допускаются лица, знающие правила и инструкции по технике безопасности применительно к выполняемой работе.

3.3. все работы долнны проводиться при достаточном освеще нни. Проходы крабочим местам долнны быть свободными.

34.Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и Защитными шлемами.

3.5. Работы, связанные с электрооборудованием проводить только при снятот напряженни. При этот на электрощите управления должен быть вывешен плакат: "Не включать! Работают люди."

Снятие плаката и включение электрооборудования разрешается тому ли цу, которое выключало электрооборудование и вывесило плакат.

3.6. При от соединении от электродвигателя питающего кабеля концы всех трех фаз долнны быть замкнуты накоротко и заземлены.

					<u> </u>				
			L			5854 - 354 UM			
	<i>Цз</i> м.	<i>Nuct</i>	NOOKYM	Подп	Дата				
1	Раз	ραδ.	Солотеник	Que-	7/078	Механизм вентиляции ангар	1um	Aucm	Auc mob
	<i>flpc</i>	В	Силютин	14/2-	1102.88	ной теплицы пролетом 24м.		1/	16
1	MKC	нст	Васильев	Ben	1.0282	Инструкция по монтану, пуску регулированию и обкатке изделия	HAVTE	10000	0.4
	H.K	онтр.	HODUK	You	22.07.88	регулированию и обкатке изделия	R A	,,npomme 004410	Rosaa
	y_m	<u> 8.</u>	KPUBYNA			наместе его применения.			
				Koner.	poka	1 KYX M U HOBQ		Формат	A 4

4. Устройство и работа изделия.

4.1. Меха низм вентиляции теплицы пролетом 24м состоит из двух автономных механизмов вентиляции: коньковой (верхней)- два теханизма; боковой - два механизма.

4.2. Каждый механизм коньковой вентиляции состоит из привода 1 (рис. 1), реечных передач2, валов 3 и узла конечных выключате-1e ū (puc.4).

4.2.1.При вод (мотор-редуктор 5854-023) располагается на Юоси теплицы и слунит для управления механиэмом вентиляции в теплицев автоматическом или ручном рениме.

1) мот ор-редуктор ((рис. 2) устана вливается на кронштейне 2, который крепится к ригелю металлоконструкции теплицы шпилькой. Концы выходного вала мотор-редуктора нестко соединяются с валами 4 посредством осей 5.

2) валы соединяются с реечной передачей с помощью полухомутово 4.3.2. Ресчная передача предназначена для преобразования враща тельного движения вала в поступательное движение рейки, шарнирно соединенной с форточкой и состоит(ст. рис. 3) из корпуса 1, в тулки квадратного сечения 6, Зубчатого колеса 5, рейки 2, подшипников скольнения из полиатида 4, роликов 7, пальцев10 и накладки z с ша $ar{w}$ дой 9. Последняя имеет паз, при помощи которого регулируется равно мерность 3430pa менду форточкой и подфорточным прогоном на всей длине теплицы.

Втулка квадратного сечения 6 закреплена на прогоне теплицы с помощью кронштейнов в и подшипников скольнения 4. Прогоны крепятся кригелям теплицы посредством болтов.

4.3.3. Соединение валов производится посредством двух ступенчатых полухомутов (соединенных между собой посредством болтов) через втулку соединительную (квадратного сечения).

44. Механизм боковой вентиляции состоит из привода! (ст. рис.!) ресчных передач4, валов 3, узла конечных выключателей (ст. рис 6). Принцип действия иконструкция основных узлов теханизта (см. рис. 5, 6, 7) аналогичны механизму коньковой вентиляции. Рейкагреечной передачи бокового механизма вентиляции имеет саблеобразную форму.

> 5854 - 354 UM м. <u>Подп. 4ата</u> Копировал Кухтинова Формат 44

3.7. При использовании электро и пневматического инструтента не рбходимо предварительно проверить его исправность. Выполнять работу данным инструментом разрешается только рабочим, которые прошли специальную подготовку и обеспечены средством индивидуаль. ной защиты. Работы с электрофицированным инструментом, расчитанным на напрянение 127 или 220 В, долины проводиться в диэлектрических перчат-ках и диэлектрических галошах.

3.8. При выполнении работ на высоте более 1.5 м следует притенять настил с ограндениет рабочего теста. При неслотных работах, во вретя установки, сборки или крепления различного оборудования, можно использовать приставные лестницы, длина которых не должна превышать 5 м.

Применяемые подмостки и лестницы долины быть прочными и надежными Лестницы, устанавливаемые на гладких поверхностях, должны иметь ос нования, обитые резиной. Работы с применениет лестниц должны произво диться двумя лицами, одно из которых должно находиться внизу.

Вести работы со случайных опор и использовать в качестве опор уже смонтированные элементы механизма вентиляции запрещается.

3.10. Ручной инструмент должен соответствовать следующим требованиям:

И слесарные молотки должны быть исправны

2) гаечные ключи долины соответство вать размерам головок δομποβ(raek).

Применять пластинки между гайкати и ключом не допускается.

3.11. Запрещается вести работы, а такне производить смазку агрегатов во время их работы.

3.12. В остальном руководствоваться следующими материалами: 1) "Общие правила техники безопасности и производственной санита рни для предприятий и организации машиностроения", утверн денных постановлением Президиума ЦК профсоюза работников машиностроения 27.07.60г. и согласованных с Главсанинспекцией СССР.

2) "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустано-вок потребителей." утвержденных начальником Госэнергонадзора от 12

апреля 1969 г.

1) СНиП III-4-80 "Техника безопасности в стронтельстве."

2) OCT 10.15.224-86 _{""}, Теплицы. Промышленные каркасы. Общие тех-

ннческие условия." 3) ОСТ 10.15.225-86 "Оборудование технологическое. Общие технические условия.

_							
_						NUCT	
n	Лист	NBOKYM.	Noan.	Аата	5854- 354 UM	2	
_						Формат А4	

4.5. Принцип работы механизма вентиляции следующий: при температуре воздуха в теплице, превышающей заданную, по команде, данной оператором с пульта управления или датчика системы авто матики, включается мотор-редуктор.

4.5.I. Механизм обеспечивает открывание форточек одного ската или одной стены теплицы. Закрывание форточек происходит при реверсировании мотор-редуктора.

4.5.2. Отключение мотор-редуктора механизма в крайних положениях форточек осуществляется при помощи двух конечных выключателей (см. рис. 4), а также, в случае превышения нагрузки сверх допустимого значения, при срабатывании микровыключателей устройства предельных мотен тов, расположенного вкорпусе мотор-редуктора.

5. Подготовка изделия к монтану.

5.1. Механизм вентиляции перед началом монтана подвергается визу альному остотру для выявления видитых дефектов и проверки его комплектности в целом. Проверку комплектности вести согласно паспорта 5854-354 ПС. (Раздел "Комплект поставки").

5.2. Произвести проверку качества монтана метамоконструкций блока теплиц, в котором намечен монтан механизма вентиляции на сооп ветствие требованиям проекта, при этом особое внимание обратить на прилегание фрамуг и отсутстви е перекосов.

5.3. После проверки составить акт о качестве монтана металлоконструкций, вакте отметить наличие или отсутствие остекления шатра menauuu.

Примечание: Если монтан металлоконструкций теплицы и механизма вентиляции ведется разными строительными организациями, то теплица под монтаж механиэта вентиляции передается по акту с участиет представителя заказчика.

Вслучае начала монтања механизма вентиляции перед остекле нием шатра, монтируются только элементы механизма, которые мон но установить перед остеклением(ст.разделб).После выполнения остекления составить повторный акт приетки металлоконструкций подмон тан механизто вентиляции.

5.4. Подготовить площадку для монтана механизма вентиляции, подгото вить лестницы, легкие передвижные или переносные трапы для работы под коньком теплицы.

Зм.	/u.cm	NOOKYM.	Noan.	<i>40.</i> TO	5854 - 354 U M

23500-07 5

Auct

5.5. давезти узлы и детали механизма вентиляции. 5.6. Правести проверку вапов на прямолинейность. При необкоди: ти отрихтовать. Кривизна вапа не болнна превышать 1.5m на 6.7.5. Регуные передачи боховой вентиляции со-вираются аналогично коньковым. 6.8. Произвести монтан валов 14, соединив их полухомутами 15 (см. рис. 3.) с квадратными втул-ками регуных передач. 6.9. Обеспечить сорсность продольных валов и выходисья валога полительного выстания ROPU ANINO очен опине. 57. Узлы и отдельные детали, поступающие в порядке кооперации или покупные изделия должны иметь клеймо ОТК или соответству-ющие документы, свидетельствующие о их качестве и требовапити региных передач.

6.8. Обеспечить соосность продольных далов и выходного вала, привода путет перетецения привода в вертикальной плоскости при полющи регулировачных болтов M 10 х50-P и B горизонтальной плоскости при помощи пазов на плите и бол-тов M 12 х30-B (см. рис. B).

6.10. Произвести монтан конечных выключатем (см. рис. A).

6.11. Произвести смазку трущихся частей механизма вентилящий смазкой иматим - 201 гост A 201 ния по монтания и эксплуатации. 58. Произвести расклодку узлов и деталей механизма вентиляции по теплице у места их монтана гогласно чертеней проекта 6. MOHMON 6.1. Монтом удаов и детолей механизмо вентиляции произвести в воответствии с требованиями чертемей проекта 5854-354 и насто-1001 660 - 141 I) I... I,5 cm³ (0,9...I,4) смазки нанести на рабо-4410 поверхность рейки; I) 0,2 ... 0,5 cm³ смазки ввести в зазор мест тре ния подшипников скольшения механизма. 62. Монтан должен производиться без поврендений сопрягаемы. 43820111. в.з. Монтан монет производиться как поочередно коньковой и боковой вентіляцией, так и обнавреняння. 6.4. Произвести монтож поивода: 1) конковой вентилации (см. рис. 2) 1) боковой вентиляции (см. рис. 7) 7. Hanadka 4 OGKAMKA. Посковой вентильции (гм. рис.)

1) воковой вентильции (гм. рис.)

8.5. Подосединить электройгигатель к электросети и проверить работу узла привода вез нагрузки в течении 3...5 мин в канбую сторону. Привод должен работать плавно вез рыбков.

8.6. Илектродвигатель отсоединить от электро сети.

6.7. Погизвести монтам реечных передач.

6.7. Побрать реечную передочу коньковой вентиляци (гм. рис. 3...8 корпусе I установить подшиликами скольмения 4... Корпус вместе с подшиликами скольмения и звездочкой 5... вет из втуку 6... Региму 2... вет в за 6... в 6...7.1. Пусконала вочные работы и обхатку механизма вытиляции произвовить по участкам, привовиты т в бействие от обного привова. 7.2. Повсовинить привова. 7.3. включением привова произвести подвем фа 7.2. Подсовойнить привод.
7.2. Подсовойнить привод.
7.3. включением привода произвести подвем формочки на столько, чтобы зазор менду элементом формочки и подрорточным прогоном дыл
равен 70...10 мм. В качестве и блона мотно использовать беревянный брус.
7.4. Обеспечить равномерность зазора на всей
дине формочки путем перетецения рейки по
позам накладки β (см. рис. β)
7.5. Затянуть волты, срединяющие накладку и рейку,
7.6. Приздести подзем и опускание форточки.
При этом вести визуальное наблюдение за работой всего механизма и реечных переда 4 В
0.000 енности механизм β целом должен работоть плавно без рывкой и сбоев.
8 случае обна ружения дефекта работы
узпов или деталей, обкатку прекратить, вы яотирух перворириошници стиропу респ- теллицы. 6.7.4. Кронштейны в совместно с подшилниками сколь нения 4 odemь на втулку 6 и закрепить при по-мощи болтов 13 на прогон 12. Auc 5854 - 354 UM 5854 - 354 UM NUCTON NEBOXYM NOON 5 6 POPMOM A4 POPMam A4 3.3. Емедневное техническое обслуживание проводится в дневную стену в период эксплуата ции
механизма вентиляции

3.1. Проверить работу механизма вентиляции в
ручном режите. Все мека низмы должны работать
павно вез рывков и заеданий.

3.2. Проверить работу конечных выключателей. Аля
этого необходито полностью открыть форточку (слового полнения) до сработывания конечного выключателя и закрыть - до сработывания конечного выключачателя.

3.3.3. Полворить вистемной полностью выключа-7.8. Произвести настройку работы узла конечных выключателей, при этом конечный выключатель установыть источный выключатель установить так, чтовы в закрытом положении форточки/при размыкании цепи привода/ обеспечивался зазор д мм между элементом форточки и подоорточным прогоном (от рис. 4). Угол открывания форточки можно изменть путем перестановки нижнего упора в по ном том рис. 4). Угол открывания форточки можно изменять путем перестановки нимнего угора в по
перфорированным пазам рейки.
78. Обкатать каждый механизм в течение 20...30
мин. При обкатке следить за сохранением постоянного
зазора (чели) между элементом форточки и прогоним.
При необходитости произвести регулировку (см. п. 7.4)
13. Погле выполнения всех требаваний, изложенных
в настоящем разделе, маладку и обкатку теханизма
вентиляции считать законченной. чателя. Проверить визуально отсутствие течи масла в мотор- редукторе.

3.4. Проверить визуально надемность крепления мотор - редукторов.

3.5. При обнаружении дефектов, влияющих на
дальнейшую работослосовность (см. п.10 характерные
неисправности и методы их устранения) произвести работы по устранению неисправностей.

4.4. Техническое обслуживание NI проводится один
раз в меяц во время эксплуатации механизма
венти ляции. 8. Сдача в эксплуатацию смонтированного UBBEAUA. 8.1. После проведения пуско-нападочных работ состав-ляется акт содчи теханизма вентиляции в эксплуа-тацию в состав комиссии должны входить пред-ставители организаций строителей, нападчикови BEHMULARYUU. 9.4.1. Appleemu padombi b obseme ewednebnoro mex нического обслуживания. 9.42. Проверить надежность крепления конечных вы заказчика. ключа телей, при необходимости подтянуть бол то вые честнених.

943 Проверить отсутствие заклинивания форточек.
При обнаружении дефект устранить.

8НИМАНИЕ. При заклинивании форточек работа механизта вентиляции не допускается.

9.5. Гехническое обслуживание N2 проводится один

193. в пол года. 9. Техническое обслуживание. 91. Узлы, детали и комплектующие изделия меха-низма вентиляции, подленащие техническому обслужи-ванию следующие:) привод мотор-редуктор; 2) передача реечная; 3) валы, соединения валов; 4) узел конечных выключателей; 12. виды и периодичность технических обелужива-ний. раз в пол гова.


3.5.1. Проверить состояние волтовых соединений крепленив привода. При необходитости подтянуть.
Проверить отсутствие течи масла вприводе. При обнадужении определить причину и устранить.


3.5.2. Проверить состояние всех болтовых соединений на
продольных вапах в первых трех узлах ревчных передач,
отстояних от матор-редуктора влева и вправо.

3.5.3. Произвести смазкой ЦИВТИМ-201 ГОСТ 626774 смазки: ний 9.2.1. Исходя из условий работы и обеспечения долго-вечности узлов механизма вентиляции предустотре-ны следующие виды танового технического обслу-нивания предневное техническое обслуживание 10-1 - техническое обслуживание N° 1 10-2 - техническое обслуживание N° 2 10 - годовое техническое выслуживание. лу:

[] Регуного Зацепления. Количество наносимойству
ки для одной регуной передачи-!...!, 5 ст³ [03...!, 47];
стазку нанести на рабочую поверхность реек.
2) подиилников скольжения [ресуной передачи].
Стазка в количестве 0,2 ... 0,5 ст³ вводитой в 3а.
30р менду валот и втулкой при помощи шприца 1000 5854- 354 UM 5854 - 354 UM WAMPUET NOOKYM. MOOR. 40TE KONUPOBON LIHOZEMILI VAM NUCT NOOKYM NOOM. ACTO 103EMUEBO 11 WAZ PMUPBO 23500-07 6

PODMOM AL






Способ устранения неисправности


Затаньть болтовые соединения.
Пользыясь проставыми выставить стойки теплииы.
Отрихтовать форточки и подфорточные прогоны.

Найти мегто распо-лотения хомута. Затянуть болтовые соединения. Произвести наст-ройку механизмо. Вентиляции соглас-но п.7.

Nyu

14





VIN AUCT NOORYN YOODN. AOTA


23500 -07 9


5854-354 HM


MANUAT AZ


Halp	103	Обозначение	Наименование	Tar.	DOUT
П				1	
⊣	-		Документация		
12	+-	5054 254 AL AA AAA AA			
ne		5854-354.01.00.000.05	Сборочный чертеж		
	L		Сборочные единицы	\vdash	
10	1	8859-023			
10	2	5854-354.01.01.000	Momop-pedyxmop	2	
<u>"</u>	3	-01	Ban & coope	2	
A	4	5854-354.01.02.000	Ban & coope	2	
77	,	3037 337. 01. 02. 000	Кронштейн	مے	
4	-				
+	-		Детапи		
14	7	5854-065.011.104-01	Папец	228	
1	8	-03	Naney	114	
13	9	5854-235.01.006	Nonyxonym	456	
14	10		BMYNKA	456	
13	11	5854-235.01.016.011	Harnadra	114	
13	12	5854-235.01.016.014	Колесь зибчатье	114	
14	13	5854-235.01.018.015	8 MYAKA	456	
14	14	5054-235.01.010.105	Wairδa	2	
19	15		KOPNYC	114	
12	16		Peura	114	
19	17	6854-354.01.00.002	8 MYNKA	114	
14	18	5854-354.01.00.003	KPOHWIMECH	114	
19	19	5854-354.01.00.004	Waisa	114	
17 14 19	19	5854-354.01.00.003 5854-354.01.00.004	Кронштейн	114	
PA3A NPO NA. KO	008. C B. C MMD B MD B	CUMPTUM (J NOTES MEXAM	THE	14c, 1 5, 1,00 m www.ob	iteni
SIN	<u>, k</u>	purant varyozzkowas	\$0pm	~~~	epai


Фрона	JOHA	1/03	Обозначение	Наименование	Kon.	POUR
14		20	5854-354.01.00 005	KPOHUIMEIN	228	
13	T	21	5854-354.01.00.008	841	2	
-	Γ	22	-01	Ban	108	
AY		23	5854-354.01.00.007	Nauma	2	
AY		24	5854-354.01.00.008	Mauma	2	
14		25	5854-354.01.00.009	Croba	8	
14		26	5854-354.01.00.010	Snop	2	
14		27	5854-354. 01. 00.011	Snop	2	
AY		28	5854-354.01.00.012	Ununska	16	
13		29	5854-354.01.00.013	MOSON	2	
13		30	-01	MPOSON	2	
[-		31	6854-354.01.00.014	Прогон	34	
L	_					
\vdash	-	\vdash				
54		35	6854-354.01.00.018	8mynka		
	L			Труба <u>36 ×3.0 ГОСТ в 1334.95</u> 5 20 ГОСТ в 133-74		
-	-	\vdash		L = 60 = 0,3 mopy 61	_	
59	-	36	5854-354.01.00.019	BMYAKA	в	0,15
— "	┢╌	00		TP48a 15×2.8 MT3262.75		
				L=74 + 03 0 TOP461	76	0,093
				0 0		
\sqcap	-	Н		Стандартные извелия		
	 	\vdash		501MB1 1007 7798-70		
$-\!\Gamma$		37		M 6×16.58.019	232	
		38		M6×30.58.019	4	
		39		M8×16. 58. 019	228	
		40		M8 × 20. 58. 019	456	
Щ	L	41		M 10 × 25.58.019	912	
-	Ļ	니				L
1/2	1	tur l	N° BOKYM, NOBN. Ama	5854-354.01.00.000		_ 4
		101		\$00	Man	


































Pop.	Jona Jan	Обозначение	Наименование	Ka.	MPUHE-		SOHO S	$\overline{}$	Обозначение	Наиненование	Kar.	Прини ЧДНИЕ
H	╁		1	┼			AY	20	5854-354.01.00.005	Кронштейн	240	
+	╅╌		<u> Докчментация</u>	┼-			A3	2/	5854- 354.01.00.00S	BAI	2	
42	+	5854-354.01.00.000.CE	CSanan	+-			4	22	-01	BAN	114	
F	+	3834-334.01.00.000 LB	Сборочный чертеж	┼			A4	23	5854-354.01.00.007	MAUTA	2	
H	╁		2	├			14	24	5854-354.01.00.008	MAYTA	و	
H	╁		Сборочные единицы	ـ			A4	25	5854-354.01.00.009	Σκοδα	8	
H	╁			 			AY	26	5854-354.01.00.010	4nop	2	
14	1/	5859 - <i>023</i>	Мотор - редуктор	2			44	27	5854- 354.01.00.011	Ynap		
94	2	5854- 354.01.01.000	Вал в сборе	2			Au	28	5854-354.01.00.012		2	
ĿL	3	-01	Ban & chope	2			47		5854-354.01.00.013	W nun bkq	16	
AY	4	5854- 354. 01.02. 000	Кронштейн	2		ĺ	A3	29		Прагон	2	
П	Т		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-			13	30	-01	Прогон	2	
H	T			†		ļ	4	31	5854-354.01.00.014	Прогон	34	
H	+			┼			13	32	5854-354.01.00.015	Прогон	2	
⊬	+		1									
H	+			<u> </u>			A4	34	5854-354.01.00.017	Вкладыш	2	
₽	_						a	25	5854- 354.02.00.018	BTYNKO	1	
99	7	5854-065.011.104-01	Палец	240		2	7	1	0007 007.02.00.07.		\vdash	
ĿΓ	8	-03	Палец	120		u da7a	+	+		Труба 36×3.0 ГОСТ 8734-75 520 ГОСТ 8733 - 74	\vdash	
A3	9		PONYXOMYT			3	+	+			$\vdash \vdash$	
Ay	7		BTYAKA	480	 	1	\vdash	+-	60.7%	L=60±0,3 20/ TOP461	8	0,151
	10			480	 		634	36	5854-354.02.00.019	BTY.IKQ	L	
43	//		Harmadra	120	 	106	Ш	1		TP469 15x2,8 10CT 3282-75		
43		5854-235.01.016.014	Калесо зубчатое	120	 	1	Ш	\perp		L=14±0,3 20 TOP461	_	0.09.
14	/3	5854-235.01.016.015	BTYNKA	480]	HIP	ΙТ				100	0.093
44	14	5854 - 235. 01. 0/8./05	<i>Ψαύδ</i> 9	2			厂	7		Стандартные изделия	\vdash	
AY	15	5854 - 243. 113	KOPNYC	120		B3AH.UHEN	\vdash	†		ELMINAPINDIC USUEAUS	\vdash	
A2		5854- 354.01.00.001	Peúka	120		1 2	H	+		-	\vdash	
100	1/2	5854- 354. 01. 00. 002	BTYAKA			1 99	╁	+		50AT61 FOCT 7798-70		
77	1/0	5854 - 354. 01. 00. 003		120			H	37		M6x 16.58.019	244	
44		5854- 354.01.00.004	Кронштейн	120		u dara	ᄔ	38		M6×30.58.019	4	
779 1	<i>уу</i> 	3854-354.01.00.009	<i>Ψηύδη</i>	120		3		39		M8x 16 58.019	240	
			P54-354.02.00.000			18	П	40		M8×20.58.019	480	
V3M	uc7			4	1 444		П	41		M 10×25. 58. 019		
CHAP	70U. K	CHARTING OF THE MEXCH	UBH KOHBKOBOÚ HIT	Juci	AUCTO6		\vdash	+~		1110-23.38.019	960	
NPO N.K. H.K. YTB	B. PHET. PHTP	KPUBYIA MAY Y ZOOTIS	2.8000	תשעו	3 Пеплица" 1062pad	инв. Иподл.	43m s	luct	1- 00×9/1. //00// 440/0	5854-354.02.00.000		Γ
17. KZ	B. PHET.	LOOUK Lac Mess KOUBUNG WAY FOOTH, KONUPOBAN: 5.	2.8000	תשעו		инв. Апос	434 1		Nº докин Лодп Адга Копировал: 5.		Pop	MATA
17. KZ	WTP.	WOULK YOU PROTECT OF THE PROPERTY WAS PROTECULAR WAS PROPERTY OF THE PROPERTY	2.8000	Pu Pu	поверяд понят Я4 Прине-	WHE KINDS	4/3/11		KONUPOBAN: B.		Pap	Γ
17. KZ	SAMO FULL	Цорик Час дома конвиля Жуждойт Конгробал: Б.	устрова Наименование	Par Par Roy 82	поверяд понят Я4 Прине-	UHB. Alnot	434 1		KONUPOBAN: B.		Pop	Γ
17. KZ	omac 43	Цорик Час дома конвиля Жуждойт Конгробал: Б.	2. 8 apa NETPO62 Hauneno8anue HI2 × 100. 58. 0/9 BUNT 82 M 5-89 x 50 058. 0/9	Par Par Roy 82	поверяд понят Я4 Прине-	WHB. MOO	4/34 /		KONUPOBAN: B.		Pop	Γ
17. KZ	omac 43	Цорик Час дома конвиля Жуждойт Конгробал: Б.	2. 8 apa NETPO62 HaunenoBanue HIE × 100. 58. 0/9 BUNT 82 M5-89 x 50058. 0/9 1007 17475-80	WWW.	поверяд понят Я4 Прине-	LIME, ATOO	<i>43m</i> A		KONUPOBAN: B.		Pap	Γ
17. KZ	43	ЦОДИК Цасу Дорог Конвиля Жур Жург Копировал: Б.	2. 8 apa NETPO62 HaunenoBanue HIE × 100. 58. 0/9 BUNT 82 M5-89 x 5005 & 0/9 1007 17475 - 80 1944 1007 5915 - 70	Po sol sol sol sol sol sol sol sol sol so	поверяд понят Я4 Прине-	W.B. Kraz	4/311		KONUPOBAN: B.		Papa	Γ
17. KZ	43 46	ЦОДИК Цах дома Конвиля Жуждойт Копировал: Б.	2. 8 apo NETPO62 Haunenobanue MIE × 100. 58. 0/9 BUNT 82 M5-89 x 50 058. 0/9 FOCT 17475 - 80 FAÜRU FOCT 5915 - 70 M6. 5. 0/9	82 16	поверяд понят Я4 Прине-	Link Man	U3m A		KONUPOBAN: B.		Pop	Γ
17. KZ	43 45 46 47	LODUK Yay New Konipoban: 5. Konipoban: 5. Dooshayehue	2. 8 apa NETPO62 Haunenobanue MIE × 100. 58. 0/9 BUNT 82 M5-89 x 5005 x 0/9 /OCT 17475 - 80 /Aŭku / OCT 5915 - 70 M6. 5. 0/9 M8. 5. 0/9	82 16 248 736	поверяд понят Я4 Прине-	Link Man	Usa A		KONUPOBAN: B.		Pap	Γ
17. KZ	43 45 46 47 48	ЦОДИК Цах дома Конвиля Журган Коноровал: Б.	2.8 apa NETPO62 Haunenobanue MIE × 100.58.0/9 BUNT 82:M5-89 x 50:058.0/9 /OCT 174:75-80 /Aŭru / OCT 59:15-70 M6.5.0/9 M8.5.0/9 M0.5.0/9	82 16 248 736 960	поверяд понят Я4 Прине-	THE YOU	4/3/4/3		KONUPOBAN: B.		Pap	Γ
17. KZ	43 45 46 47	ЦОДИК Цах дома Конвиля Журган Коноровал: Б.	2. 8 apa NETPO62 Haunenobanue MIE × 100. 58. 0/9 BUNT 82 M5-89 x 5005 x 0/9 /OCT 17475 - 80 /Aŭku / OCT 5915 - 70 M6. 5. 0/9 M8. 5. 0/9	82 16 248 736	поверяд понят Я4 Прине-	THE YOU	4/34/3		KONUPOBAN: B.		Pop	
17. KZ	43 43 45 46 47 48	ЦОДИК Цах дома Конвиля Жуждойт Коноробал: Б.	2.8 apa NETPO62 Haunenobanue MIE × 100.58.0/9 BUNT 82:M5-89 x 50:058.0/9 /OCT 174:75-80 /Aŭru / OCT 59:15-70 M6.5.0/9 M8.5.0/9 M0.5.0/9	82 16 248 736 960	поверяд понят Я4 Прине-	LINE MOS	Usa A		1 0010 hst-hs8s	A	Papa	
17. KZ	43 45 46 47 48	ЦОДИК Цах дома Конвиля Жуждойт Коноробал: Б.	2.8 apa NETPO62 Haunenobanue MIE × 100.58.0/9 BUNT 82:M5-89 x 50:058.0/9 /OCT 174:75-80 /Aŭru / OCT 59:15-70 M6.5.0/9 M8.5.0/9 M0.5.0/9	82 82 16 248 736 960 114	поверяд понят Я4 Прине-	LINE MOS	<i>U3n</i> /		1 0010 hst-hs8s		Papa	
17. KZ	43 43 45 46 47 48	ЦОДИК Цах Дерей Конвиля Жуждойт Коноробал: Б.	2.8 apa Haunenobanue HI2 × 100.58.019 Bunt 82 M5-89 × 50058.019 FOCT 17475-80 FAURU FOCT 5915-70 M6.5.019 M12.5.019 M12.5.019	82 82 16 16 248 736 960 114	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VANUE	LINE MOS	434 /		1 0010 hst-hs8s	A	Pap	
17. KZ	43 43 445 46 47 48 49	ЦОДИК Цах Дерей Конвиля Жуждойт Коноробал: Б.	2.8 apa Haunenobanue HI2 × 100.58.019 Bunt 82 M5-89 × 50058.019 TOCT 17475-80 TAURU FOCT 5915-70 M6.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019	82 82 16 16 248 736 960 114	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VANUE	LINE MOO	434 /		1 00:10 hst-hs8s	A	Pap	
17. KZ	43 45 46 47 48 49 51	LODUK YAN WOOTA KOUBUNG WAN KONDOGAN: 51 KONDOGAN: 51	2.8 apa Maunenobanue MIE × 100.58.019 BUNT 82.45-89.x 50.058.019 /OCT 17475-80 /AUXU / OCT 5915-70 M6.5.019 M8.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VANUE	LINE MOS	434 /		1 00:10 hst-hs8s	A VIII VIII VA	Pap	
17. KZ	43 43 45 46 47 48 49 51 52 53	ЦОДИК ЦАУ ДООТА КОПОРОВАЛ: БЛ	2.8 apa 1.8 apa Haunenobanue H12 × 100.58.019 Bunt 82.45-89 × 50.058.019 FOCT 17475-80 Faŭku FOCT 5915-70 M6.5.019 M8.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 (0.0716402-70 Unita 1855.019 (0.0716402-70 Unita 1855.019 (0.0716402-70	### ### ##############################	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VANUE	LINE MOS	434 3		120	A	Pop	
17. KZ	43 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54	ЦОДИК ЦАУ ДООТА КОПОРОВАЛ: БЛ	2.8 apa Maunenobanue MIE × 100.58.019 Bunt 82 M5-89 × 50058.019 /OCT 17475-80 /AUXU / OCT 5915-70 M6.5.019 M8.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019	248 736 114 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VANUE	LINE MOS	434 3		1 00:10 hst-hs8s	A	Pop	Γ
17. KZ	### 43	LODIE YES WOOTS KONDOOGAN: 50 DOOSHAYEHYE	2.8 apa 1.8 apa Haunenobanue H12 × 100.58.019 Bunt 82.45-89 × 50.058.019 FOCT 17475-80 Faŭku FOCT 5915-70 M6.5.019 M8.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 (0.0716402-70 Unita 1855.019 (0.0716402-70 Unita 1855.019 (0.0716402-70	### ### ##############################	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VANUE		<i>U3n i</i>		120	A	Pape	Γ
17. KZ	43 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54	LODIE YES WOOTS KONDOOGAN: 50 DOOSHAYEHYE	2.8 apa Maunenobanue MIE × 100.58.019 Bunt 82 M5-89 × 50058.019 /OCT 17475-80 /AUXU / OCT 5915-70 M6.5.019 M8.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019	248 736 114 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VAMUE		<i>U3n</i> /		120	A	Pop	Γ
17. KZ	### 43	LODIE YES WOOTS KONDOOGAN: 50 DOOSHAYEHYE	2.8 apa Maunenobanue MIE × 100.58.019 Bunt 82 M5-89 x 50 058.019 /OCT 174 75-80 /AUXU / OCT 5915-70 M6.5.019 M8.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019	248 736 114 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VAMUE		4/3/1/2	Lhe	1 0010 1158 - 11585 1 0010 1158 - 11585 1 20 1 20	A	Pop	Γ
17. KZ	### 43	LODIK Yay News Konipoban: 5. Nonipoban: 5. Nonipoban: 5.	2.8 apa NETPOBQ 2.8 apa Haunenobanue HIE × 100.58.019	\$\frac{1}{5}\text{2} \\ \frac{1}{5}\text{2} \\ \frac{1}\text{2} \\ \frac{1}{5}\text{2} \\ \frac{1}{5}\text{2} \\ \	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VAMUE		4/3/1/2	240	120 A-A	A	Pap	Γ
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	LODIK Yay News Konipoban: 5. Nonipoban: 5. Nonipoban: 5.	2.8 apa Maunenobanue MIE × 100.58.019 BUNT 82.45-89.x 50.058.019 /OCT 17475-80 /AUXU / OCT 59.15-70 M6.5.019 M8.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M12.5.019 6.02.Cr 3.019 8.02.Cr 3.019 12.02.Cr 3.019	82 82 16 248 736 960 114 16 16 16 16 16 16 16 16	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VAMUE		434 /	240	1 0010 1158 - 11585 1 0010 1158 - 11585 1 20 1 20	A	Pap	Γ
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дона конвиля Жуждойт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8 apa 3.8 apa 3.8 apa 4.8 x 100.58.019 4.8 x 100.58.019 5.0 x 10	82 82 16 248 736 960 114 16 16 16 16 16 16 16 16	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VAMUE	Tadaus s dema		240	120 A-A	A	N N	Γ
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дона конвиля Жуждойт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa Haunenobanue Hile × 100.58.019 Bunt 82 H5-89 × 5005 × 019 TOCT 17475-80 Fauxu FOCT 5915-70 H8.5.019 M10.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M2.5.019 M2.6.02.073.019 R.02.073.019 Deb 6-10 h12 × 45.40 × 1.228 -302.415 FOCT 9650-80 M10 M17 2× 16.001	82 82 16 248 736 960 114 16 16 16 16 16 16 16 16	OBZPOZ POMAT A4 MPUME- VAMUE	Tadaus s dema	4300	240	120 A-A	A	Pop	Γ
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дона конвиля Жуждойт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8 apa 3.8 apa 3.8 apa 4.8 x 100.58.019 4.8 x 100.58.019 5.0 x 10	82 82 16 248 736 960 114 16 16 16 16 16 16 16 16	OBZDAZ DEMAT A4 MPUME- VAHUE	Tadaus s dema		240	120 A-A 120 Remueoban: 6.	A 45 40 A	P000	Γ
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дона конвиля Жуждойт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa Haunenobanue Hile × 100.58.019 Bunt 82 H5-89 × 5005 × 019 TOCT 17475-80 Fauxu FOCT 5915-70 H8.5.019 M10.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M2.5.019 M2.6.02.073.019 R.02.073.019 Deb 6-10 h12 × 45.40 × 1.228 -302.415 FOCT 9650-80 M10 M17 2× 16.001	248 248 248 248 248 248 248 248 248 248	OBZDAZ DEMAT A4 MPUME- VAHUE	Tadaus s dema		240	1. Pash	A 45 40 A COPASOK		20/(\)
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дона конвиля Жуждойт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa Haunenobanue Hile × 100.58.019 Bunt 82 H5-89 × 5005 × 019 TOCT 17475-80 Fauxu FOCT 5915-70 H8.5.019 M10.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M2.5.019 M2.6.02.073.019 R.02.073.019 Deb 6-10 h12 × 45.40 × 1.228 -302.415 FOCT 9650-80 M10 M17 2× 16.001	248 248 248 248 248 248 248 248 248 248	OBZDAZ DEMAT A4 MPUME- VAHUE	Tadinus y dam		240	1. Pash	A 45 40 A COPASOK		20 (\sqrt{s}
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дона конвиля Жуждойт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa Haunenobanue Hile × 100.58.019 Bunt 82 H5-89 × 5005 × 019 TOCT 17475-80 Fauxu FOCT 5915-70 H8.5.019 M10.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M2.5.019 M2.6.02.073.019 R.02.073.019 Deb 6-10 h12 × 45.40 × 1.228 -302.415 FOCT 9650-80 M10 M17 2× 16.001	248 248 248 248 248 248 248 248 248 248	OBZDAZ DEMAT A4 MPUME- VAHUE	Tadinus y dam		240	1. Pash 25. 2. Heyka	A A A COPABOK SANHE OF ARABIE OPERALANCE OPERALANCE OPERALANCE OF A A A A A A A A A A A A A A A A A A		20 (\sqrt{s}
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дона конвиля Жуждойт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8	248 248 248 248 248 248 248 248 248 248	OBZDAZ DEMAT A4 MPUME- VAHUE	Tadinus y dam		240	120 A-A 120 A-A 146 Pashepolo 1.* Pashe 2. Heyka Pashepolo 2. Heyka Pashepolo 2. Heyka Pashepolo 2. Heyka	A LOSO CAPABOK SANHBIE OF & ± ± ± ½ 2		20 (\sqrt{s}
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дона конвиля Жуждойт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa Haunenobanue Hile × 100.58.019 Bunt 82 H5-89 × 5005 × 019 TOCT 17475-80 Fauxu FOCT 5915-70 H8.5.019 M10.5.019 M12.5.019 M12.5.019 M2.5.019 M2.6.02.073.019 R.02.073.019 Deb 6-10 h12 × 45.40 × 1.228 -302.415 FOCT 9650-80 M10 M17 2× 16.001	248 248 248 248 248 248 248 248 248 248	OBZDAZ DEMAT A4 MPUME- VAHUE	Book untallit Noval Monus 4 dam		240	120 A-A 120 A-A 146 Pashepolo 1.* Pashe 2. Heyka Pashepolo 2. Heyka Pashepolo 2. Heyka Pashepolo 2. Heyka	A A A COPABOK SANHE OF ARABIE OPERALANCE OPERALANCE OPERALANCE OF A A A A A A A A A A A A A A A A A A		20 (\sqrt{s}
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дома конвиля Жуждогт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8	10 16 1960 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964	OBZDAZ DEMAT A4 MPUME- VAHUE	Book untallit Noval Monus 4 dam		240	120 A-A 120 A-A 146 Pashepolo 1.* Pashe 2. Heyka Pashepolo 2. Heyka Pashepolo 2. Heyka Pashepolo 2. Heyka	A LOSO CAPABOK SANHBIE OF & ± ± ± ½ 2		20 (\sqrt{s}
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дома конвиля Жуждогт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8	10 16 1960 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964	OBZDAZ DEMAT A4 MPUME- VAHUE	Book untallit Noval Monus 4 dam		240	120 A-A 120 A-A 146 Pashepolis 1,* Pashe 2, Heyka Pashepolis 1,0 polis 1, 10 polis 2, 10 polis 3, 10 polis 3, 10 polis 1, 20 polis 1, 3 polis 2, 46 polis 3, 10 polis 1, 4 polis 4, 5 polis 4, 5 polis 1, 5 polis 2, 6 polis 3, 10 polis 1, 5 polis 4, 5 polis 4, 5 polis 1, 5 polis 2, 6 polis 3, 10 polis 4, 5 polis 4,	A LOSO CAPABOK SANHBIE OF & ± ± ± ½ 2		20 (\sqrt{s}
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дома конвиля Жуждогт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8	16 16 19 16 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	MPUMP- VAHUE	u dara kesan unkahling Kalaba Tadinus u dara	**	240	1. Pashing 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	A 45 40	Y.	NATA 20 (
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дома конвиля Жуждогт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8	10 16 1960 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964	OBZDAZ DEMAT A4 MPUME- VAHUE	u dara kesan unkahling Kalaba Tadinus u dara	*7	ZHO ZHO	120 A-A 120 A-A 146 Pasheport 25 1.* Pashe 2. Heyka Pasheport 3. Mokphit	A 45 40 450 A COPABOK SANNE OPERALE OPERALE APPROVISION 4-354.01.00.017	Y.	NATA 20 (
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дома конвиля Жуждогт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8	16 16 19 16 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	MPUMP- VAHUE	Todo v dara Baan unkallie Hosel Todows with	*7	ZHO ZHO	120 A-A 120 A-A 146 Pasheport 25 1.* Pashe 2. Heyka Pasheport 3. Mokphit	A 45 40	Y.	NATA
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах дома конвиля Жуждогт Коноробал: Бл Обозначение	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8	16 16 19 16 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	MPUMP- VAHUE	Todo v dara Baan unkallie Hosel Todows with	*7	ZHO ZHO	1. Pash. 25	A 45 40 450 A COPABOK SANNE OPERALE OPERALE APPROVISION 4-354.01.00.017	H400	THE THE HEALTH
17. KZ	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Додик Чах домя кончия Жуждойт Кончовал: Б.	2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 2.8 apa 3.8	16 16 19 16 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	MPUMP- VAHUE	u dara kesan unkahling Kalaba Tadinus u dara	Ish A	LHCT PAR	1. Pashing 1. S. Marker 1. S. M	A 45 40 PSO A CAPABOR ASAMBIE OF LEZ/2 WE TOP USO 1000 PA-354. 01.00.017	H90	CO TOUR TO STATE OF THE STATE O








Popular	30412	1103	Обозначение	Наименование	Kan	ROUME
A3	H	20	5854-354.01.00.006-01	Ban	104	TUALL
A4		21	5854-354.01.00.009	Плита	2	
A4		22	5854-354.01.00.009	Pro6a	4	
A4		23	5854-354.01.00.011	Ynop	2	
A4		24	5854 - 354 . 0/. 00 . 0/2	Ипилька	8	
A3		25	5854-354.01.00.013	Прогон	2	
A3		26	-0/	Прогон	2	
_		27	5854-354.01.00.014	Прогон	34	
_	L					
A3		30	5854-354.03.00.001	Peira	112	
A4	L	3/	5854-354.03. 00.002	Стойка	2	
A4	L	32	5854-354.03.00.003	Ynop	2	
64	L	33	5854-354.03.00.004	BMYNKA		
				Tpy6a 36×3.0/0078734-75		
				52010CT8733-74		
	L			L = 52±0,320/ mopys	8	0,15K
54		34	5854-354.03.00.005	Втулка		
	L			TP46a 15x2,850073262-75		
				L=74± 0.3 \ mop4b1	76	0.0931
	_					
_	L			Стандартные изделия		
				50AMBI 1007 7798 -70		
L	L	36		M6x16.58.019	232	
	L	37		M6 x 30. 58.019	4	
		38		M8× 16.58.019	224	
L	L	39		M8×20.58.019	448	
_	L	40		M10×25. 58. 019	996	
_	L	41		M12 × 100.58.019	76	
L						
	100	ver A	OOKYM ROOM LATE	5854-354.03.00.000		100
<i>V3</i> v	-					0 A4


Орона	103.	Обозначение	Наименование	Kon.	17pu
H	+		<u>Документация</u>	-	
A2	+-	5854 - 354.03.00.000	Сборочный чертен		
H			Сворочные единиць		
<i>A4</i>	1	5859-023	Мотор - редуктор	2	
14	2	5854-354.01.01.000	Ban B coope	2	
-	3	-01	Ban B coope	2	
A4	4	5854 - 354.03.01.000	Кронш тейн	2	
	\downarrow				
A4	7	5854-065.011.104-01	Палец	224	
-	8	- 03	Палец	1/2	
A3	9	5854-235.01.006	Полухомут	448	
A4	10	5854-235.01.016.006	Втулка	448	
A3	11	5854-235.01.016.011	Harnadka	112	
<i>43</i>	12	5854-235.01.016.014	Koneco 3464amoe	//2	-
A4	13	5854 - 235.01.016.015	Втулка	448	
<i>A4</i>	14	5854 - 243 . 113	Kopnyc	112	
14	15	5854-354 01.00.002	Втулка	112	
A4	16	5854 - 354. 01. 00. 003	Кронштейн	112	
<i>A4</i>	17	5854 - 354.01.00.004	Шайба	112	
A4	18	5854-354.01.00.005	Кронштейн	224	
A3	19	5854-354-01.00.006	Ban	2	
V3m	luer A		5854-354.03.00.000	, ,	
TA.KO	HOTE B HATE L	at whole the end was	ЗМ 60К0ВОЙ ДИТ НТИЛЯЦИИ ВОРО	, 1PO	MTEN


Popula	Зони	110.3	08		e HU	re	Наименова ние	Kon	1104N 4QH
L		44	1			_	Винт 82М5-89×50.58.019	,	
L	L						FO2T17475-80	16	
H	-	_	ļ						
-	_						Гайки ГОСТ 5915-70		
L	L	46					M5.5.019	16	
_	L	47					M 6.5.019	236	
-	L	48	8				M8.5.019	680	
-		49	·				M10.5.019	896	
 		50	2				M12.5.019	76	
L		5/	′				Way6a10651.01910076402-70	996	
L		5ž	?				Wai 6a 6.02.08 KD 019		
L							TOCT6958 - 78	4	
L							Waussi 1007 11371-78	Ė	
L		53	3				5.02.0m3.019	16	
		54	7				6.02.Cm3.019	4	
L		53	5				8. 02.Cm3.019	1476	
L		56					12.02.Cm3.019	168	
\vdash		58					Oct 6-10h12x45.40x.1.228	-	
┩	Г	_	†				302.415 [0079650-80		
Г		59					Шплинт 2×16.001	7	
							POCT 397-79	340	
1									
-							Прочие изделия		
╀							Je in a sound		
L		65					Выключатель путевой		
L		L					BIT 15-21A211 - 5472.3		
-	_	L					7416-526.470-80	4	0,32
+	-		 						
F	F	1					2954-254 02 22 222	<u></u>	_
Us	1/4	27	N OOKYM	20.20	 	3	854-354.03.00.000		ľ















CODM	200	Обозначение	Наименование	ko.	Npume- 4ahue		Dward	30MG 103	Обозначение	Наименование	Kon.	
┵	┸			_	<u> </u>		14	20	5858-027.02.00.000	Шарнир	2	T
	\perp		<u>Документация</u>	L			<i>A4</i>	21	5859 -030	Мотор - редуктор	1	т
	┸						П				T	T
A2	L	5858-028.00.00.000.00	Сборочный чертеж				П				T	T
42		5858-028.00.00.000 U3	Инструкция по				П				1	t
	L		archiyamayyy				П				T	†
							П			Детали	Τ	Ť
Т							П	\top			T	†
\top	T		Сборочные единицы		†		44	25	5858-028.00.00.025	Λημπα	1	†
T	Т						111		5858-028.00.00.026	Πηαικα	38	,†
44	1	5858-028.14.00.000	Балка	7			44		5858 -028.00.00.027	Штора	38	
	2		T _	1							30	$^{+}$
44	3		Балка	4			43		5858-028.00.00.028	Кронштейн	1	+
7/	12	-01		8			44	29		Винт	1	+
1//	5			_	 -		44	30		Вкладыш	4	+
44	_		Ползун	1	 		14	3/	5858 -028.00.00.03/	Προδκα	1	+
44 44 44	6		Опора	10	-	9	14	32	5858 -028.00.00.032	Προκπαθκα	1	1
#	7		Οπορα	2		8	44	33	<i>5858-028-00.00.033</i>	Yngp	24	4
44	8		510K	24	ļ <u>.</u>	00	44	34	<i>5858 -028.00.00.034</i>	Балка	1	l
44	9		Λησηκα	204		6	43	35	5858-028.00.00.035	Балка	1	1
44	10		Планка	22		2	43	36	5858-028.00.00.036	Κκοηκα	3500	1
44	11		Onopa	170		10	44	37	5858 - 028.00.00.037	<i>Ψισύδα</i>	3500	ď
44	12		Опора	34		100	44	38	5858 - 028. 00. 00. <i>0</i> 38	Ban	1	J
44	13	5858 -028.24.00.000	Балка	1		Bsan.unkin Unk.nasibs. Nadn. u dama	44	39	-01	Ban	4	T
44	14	-0/	Балка	1		1 2	44	40	-02	Вал	1	Ť
Т	Г					SMD		41	-03	Ban	1	t
T	Т					N N	44 44	42	5858-028.00.00.039	Myoma	2	t
T						1 9	43	43	5858 -028.00.00.040	Кронштейн	4	t
7	T					2	12	44	-01			+
4	19	5858-06.017	Натяжное устройство	24			43			Кронштейн	4	+
	1,,,	10000	5858 -028.00.00.000	1-7		9	A4 A3	45 46	5858-028.00.00.041 5858-028.00.00.042	Труба Лерекодник	190 76	4
USMA/ POSE Noob Ni. Kon Hi. Spin Yint	205. WCTP. WTP.	Motanda (Arminas Mexar Cunomun de mass Bacunes Herraris Koobau Cour Las Mass Aponem Koubyna Herraria Aponem	3858-028.00.00 ООО 443М ЗСШТОРИВАНИЯ 4480 НЕПТИТИТЕТИТЕТИТЕТИТЕТИТЕТИТЕТИТЕТИТЕТИТЕ	Nuch 1 5,,1po nuun	n \/ucmo8 S mmeniuua obepad A4	UMB NORDAL TOOK U dama	Usm	(ucm /	V ^O ŌOKYM, (NOŌN, VIOTO) KONUPOSON: SNOŌI	5858-028.00.00.000 Vikuna g	ООРМ	1
<u> </u>	_	KBNUPUBUII. BAN	довікана форм	Tam:	DOUMAS	UNG NO NOTA	TEI	_	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	NIKUNO Q	_	T
LISMA/I POSIC FILADA H. COM H.	70%	Обозначени е	Наименование	Koi, Koi, Koi, Koi, Koi, Koi, Koi, Koi,	DOUMAS	LING NOTION III	ISM III MANAGE	_	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi		POPM TO	T
<u> </u>	_	Обозначени е	Наименование Штора	Tam:	DOUMAS	AMS NORTH	TEI	_	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	NIKUNO Q	_	T
<u> </u>	70%	Обозначени е	Наименование	Tam:	DOUMAS	II ACOURT SHILL	TEI	_	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование	_	T
<u> </u>	70%	Обозначени е	Наименование Штора	Tam:	DOUMAS	1 1500 av 3417	TEI	_	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	наименование Стандартные изделия	_	T
<u> </u>	70%	Обозначени е	Наименование Штора Полотно иглопробивное	Tam:	DOUMAS	11 1500 av 3417	TEI	_	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798-70	YOY	/,
<u> </u>	70%	Обозначени е	Наименование Штора Полотно иглопробивное Пермо скрепленное S = 1,27	Tam:	DOUMAS	1 300 1947 1947	TEI	100 Jane	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6-69 « (0.58.0/9	<u>\$</u>	1/
<u> </u>	45	Обозначение 2 5858-028.00.00.045	Наименование Штора Полотно иглопробивное Перто скрепленное S = 1,27 ТУ 17-14-255-85 85500±0×750±0,6	Kon	Ay Apume- uanue	THE THE STATE OF T	TEI	88 69	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты (ОСТ 7798-70 М6 - 6.9 x 10.58.0/9 М8 - 6.9 x 30.58.0/9	228 24	//
SONO!	70%	Обозначение 2 5858-028.00.00.045	Наименование Штора Лозотно иглопробивное перто крепленное S = 4.27 ТУ 17-14-255-85 85500±(0×750±0,6	Kon	Ay Apume- uanue	T TECHNO PROTIS	(E)	68 69 70	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты (ОСТ 7798-70 М6 - 69 x (0.58.019 М8 - 69 x 30.58.019 М8 - 69 x 55.58.019	228 24 14	1
SONOT	45	Обозначение 2 5858-028.00.00.045	Наименование Штора Полотно иглопробивное Пермоскрепленное S = 1,27 ТУ 17-14-255-85 85500±10×750±0,6 Труба Труба ПВК-100 0Т32,Техни-	Kon	Ay Apume- uahu e	T TOTAL OF SHITT	(E)	68 69 70	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты (ОСТ 1798-70 М6 - 69 × 10-58-019 М8 - 69 × 30-58-019 М8 - 69 × 55-58-019 М10 - 69х 20-58-019	228 24 14 34	
SONOT	45	Обозначение 2 5858-028.00.00.045	Наименование Штора Прото иглопробивное Прото иглопробивное Прото иглопробивное Протокрепленное S = 1,27 ТУ 17-14-255-85 85500±10×750±0,6 ТРУба ТРУба ПВК-100 0732, Техни- ческая" ТУ6-19-99-78	40°	Ay Apume- yanue 8,52 Kz	1 1200 or 987	(E)	68 69 70	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты ГОСТ 1798-70 М6 - 6g × 10-58.019 М8 - 6g × 30-58.019 М8 - 6g × 55-58.019 М10 - 6g × 20-58.019 М10 - 6g × 30-58.019	228 24 14 34 84	
Drugg St	45	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Полотно иглопробивное Порто скрепленное S = 1,27 ТУ 17-14-255-85 85500±10×750±0,6 ТРУБа ПВК-100 0Т32,Тенни- ческая" ТУ6-19-99-78 L=1730±1,2 ²⁰ / торцы	Kon	Ay Apume- yanue 8,52 Kz	1 1200 or 347	(E)	68 69 70 7/ 72 73	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Станвартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 x (0.58.019 М8 - 59 x 30.58.019 М8 - 59 x 55.58.019 М10 - 69 x 20.58.019 М10 - 69 x 100.58.019	228 24 14 34 84 28	7
SONOT	45	Обозначение 2 5858-028.00.00.045	Наименование Штора Повото иглопробивное Повото и	40°	Ay Apume- yanue 8,52 Kz	1 1200 av 3407	(E)	68 69 70	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты ГОСТ 1798-70 М6 - 6g × 10-58.019 М8 - 6g × 30-58.019 М8 - 6g × 55-58.019 М10 - 6g × 20-58.019 М10 - 6g × 30-58.019	228 24 14 34 84	7
Drugg St	45	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Подото иглопробивное Пертоскрепленное S = 1,27 ТУ 17 - 14 - 255 - 85 85500 € 6 ТРУБа ПВХ-100 0Т32. Техни- ческая ТУ 6-19 - 99-78 L = 1730 ±1,2 ₹/ торцы ТРУБа ПВХ-100 0Т32. Техни-	40°	Ay Apume- yanue 8,52 Kz	1 1200 of 3407	(E)	68 69 70 7/ 72 73	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Станвартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 x (0.58.019 М8 - 59 x 30.58.019 М8 - 59 x 55.58.019 М10 - 69 x 20.58.019 М10 - 69 x 100.58.019	228 24 14 34 84 28	7
Drugg St	45	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Полотно иглопробивное Перноскрепленное S = 1.27 ТУ17-14-255-85 85500±10×750±0,6 Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78 L=1730±1,2 ²⁰ / ториы Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78	2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz	1 1200 av 3407	(E)	68 69 70 7/ 72 73	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Станвартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 x (0.58.019 М8 - 59 x 30.58.019 М8 - 59 x 55.58.019 М10 - 69 x 20.58.019 М10 - 69 x 100.58.019	228 24 14 34 84 28	
Drugg St	45	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Полотно иглопробивное Перноскрепленное S = 1.27 ТУ17-14-255-85 85500±10×750±0,6 Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78 L=1730±1,2 ²⁰ / ториы Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78	2	Ay Apume- yanue 8,52 Kz	1 1200 or 3007	(E)	68 69 70 7/ 72 73	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Станвартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 x (0.58.019 М8 - 59 x 30.58.019 М8 - 59 x 55.58.019 М10 - 69 x 20.58.019 М10 - 69 x 100.58.019	228 24 14 34 84 28	,
Drugg St	45	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Полотно иглопробивное Перноскрепленное S = 1.27 ТУ17-14-255-85 85500±10×750±0,6 Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78 L=1730±1,2 ²⁰ / ториы Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78	2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz	1 12000 1977	(E)	68 69 70 7/ 72 73	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Станвартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 x (0.58.019 М8 - 59 x 30.58.019 М8 - 59 x 55.58.019 М10 - 69 x 20.58.019 М10 - 69 x 100.58.019	228 24 14 34 84 28	7
Drugg St	45	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Полотно иглопробивное Перноскрепленное S = 1.27 ТУ17-14-255-85 85500±10×750±0,6 Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78 L=1730±1,2 ²⁰ / ториы Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78	2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 7/ 72 73	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Станвартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 x (0.58.019 М8 - 59 x 30.58.019 М8 - 59 x 55.58.019 М10 - 69 x 20.58.019 М10 - 69 x 100.58.019	228 24 14 34 84 28	7
Drugg St	45	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Полотно иглопробивное Перноскрепленное S = 1.27 ТУ17-14-255-85 85500±10×750±0,6 Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78 L=1730±1,2 ²⁰ / ториы Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78	2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 7/ 72 73	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Станвартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 x (0.58.019 М8 - 59 x 30.58.019 М8 - 59 x 55.58.019 М10 - 69 x 20.58.019 М10 - 69 x 100.58.019	228 24 14 34 84 28 66	7
Drugg St	45	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Полотно иглопробивное Перноскрепленное S = 1.27 ТУ17-14-255-85 85500±10×750±0,6 Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78 L=1730±1,2 ²⁰ / ториы Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78	2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты (70СТ 7798-70 М6 - 69 × 10-58-019 М8-69 × 30-58-019 М8-69 × 55-58-019 М10-69 × 20-58-019 М10-69 × 100-58-019 М10-69 × 100-58-019 М10-69 × 100-58-019	228 24 14 34 84 28 16	
Drugg St	45	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Полотно иглопробивное Перноскрепленное S = 1.27 ТУ17-14-255-85 85500±10×750±0,6 Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78 L=1730±1,2 ²⁰ / ториы Труба ПВК-100 0Т32,Техни- ческая ТУ6-19-99-78	2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты (70СТ 7798-70 М6 - 69 × 10-58-019 М8-69 × 30-58-019 М10-69 × 55-58-019 М10-69 × 30-58-019 М10-69 × 100-58-019 М10-69 × 100-58-019 М10-69 × 100-58-019	228 24 14 34 84 28 66	7
54 54	50	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046	Наименование Штора Пвотно иглопробивное Пвотокрепленное S = 1,27 ТУ 17-14-255-85 85500±10×750±0,6 ТРУба ТРУба ПВК-100 0Т32, ТЕХНИ- ческая" ТУ 6-19-99-78 L = 1730±1,2 ²⁰ / торцы ТРУба ПВК-100 0Т32, ТЕХНИ- ческая" ТУ 6-19-99-78 L=3000±2 ²⁰ / торцы	2 38	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты (70СТ 7798-70 М6 - 69 × 10-58-019 М8-69 × 30-58-019 М10-69 × 55-58-019 М10-69 × 30-58-019 М10-69 × 100-58-019 М10-69 × 100-58-019 М10-69 × 100-58-019	228 24 14 34 84 28 66	7
54 54	50	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.047	Наименование Штора Плотно иглопробивное Плертокурепленное S = 4:27 ТУ 17-14-255-85 85500±10×750±0,6 ТРУба ТРУба ПВК-100 0732, Техни- ческая" ТУ 6-19-99-78 L=1730±1,2 ²⁰ / торцы ТРУба ПВК-100 0732, Техни- ческая" ТУ 5-19-99-78 L=3000±2 ²⁰ / торцы Лодвеска	2 75 38	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наштенование Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6-69 x 10-58-019 М8-69 x 55-58-019 М10-69 x 20-58-019 М10-69 x 30-58-019 М10-69 x 100-58-019 М10-69 x 100-58-019 М10-69 x 160-58-019	228 24 14 34 84 28 66	7
54 54 44 43	50	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046 5858-028.00.00.047	Наименование Штора Племно иглопробивное Племно иглопробивное Племно иглопробивное Племно иглопробивное Племно иглопробивное Племпо племное Племпо племпо племное Племпо племпо племное Племпо пле	2 76 38	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6-69 x 10-58-019 М8-69 x 55-58-019 М10-69 x 20-58-019 М10-69 x 30-58-019 М10-69 x 100-58-019 М10-69 x 100-58-019 М10-69 x 160-58-019 М10-69 x 160-58-019	228 24 14 34 28 16	7
54 54 64 44 44 44	50 50 50 60 60	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046 5858-028.00.00.047 5858-016.111 5858-016.112-02 5858-027.00.00.002	Наименование Штора Полотно иглопробивное Пертоскрепленное S = ½27 ТУ 17-14-255-85 85500±0×750±0,6 ТРУБа ТРУБа ПВХ-100 0Т32.Техни- ческая ТУ6-19-99-78 ↓=1730±½2 ♥/ торцы ТРУБа ПВХ-100 0Т32.Техни- ческая ТУБ-19-99-78 ↓=3000±2 ♥/ торцы ПООВЕСКа Захим Муфта	2 75 38 9200 458 2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74 82 82 84	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 6g x 10.58.019 М8 - 6g x 30.58.019 М8 - 6g x 55.58.019 М10 - 6g x 50.58.019 М10 - 6g x 100.58.019 ГОСТ 17473 - 80	228 24 14 34 84 28 16	
54 54 64 44 44 44	550 550 560 660 660 660	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046 5858-028.00.00.047 5858-028.00.00.007	Наименование Штора Полото иглопробивное Полото иглопроби Полото иглопроби Полото иглопроби Половеска Захим Муфта Схоба	2 75 38 9200 458 2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Станвартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 x 10.58.019 М8 - 59 x 55.58.019 М10 - 59 x 55.58.019 М10 - 59 x 50.58.019 М10 - 59 x 100.58.019 М10 - 59 x 160.58.019 Винт в 1м5 - 69 x 50.58.018 Гост 17473 - 80 Гайки ГОСТ 5915-70 М8 - 54.08.019	228 24 14 34 28 16	
54 54 64 44 44 44	550 550 560 660 660 660	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046 5858-028.00.00.047 5858-016.111 5858-016.112-02 5858-027.00.00.002	Наименование Штора Полотно иглопробивное Пертоскрепленное S = ½27 ТУ 17-14-255-85 85500±0×750±0,6 ТРУБа ТРУБа ПВХ-100 0Т32.Техни- ческая ТУ6-19-99-78 ↓=1730±½2 ♥/ торцы ТРУБа ПВХ-100 0Т32.Техни- ческая ТУБ-19-99-78 ↓=3000±2 ♥/ торцы ПООВЕСКа Захим Муфта	2 76 38	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74 82 82 84 85	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наштенование Стандартные изделия Болты ГОСТ 1798-70 М6 - 69 x 10.58.019 М8 - 69 x 30.58.019 М10 - 69 x 30.58.019 М10 - 69 x 100.58.019 Винт в Іт5-89 x 50.58.018 Гайки ГОСТ 5915-70 М8 - 64.06.019	228 24 14 34 84 28 16	
54 54 64 44 44 44	550 550 560 660 660 660	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046 5858-028.00.00.047 5858-028.00.00.007	Наименование Штора Полото иглопробивное Полото иглопроби Полото иглопроби Полото иглопроби Половеска Захим Муфта Схоба	2 75 38 9200 458 2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74 82 82 84	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Нашменование Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 6g x 10.58.019 М8 - 6g x 30.58.019 М8 - 6g x 55.58.019 М10 - 6g x 50.58.019 М10 - 6g x 100.58.019 ГОСТ 17473 - 80	228 24 14 34 84 28 16	
54 54 64 44 44 44	550 550 560 660 660 660	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046 5858-028.00.00.047 5858-028.00.00.007	Наименование Штора Полото иглопробивное Полото иглопроби Полото иглопроби Полото иглопроби Половеска Захим Муфта Схоба	2 75 38 9200 458 2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		(E)	68 69 70 71 72 73 74 82 82 84 85	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 × 10-58-019 М8-69 × 30-58-019 М10-69 × 30-58-019 Пост 17473-80 Гайки ГОСТ 5915-70 М8-64-08-019 Гайка М5-5-019 ГОСТ 5927-70	228 24 14 34 84 28 16	7
54 54 64 44 44 44	550 550 560 660 660 660	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046 5858-028.00.00.047 5858-028.00.00.007	Наименование Штора Полото иглопробивное Полото иглопроби Полото иглопроби Полото иглопроби Половеска Захим Муфта Схоба	2 75 38 9200 458 2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz		шомов) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	68 69 70 71 72 73 74	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наштенование Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 × 10-58-019 М8-69 × 30-58-019 М10-69 × 55-58-019 М10-69 × 50-58-019 М10-69 × 100-58-019 Бинт в 1м5-69 × 50-58-019 М10-61-08-019 М10-61-08-019 Гайка М5-5-019 ГОСТ5927-70 Шайбы ГОСТ6402-70	228 24 14 34 84 28 66 4 14 614 4	7
54 54 64 44 44 44	550 550 560 660 660 660	Обозночение 5858-028.00.00.045 5858-028.00.00.046 5858-028.00.00.047 5858-028.00.00.007	Наименование Штора Полото иглопробивное Полото иглопроби Полото иглопроби Полото иглопроби Половеска Захим Муфта Схоба	2 75 38 9200 458 2	Ay Ay Apume- yanue 8,52 kz 0,59 kz	BKOM WASPPUTE 1992 On 1000 n v dama	шомов) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	68 69 70 71 72 73 74 82 82 84 85	Vibokym. (Todn. Vlata) Konupoban: Bradi	Наименование Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798-70 М6 - 69 × 10-58-019 М8-69 × 30-58-019 М10-69 × 30-58-019 Пост 17473-80 Гайки ГОСТ 5915-70 М8-64-08-019 Гайка М5-5-019 ГОСТ 5927-70	228 24 14 34 84 28 16	7


5858-028.00.00.000


5858-028.0000.000 ค่: Baadbiruxa


DOPMOIN: AU


Фрнал	Зона	Поз.	Обозначение	наименование	λά	Приме- чание	
L							
Н	Н	+		Прочие изделия			
Н		93		Выключатель путевой	-		1
				muna BN 15 - 21A2H -54T2-3			
				TY 16-526. 470-80	2		
Н		+			-		
Н	\dashv	+		<u>материалы</u>			
Н		96		Канат 4.0-г-сс-н-160			
				FOCT 3062-80	2100	м	
Ц		97		Проволока 1.2			
Ц		\bot		FOCT 15892-70	100	м	
Ц	_	98		Проволока 3.0-0-14			
Ц				FOCT 3282-74	460	м	
Ц		99		Проволока 4.0-0-1Ц			
Ц	_			FOCT 3282-74	1050	м	
Ц							
Ш	_						
Н	_						
Н	4	+					
Н	\dashv	+					
Н	\dashv	+					
	\dashv	+			\vdash		
Н	+	+			\vdash		
H	+	\dashv			\vdash		
ピ	Ľ	亡		5050 000 00 00 000		ЛИСТ	
ļ.,.	١.	- 1 /2 :	докум. Подп. Дата	5858-028.00.00.000		5	


























6.4. Выставить и закрепить кронитейны 5858-028.22.00.001 24 витка каната. ONOD 5858-028.22.00.000 CE K DUZENAM MENAULU NO 44 90 PO-6.8.4. Просверлить отверстие ф 8 мм в валах, пропустить 861M OCAM KDOME 1, 10, 20. один из концов каната в отверстие. 6.5. Выставить и закрепить кронитейны 5858-028.23.00.001 6.8.5. Соединить концы каната, обмотав их проволо-ONOD 5858-028.23.00.000 CE x DUZENAM MENAULAI NO LUGODOBAM KOU \$1,2 MM. OCAM KDOME 1,10, 20. 6.9. Hama wholm sempouembom 5858-016.017 CE Hamanymo 6.6. COSPAME SAOK 5858-028. 19. 00. 000 CE C DEMANAMU nodbumente mpoca c ycunuem ne npebliwaniyum 600 H (60kz) 5858-027.00.00.007 4 5858-027.00.00.008, 3aquuxcupoba 8 odhum 6.10. Cospams натяжное устройство 5858-016. OACS c demanamu 5858-027.00.00.007, 5858-027.00.00.008. 6.6.1. 8 61c ma Bums 4 3 AKPENUMS BAOK 5858-028.19.00.000 CE 6.10.1. Выставить и закрепить натяжные устройства NA BANKAX 5858-028. IS. OD. DODCE; 5858-028. IS. OD. DOD- DI CE: 5858-016.017 CB HA BANKAX 5858-028 15.00.000 CE; 5858028, 15.00.000000 5858-028.24.00.000C5; 5858-028,24.00.000-01C5 no wwwpo8où 5858-028.24.00.00 0 C5; 5858-028.24.00.000-01C5 no yuqopoboij ocu 20 OCU 20 MENAUUSI. Menauyol. 6.7. COBPAMS SAOK 5858-028. 19. 00. 000CE C HAMAN HOIM 8.10.2. Отрезать от бухты проволоки ф 4,0мм 12 стяжех SCMPOUCM80M 5858-016.019C5 U DEMANAMU 5858-027.00.00.007. длиной L=88 000 мм и закрепиль их на цифровых осях 1 и 20 5858-027.00.00.008 теплицы с предварительным натяжением. 6.7.1. выставить и закрепить собранные блоки 6.10.3. Ompesame om Eyxmel noobonoku \$3MM noobec-5858-028. 19.00 000 CE HA BANKAX 5858-028.14.00.000 CE; ки для крепления стяжек: 36 илт дликой L = 1900 мм. 5858-028. H. OO. 000-01C5; 5858-028. IS. OO. 000 C5; 5858-028. IS. OO. 000 OB 36 щт длиной L=900 мм и зафиксировать ими стяжки no yuppoboù ocu 1 mensuysi. к ригелям теплицы на всех цифровых осях кроме 14 20. в. 8. Отрезать от бухты каната ф4мм двенадцать GCUNUE HAMAKENUA NE BONKHO NPEBBIWAMB 600 H (60 KZ). в. 10.4. Отрезать от бухты проволоки ф 1.2 мм подвески 6.8.1. Завести полученные троса в пазы кронцтейнов для крепления стяжек на скатах кровли 144 шт 5858-028. 22.00.001; 5858-028.23.00.001; 5858-028.17.00.001; длиной L = 250 мм и зафиксировать ими стяжки 5858-028. 18.00.001 onop 5858-028.22.00.000 C5;5858-028.23.00.000C5; K PURENAM MENNUYSI HA BOEX YUPPOBSIX OCAX KDOME 14 20. 5858-028.17.00.000 C5; 5858-028.18.00.000C5 cobhec MNO C BMYA-6. 11. Закрепить шторы 5858-028.00.00.046 планкой KAMU 5858-028. 19. 00.003 U 3AQUKCUPOBQ MG NAMUKAMU 5858-028.00.00.026 к шпросам теплицы Ш1. При монтаже 5858-028.22.00.002 u ynopamu 5858-028.17.00.002. шторы сделать разрезы полотна под элементы ферв. в. 2. Заправитить троса в направляющие канавки MAY MENAUGA 510x08 5858-028.19.00.000 CS. 6.11.1. Ompesams om byxmbl npobonoku \$3 mm dbe cmax-8.8.3. Hamomamb Ha Banbi 5858-028.00.00.038; ки длиной L=86000 мм, привязать их к элементу 5858-028.00.00.038-01; 5858-028.00.00.038-02; 5858-028.00.00.038-03 торца теплицы. 5858-028.00.00.000 H3 5858-028.00.00.00043 3M. MICT Nº BOXYM. MODA. 6 KONUPOBAN NONOBA POPMAM A4 6:11.2. Ompesame om Exxmel npoboloku \$ 1,2 mm nod-6.15. Нанести смазку на все места предусмотренные BECKU 38WM DAUHOU L = 300 MM, 300 UKCU POBOM6 CM9X-DOOCK MOM. KU K 39 MA XKE QEPMBI MENAUGBI HA BCEX OCAX KPO-8.18. Произвести пробное зашторивание. При опробова-Me 1 4 20. нии вести визуальное наблюдение за работой всего меха-6.11.3. Закрепить другой край шторы 5858-028.00.00.048 низма. Механизм в целом должен работать плавно без к стяжке с помощью кнопок 5858-028.00.00.038 и щай б рывков. В случае обнаружения каких-либо дефектов в 5858-028.00.00.037. равоте узлов или деталей пробное зашторивание прекратить, 6.12. Отрезать от бухты проволоки ф 3.0 мм двадцать выяснить причину и устранить дефекты. SEMBIPE MPOCA DAUNOÙ L=5000 MM, HADEMB HA HUX YNOP 5858-028.00.00.033 6.12.1. Установить Упор 5858-028.00.00.033. Г. Подготовка к наладке и 6.13. Собрать шторы 5858-028.00.00.027 с трубами MOHMAXHIM UCHIMAHUAM 1.1. Перед первым пробным пуском механизна зашто-5858-028.00.00.041; 5858-028.00.00.047; 5858-028.00.00.048 U nepexod Hukom 5858-028.00.00.042. ривания необходимо: в.13.1. Сшить края двух смежных штор по цифровым 7.1.1. Выполнить требования, изложенные в пункте 3. OCAM KPOME 1420, UCNO16349 KHONKU 5858-028.00.00.036 7.1.2. Проверить детали и в целом неханизм зашторивания на соответствие технической документации и технии щайб 5858-028.00.00.037. 6.13.2. Nodbecums culumble umopbi Ha nodbux Hbie u YECKOMY 3ABAHUN.

HE NO BUXHUE MPOCA. 6.13.3. Отрезать от быхты проволоки ф 3.0 мм

два троса длиной L = 25000 мм.

6.13.4. Hamanyme amu mpoca bdone mopuebeix banox no 1 u 20 ocu mennuysi.

6.13.5. Nodbecums copparatie umops 5858-028.00.00.027 на подвижные и неподвижные троса по цифровой оси 1 4 20.

6.13.6. Закрепить шторы к тросам торцевых балок по 1 и 20 оси теплицы с помощью кнопок 5858-028.00.00.036 u wait 5858-028.00.037.

6.14. После окончания монтажных работ проверить отсутствие на механизме зашторивания посторонних предметов.

7.1.3. Проверить наличие смаэки ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267- 74 44ATHM-208 FOCT 18422-90 Brophyce Monop- pedykmopa, при необходимости долить нужное количество смазки. 7.1.4. Проверить наличие смазки солидол марки, С" на поверхностях трения узлов поворотных роликов и подшип-HUKOB ADUBODHOZO BANA.

7.1.5. Проверить отсутствие на элементах механизма зашторивания посторонних предметов, которые мещали бы его работе.

1.2. Визуально оценить готовность механизма зашторивания к работе, для чего:

7.2.1. проверить соосность осей втулок поддерживающих опор по цифровым осям теплицы;

7.2.2. проверить правильность захода подвижных просов в направляющие канавки поворотных роликов;

5858-028.00.00.000 U3 SH. NUCT Nº BOKYH. NOON. GATO

5858-028,00,00,000 4.9

23500-07 41

при необходиности заправить тросы в канавки и отре-8.1.4. Orpadure 4 of 03 HQ 44T6 COOTBETCTBYHOULUNU PANUPOBATE UX HATAMEHUE. SHAKAMU SONY UCHNITAHUU: 7.2.3. проверить правильность навешивания штар 8.1.5. обеспечить возноженость аварийного выключе на подвижные и поддерживающие тросы. ния испытченого оборудования; 7.3. Проверку механизма зашторивания на соответ-8.1.6. проверить отсутствие на элементах механиз ствие технической документации производить визуально на посторонних предметов; и выборочными измерениями посредством измеритель-8.1.7. Определить места и условия безопасного преного универсального инструмента - линейки с ценой SUBAHUA MUU, 3QHATBIX UCHUTAHUEM; деления іми и вержним пределон измерения 500ми гост427-75 8.1.8. Обеспечить освещенность рабочих мест не менее штангенциркуля по 2 классу точности и верхнин пределом измерения до 400мм гост 166-80 и рулетки измери-8.1.9. Определить лиц, ответственных за выполнение тельной неталлической по 3 классу точности длиной 50м мероприятий по обеспечению безопасности, предусмотренных руководителем испытаний. 8.2. Устранение неполадок, обнаруженных в процессе 1.4. При проверке правильности подвески штор к подвижным тросан следует учитывать, что кронки испытаний, следует производить только после полной разночненных штор должны быть зафиксированы OCTAHOBKU MEKAHUSMA. на разных тросах так, чтобы обеспечивалось встречное 8.3. Испытания под нагрузкой проводятся после их движеение. устранения неполадок и повреждений, обнаруженных 7.5. Пробным пуском нотор-редуктора проверить гопосле испытаний вхолостую. Целью испытаний являтовность неханизма зашторивания к испытаниям. ется проверка целесообразности принятых конструктивных решений, соответствия механизма зашторивания своему назначению, стабильности и надежности работы 8. Монтажные испытания и обкатка. 8.4. Обкатку неханизма зашторивания следует про 8.1. Перед началом испытаний механизна зашториваизводить в следующем порядке. ния необходимо: 8.4.1. Снять запрещающий плакат сщита ип-8.1.1. руководителю работ ознаконить персонал, участвуравления. ющий в испытаниях, с порядком проведения работ и с меро-8.4.2. Произвести в ручном режиме реверсивную приятиями по безопасному их выполнению; обкатку собранного механизма в течении 20... 30 мин. 8.1.2. предупредить работающих на смежных участках в каждую сторону. Вся собранная часть механизма о вренени проведения испытаний; BAWTOPU BAHUA DONICHA PABOTATO DES POIBKOB U SAEDA 8.1.3. проверить визуально, а при необходимости с помоний. В случае обнаружения дефекта работы узлов и деталей, обкатку прекратить, выяснить причину щью прибарав праверку крепления оборудавания; 5858-028.00.00. 000 W3 5858-028.00.00.000.00 KONUPOBAN: БЫСТРОВА Konupoban: 5bict poba в несяц.) 8.4.3. Произвести настройку работы путевых выклю-9.2.1. Провести работы предуснотренные п. 9.1. чателей такин образон, чтобы нотор - редуктор вы-9.2.2. Произвести обслуживание ногор-ребуктора: Ключался в крайних положениях штор при отсутствии 1) DAUCTUTE OT NEWN U 2PABU; видиных зазоров нежду сомкнутыми кромками штор. г) проверить отсятствие течи насла, при обнару-8.4.4. Произвести оснотр узлов неханизма зашторижении определить причину и устранить дефект. вания 3) проверить надеженость крепления, при необходи-8.4.5. Все отверстия, засверловка которых производи-мась по несту перед нонтажом, покрыть эналью Μοστυ ποθταμύτο ιαύκυ. 9.2.3. Проверить надежность крепления путевых 119 115 10CT 6465-76 & dba caoa. выключателей, соединения приводного вала свыходныни 8.5. Критерием оценки результатов испытаний валами могор- редуктора. является. 9.2.4. Выборочно проверить состояние узлов поворотных роликов, обратив особое внинание на состояние 8.5.1. плавность перемещения подвижных штор, поверхностей трения. При обнаружении дефектов, влияю 8.5.2. OTCYTCTBUE 39KJUHUBAHUA U PAIBKOB B MERAщих на дальнейшую работоспособность, детали узлов поворотных роликов заменить. 8.5.3. Вращение привадного вала без рывков и закли-9.3. Tex HUYECKOE OSCAY MUBAHUE N2 (POBODUTO ODUH PA3 B WECTO MECALLEB) 8.5.4. ПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ КРОМОК ШТОР бЕЗ види-9.3.1. Провести работу в обземе п. 9.2 (10-1) MAIX 3030p06 9.3.2. Произвести смазку солидолом нарки, С" TOCT 4366-76 · 1) подшипников скольжения на приводном валя. 9. Техническое обслуживание. Смазка в количестве О.Е.. О.БСНЗ вводитСЯ в зазор неже-9.1. Е жесменное техническое обслуживание (проводить ду валон и втулкой; 2) рабочих поверхностей узлов поворотных ролиперед началон снены). 9.1. 1. Проверить целостность изоляции электропровойков. Количество наносиной смазки для одного узлат. 1.5% 3) шарниров приводного вала ки и надетность заземления привода 9.1.2. Проверить работу механизма в ручном режи 9.4. Сезонное техническое обслуживание (проводится не. Неканизм должен работать плавно без рывков и заеда один раз в год) ний Особое внимание обратить на исправность конечных 9.4.1. Произвести работу в объеме п. 9.3. 9.4.2. Проверить и при необходимости добавить 9.2. Техническое обслуживание N1 (проводить один раз B MOTOP - PEOSKTOP CHASKY YUATUH-201 TOCT 6267 - 74 5858-028.00.00.000 43 Лип Nonyun. Подп. Дата 3636-025.00-07 42 Фарматя 4 5858-028.00.00.000 H3 KONUPOBAN: BUCTPOBA

2) несткость корпусов; 3) Наденность их крепления. 9.5.6. Изношенные детали заменить, подтянуть болты крепления.

9. 5, 7. Нанести смазку согласно п. 9.3.2.

10. Порядок работы. 10.1. Зашторивание теплицы осяществляется овся знивающим персоналом с пульта управления систены автоматики ФИТОАРМ по заданной программе.

10.2. В процессе работы, следить за состоянием всего механизма зашторивания.

10.3. в случае обнаружения каких-либо отклонений от нормальной работы механизма зашторивания

5858-028.00,00,00043

104. Вести нэрнал зчета работы механизма зашто-ривания, где отранать все возникающие в процессе эксплуатации недостатки и способы их эстранения.


н. Характерные неисправности


Наименование неисправности внешние проявле- ния и дополнитель ные признаки	Вероя тная причина	Метод Эстранения	Приме- чание
TPOC COCKOA63HYA	Слабое натяме-	Улонить трос в канав-	
из поворотного	ние троса	ку ролика и натянуть	
ρολμκα		трос натяжным уст- ройством	
Трос провисает	Тоне	Натянуть трос	
более 40мм на		Ham A H H 61M YCM POU-	
длине 4500 мм		ством	


12. Хранение и транспортировка. 12.1 Хранить упакованные чэлы и детали механизма зашторивания на монтанной площадке под навесом не более в месяцев с момента поступления на 0838KM.


5858- 028, 00. 00. 000 U.J


23500-07






















Ворошиловград Рормат АЗ





















SOUGH	משמ	Обозначение	Наименование	Kov.	Приме- чание	إ	Sound	103.	Обозначение	Наименование	Kov.	NOU
+	╁		Документация			-	+	-		OF a common of a c		
T	T					ŀ	+	+		Сборочные единицы	╁	
42		5839 - 022,00.00.000 C5	Сборочный чертеж				14	17	5839 -022.01.00.000	Πουβοθ	1	
							14	2	5839-022.02.00.000	Πρυβοθ	4	
┸	\perp			<u> </u>			4	3		Кронштейн	2	
_	┸			ـــــ		4	4	4	5839 - 022. 04.00.000	Кронштейн	2	
\perp	┸			↓ _		4	4	5	5839-022.05.00.000	Ролик поддерживающий	504	
+	+			ļ		4	4	6	5839 -022.06.00.000	Ролики поворотные	28	
+	╁		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		4	14	7	<i>5839 -022.07.00.000</i>	Tpoc & chope	28	
+	╁			-		-	_	8	- 0/	Τρος β εδορε	56	
+	+			-		4	4	9	<i>5839-022.08.00.000</i>	Степлан	14	<u></u>
74	+	5839-022.00.00.000 U3	Инструкция по	-		F	+	\vdash			_	
7	T	DOG GEET TO GOT TO A	3KCNNYamayuu			F	+	H			-	
T	T		UNCTITUDE OF THE STATE OF THE S			_	+	H			<u> </u>	
T	T					2	+	Н			\vdash	
						ת קמשם	1	П				
\perp						n i	T	П				
1	\perp		ļ	<u> </u>		100	I					
+	+-			├		700	1	Ш				
+	+		 	+	 	B.SCM. LHE NO ENTR. (TOTA).	+	Н				
+	+-			-			4	Н				
+	+		 	-	 	- 100 P	+	${oldsymbol{arphi}}$		<u> </u>		L
╁	╁╴			-	 	15 W	╀	Н		Дета ли		
+	†			\vdash	 		+	1	5020 000 00 00 00	-	<u> </u>	
╁	T			†		22		22		Кронштейн	12	
十	T					00mg	4	23		Скоба	504	
Ť			5010 000 00 00 000			≫ % -	+	24 25	-01	<u> </u>	24	
MM. M	ucm	NOOKUM, NOON, VOTA HOKUKOBA 645 KORB MEXAHL CUNOMUM 655 WORB PACMEN UOBUK WORK PACMEN UOBUK WORK MENNUL KOUGUM XIJA WORK	5839-022.00.00.000			100	t	25	-02 -03	<i>Σκοδα</i>	12	
100A	90.	HOBUKOBA (H) = VOZ88 MEXAHA	изм приспускания	/luch	Nucmos		t	۳		CROUG	24	
1.101	CZP.	BACUALES TOWN ONE PACMEN	ий ангарных цэнте	Con	мтеллица		ч.					
<u>Ym</u> E	<i>5.</i> ']	KONUYAR EL, GNOSS KONUPOBOA: B	пропетом 24 м Воров	שטוני מבוח מבוח	ιδ γραθ	UNG NOODA TOOD	M/A	vcm A	И докум. Повп. Пота Копировал:	5839 -022.00.00.000 3กต <i>ั</i> ดเหมหล	00/0/	lan: A
POPMOT	200	Колировал: 6 Обозначение	наименование	NON MOM MOM	ιδ γραθ		_	icm /				lam: A
Divided 44	27	Копировал: В Обозначение 5839-022.00.00.003	наименование Петля	Mam Ng 5	Bzpað : Au Noume-		_	_	Konupoda ir L	Наименование Наименование		lam: A
DWG 44	27 28	Копирован: В Обозначение 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004	наименование Петля Уголок	Mam Mam Sol	Bzpað : Au Noume-		_	Поз.	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78		lam: A
Divided 44	27 28	КОПИРОВИН: В Обозначение 5839 -022.00.00.003 5839 -022.00.00.004 5839-022.00.00.005	наименование Петля Уголок Ллатик	19x 5 504 6	Bzpað : Au Noume-		_	100 49	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ ИЗТІ-78 10.02.Ст3 кп 019	10 X	lam: A
DWG 44	27 28	Копирован: В Обозначение 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004	наименование Петля Уголок	Mam Mam Sol	Bzpað : Au Noume-		_	Поз.	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78	KON.	lam: A
DWG 44	27 28	КОПИРОВИН: В Обозначение 5839 -022.00.00.003 5839 -022.00.00.004 5839-022.00.00.005	наименование Петля Уголок Ллатик	19x 5 504 6	Bzpað : Au Noume-		_	100 49	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ (1371-78 10.02.Ст3 кп 019	10 X	lam: A
DWG 44	27 28	КОПИРОВИН: В Обозначение 5839 -022.00.00.003 5839 -022.00.00.004 5839-022.00.00.005	наименование Петля Уголок Ллатик	19x 5 504 6	Bzpað : Au Noume-		_	100 49	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ (1371-78 10.02.Ст3 кп 019	10 X	lam: A
DWG 44	27 28	КОПИРОВИН: В Обозначение 5839 -022.00.00.003 5839 -022.00.00.004 5839-022.00.00.005	наименование Петля Уголок Ллатик	19x 5 504 6	Bzpað : Au Noume-		_	100 49	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ПОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кл 019 20.02.Ст3 кл 019	10 X	lam: A
DWG 44	27 28	КОПИРОВИН: В Обозначение 5839 -022.00.00.003 5839 -022.00.00.004 5839-022.00.00.005	наименование Петля Уголок Ллатик	19x 5 504 6	Bzpað : Au Noume-		_	100 49	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ (1371-78 10.02.Ст3 кп 019	10 X	lam: A
DWG 44	27 28	КОПИРОВИН: В Обозначение 5839 -022.00.00.003 5839 -022.00.00.004 5839-022.00.00.005	наименование Петля Уголок Ллатик	19x 5 504 6	Bzpað : Au Noume-		_	49 50	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ (1371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019	10 X	lam: A
DWG 44	27 28	БОДОВНО В В В В В В В В В В В В В В В В В В	наименование Петля Уголок Ллатик	19x 5 504 6	Bzpað : Au Noume-		_	100 49	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ ИЗТI -78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная	199	Ipum Vanu
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30	БОДОВНО В В В В В В В В В В В В В В В В В В	наименование Петля Уголок Платик Платик	MAN S SOL	Bzpað : Au Noume-		_	49 50	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ (1371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019	199	Ipum Vanu
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30	БОДОВНО В В В В В В В В В В В В В В В В В В	наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольио	MAN S SOL	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 1/371-78 10.02.Ст3 кп 0/9 20.02.Ст3 кп 0/9 Материалы Нить вискозная ТУ6-06-1/35-77	144 55	10 mm
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30	БОДОВНО В В В В В В В В В В В В В В В В В В	наименование Петля Уголок Платик Платик	MAN S SOL	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ (1371-78 10.02.Ст3 кп. 019 20.02.Ст3 кп. 019 Материалы Нить вискозная ТУ6-06- (135-77 Проволока КО-1.0	144 55	10 mm
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30	БОДОВНО В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Наименование Петля Уголок Платик Платик Кольио Стандартные изделия	MAN S SOL	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ (1371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУВ-05- (135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67	144 56	10m: A 10
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30	БОДОВНО В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стандартные изделия Болты ГОСТ 1799 -70	14 7544	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	144 56	10m: M 10pum: M 10pum
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30 37	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798 -70 Мбх 20.58. 019	1644 1504 1504 1504	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ (1371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУВ-05- (135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67	\$\frac{1}{2}\$	15000) 15000) 15000)
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стандартные изделия Болты ГОСТ 1799 -70	14 7544	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000i 15000i 153,0m
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30 37	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798 -70 Мбх 20.58. 019	1644 1504 1504 1504	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000) 15000) 15000)
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30 37	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стандартные изделия Болты ГОСТ 7798 -70 Мбх 20.58. 019	1644 1504 1504 1504	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000) 15000) 15000)
10 May 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	27 28 29 30 37	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стондартные изделия Болты ГОСТ 1798 -70 Мбх 20.58.019 М 10х 25.58.019	1644 1504 1504 1504	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000i 15000i 153,0m
10 UNIV. 144	27 28 29 30 37 37	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля \$20,00к Ллатик Ллатик Кольцо Стандартные изделия Бомпы ГОСТ 7798 -70 Мбх 20.58.019 И ГОХ 25.58.019	94 5 5 504 6 14 504 12	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	1150001 1150001 1254, 75
10 UNIV. 144	27 28 29 30 37 37 40	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стондартные шделия Болты ГОСТ 1798 - 70 Мбх 20.58.019 Гайки ГОСТ 5915-70 Мб. 5.019	1504 1512	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000) 15000) 15000)
10 July 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	27 28 29 30 37 37 40	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стандартные изделия Болты ГОСТ 1798 - 70 Мбх 20.58.019 Гайки ГОСТ 5915-70 Мб. 5.019 МО.5.019	55 504 6 14 7644 504 12	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000) 15000) 15000)
10 July 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	27 28 29 30 37 37 40	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стондартные шделия Болты ГОСТ 1798 - 70 Мбх 20.58.019 Гайки ГОСТ 5915-70 Мб. 5.019	1504 1512	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000) 15000) 15000)
10 July 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	27 28 29 30 37 37 40	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Ллатик Кольцо Стандартные изделия Болты ГОСТ 1798 - 70 Мбх 20.58.019 Гайки ГОСТ 5915-70 Мб. 5.019 МО.5.019	55 504 6 14 7644 504 12	Bzpað : Au Noume-	Securition with the second securities of the second securities of the second se	_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000) 15000) 15000)
10 July 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	27 28 29 30 37 37 40	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Платик Кольио Стандартные изделия Болты ГОСТ 7739 - 70 Мбх 20.58.019 Мгох 25.58.019 Мгох 25.58.019 Мгох 25.019 Мгох 5.019 Мгох 5.019 Мгох 5.019 Мгох 5.019	55 504 6 14 7644 504 12	Bzpað : Au Noume-	Securition with the second securities of the second securities of the second se	_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000) 15000) 15000)
10 July 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	37 39 40	БООЗНОЧЕНИЕ 5839-022.00.00.003 5839-022.00.00.004 5839-022.00.00.005 -01	Наименование Летля Уголок Ллатик Платик КольиО Стандартные изделия Болты ГОСТ 7739 - 70 Мбх 20.58.019 М ГОХ 25.58.019 М ГОХ 25.58.019 М ГОХ 25.019	5504 12 1512 1512 1512 1512	Bzpað : Au Noume-	Securition with the second securities of the second securities of the second se	_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000) 15000) 15000)
10 July 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	37 39 40 47	БВЗЯ - 012. 01.00.00.016	Наименование Летля Уголок Ллатик Платик КольиО Стондартные изделия Болты ГОСТ 1738 - 70 Мбх 20.58.019 М ГОХ 25.58.019 М ГОХ 25.58.019 М ГОХ 25.019	5 504 12 1512 1512 1512 1512	Bzpað : Au Noume-	Securition with the second securities of the second securities of the second se	_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000 15000 15000 15000
10 July 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	37 39 40	БВЗЯ - 012. 01.00.00.016	Наименование Летля Уголок Ллатик Платик КольиО Стандартные изделия Болты ГОСТ 7739 - 70 Мбх 20.58.019 М ГОХ 25.58.019 М ГОХ 25.58.019 М ГОХ 25.019	5504 12 1512 1512 1512 1512	Bzpað : Au Noume-	Securition with the second securities of the second securities of the second se	_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000 15000 15000 15000
10 July 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	37 39 40 47	БВЗЯ - 012. 01.00.00.016	Наименование Летля Уголок Ллатик Платик КольиО Стондартные изделия Болты ГОСТ 1738 - 70 Мбх 20.58.019 М ГОХ 25.58.019 М ГОХ 25.58.019 М ГОХ 25.019	5 504 12 1512 1512 1512 1512	Bzpað : Au Noume-		_	49 50 52 53	Konupoda ir L	Наименование Шайбы ГОСТ 11371-78 10.02.Ст3 кп 019 20.02.Ст3 кп 019 Материалы Нить вискозная ТУБ-05-1135-77 Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 Канат4,9-ГСС-Н-160	\$\frac{1}{2}\$	15000 15000 15000 15000









<u> 1. Введе ни е</u> .

1.1. Настоящая инструкция регламентирует порядок работы по монтану, пуску, регулированию и обкатке механизма приспускания растений ангарных теплиц пролетом 24m, площадью 2000 m2.

1.2. При проведении работ по вводу и в процессе эксплуатации механизма приспускания необходимо руководетвоваться настоящей инструкцией, комплектом чертеней 5839-022.00.00.000, а такне СНиП 🗓-4-80.

1.3. Администрация предприятия приказом назначает технический персонал, ответственный за правильную эксплуатацию механизма прислускания растений и поддержания её в постоянной готовности к работе.

2. Obujue YKAZAHUR.

2.1. В процессе эксплуатации механизма приспускания следить за наличием смазки ЦИАТИМ--201 [OCT 6267-74 B KOPNYCE 4EPBA4HOTO PEDYKMOPA P4--84.02000-03, а на поверхности скольжения поворотных и поддерживающих роликов-солидола мар-K4 " [" POCT 4366-76.

2.2. Chedums 30 Hamamehuem mpocob u ux npa-Вильной заправкой в направляющие канавки поворотных и поддернивающих роликов.

2.3. В процессе эксплуатации следить за состо-

5839-022.00.00.000 119 S839-022.00.000 U 3

Lasaa Haburoba Maya Hass Meyahus M. Puchycka - 44m. Nuem Nuemob Naobep Cunotuk O- 1000 Hus pacmehui ah 1 13

La koncip bacune back cort caphok menhuu npo- 143KT6, Noomiennuya henom 24m i Unctopyk bopowinobrpad ym b Koushabiya parahuu no skinyamuuu bopowinobrpad Konupoban uhosemueba popmama4

необходимости отрихтовать. Кривизна валов не долина превышать 15мм на длине одного метра, HOHE GONEE 3 MM HA BOELL BALLHE.

5.5. Hanecmu cmazky conudon mapku " C" POCT4366. - 86 на поверхности осей поворотных и поддернивающих роликов.

5.6 После выполнения работ перечисленных в пункте4.2. и свачи теплицы под монтан механизма приспуска. ния подготавливают место для монтана механизма.

6. Монтан.

61. TpouzBecmu packnadky yznob u demaneu mexa Huzма приспускания в теплице умест их монтана.

- 6.2. Повреждение сопрягаемых поверх ностей деталей на всей этапах работ не допускается.
- 63. Монтан узлов и деталей механизма приспускания производить согласно сворочным черте на м проекта 5839-022 и настоящей инструкции.
- 6.3.1. Установить и закрепить поддерживающие PONUKU 5839-022.05.00.000 HQ ZAMAHKQX NO 4.49PPO861M OCAM MENNULUI (KPOME 1420) CKOBAMU 5839-022 00.00.002.
- 632. Yemanobumb u zakpenumb nobopomnoje ponuku на торцевых балках теплицы.
- 6.3.3. Установить кронштейны 5839-022.00.00.001 на затянки цифровых осей теплицы 10411 и 3akpenumb CKO6aMU 5839-022.00.00.002-03.
- 6.3.4. Закрепить кронштейны 5839-022.03.00.000 U 5839-022.04.00.000 K KPOHWMELIHAM 5839-022.00.00.001 скобами 5839-022.00.00.002-02. Монтан Вести В

5839-022.00.00.000 H 3 WIMNUON BOKYM ROOM LOTO 30.

PODMOM A4

RHUEM COEBUHEHUR CUN6361 5839-012-01.12.00.001 C MPOCOMU 5839-022.07.00.0014 5839-022.07.00.002.

- 3. Указание мер безоласности.
- 3.1. K pasome donyckaromes nula npowedwie unструктам по технике везопаснасти.
- 3.2. При проведение безопасных методов работы руководствоваться соответствующими главами СНиЛПТ-4-80 4. Порядок установки.
- 41. Механизм приспускания растений устанавливается в ангарных темицах пролетом 24м, длиной 85,5 м, площадью 2000 м2 кандая.
- 4.2. Монтан механизма приспускания осуществля. ется после завершения строительно-монтанных равот по каркасу, огражвающим конструкциям, остех. ленанию, отоплению, механизму вентиляции, механизму зашторивания и подвесным монорельсам.

5. Подготовка к монтану.

- 5.1. Перед началом монтажа произвести осмотр деталей механизма приспускания и проверить ero KOMPAEKMHOCMB.
- 52. Проверить напичие смазки ЦИАТИМ-201 TOCT 6267-74 B pedyxmopax PY-84.02.000-03, KONU4Eство которой должно быть не менее 500 см3. 5.3. Проверить качество сворки червячных редукторов, особое внимание OSPAMUMB HA NOO-Ворачиваемость Вала червяка. Вал должен проворачиваться легко от руки.
- 5.4. Проверить валы на прямолинейность. При

VIMINOTWOOKYM 10811 LATA
KONUPOBAN UHOZEMUEBA

5839-022.00.00 000 43

POPMAM A4

направлении от оси Акоси Б.

6.3.5. 3akpenumb npu808b1 5839-022.01.00.000 u 5839-022.02.00.000 K KPOHWMEYHAM 5839-022.03.00.000 5839-022.03.00.000 CKOBAMU 5838-022.00.00.002-01

6.3.6. Улощить в направляющие канавки поддернивающих и поворотных роликов тросы 5839-022.07.00.000, 5839-022.07.00.000-01 LI MPOCESI DALной 10500 мм предварительно собрав их на земле. 6.3.7. Намо тать на 56 витков mpocosi dau-HOU 26100 MM HA BANN APUBODOB 5839-022.01.00.000 и 5839-022.02.00.000 и улонить их концы В направляющие канавки поддерживающих роликов.

6.3.8. Соединить тросы намотанные на ва-1 00.0008 C MPOCAMU 58 39 -022.07.00.000 4 5839-022.07.000-01 выдернав размер 80145 мм. Установить 4 ZAKPENUMB YTONOK 5839 -022.00.00.004.

6.3.10. Нанизать на тросс поз. 54 пет-AU 5839-022.00.00.003 4 30Kpenumb ero к кронштейнам 5839-022.00.00.001, располагая петли против червячных реdyxmopo8 npu80808 5839-022.01.00.000 u 5839 -022 .02.00 .000 . В

1401

5839-022.00.00.000 U3

KanupaBan HHO38 MUPBO 23500-07 62 Onoma m AL

между процессами прислусканий растений конический редуктор должен быть поднят на петли.

6.3.11 Натянуть тросы. Усилие натяжения не DONKHO PRESIMAMS 500H (50 KIC).

6.3. 12 Bakpenums wnanepusie Bepekku nos. 52 cobместно с кольцами 5839-012.01.00.00.016 согласно

схемы расположения растений. 6.3.13 При укладке нитей поз. 52 на оси поворотных роликов 5839-022.06.00.000 необходимо, что DE HUMU SKAADE BAAUCE & MOU NOCARDO BAMEAE KOCMU, как высажены растения. Нить от ближайшего растения расположенная на оси должна находиться снизу.

6.3.14 Установить в проектное положение стеллажи 5839-022.08.00.000 предназначенные для укладки стеблей приспускаемых растений, предварительно 34214848 CMOUKU 5839-012.01.04.01.000, 5839-022.05.00.001 8 2 PYKM HA 2 NY SUNY ~ 200 MM.

6.4. После окончания монтажных работ проверить отсутствие на системе приспускания посторонних nped me mos.

8.5. Pous Becmu пробное прислускание поворотом PYKOAMKU KOHUYECKOTO PEDYKMOPA, NOCHE YETO KPACKOU обозначить на корпусе конического редуктора рабочее направление вращения рукоятки.

6.6. При опробовании вести визуальное наблю. дение за работой всей системы. Система в целом должна работать плавно без рывков.

В случае обнаружения каких-либо дефектов в pabome узлов или деталей

5839-022.00.00.000.43 5 Konupo Ban Mono Ba POPMAM A4

7.3. Пробным поворомом рукоямки конического редуктора проверить рабочее направление вращения.

7.4. Направление положения шпалерных веревок на четных или нечетных рядах растенци, если CYUMAMS OM OCU "A" DONKHO BIMS ODUHAKOBIM.

8. Монтажные испытания и обкатка.

8.1. Перед началом испытаний механизма приспускания необходимо:

1) руководителю работ ознакомить персокал, участвующий в испытаниях, с порядком проведения работ и с мероприя тиями по безопасному их вы-

2) предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытаний; 3) проверить визуально, а при необходимости с помощью приборов проконтролировать крепление оборудования; 4) оградить и обозначить соответствующи ми ЗНАКАМИ ЗОНУ ИСПЫТАНИЙ;

5) npobepume omermembue HA BREMEHMAX MEханизма посторонних предметов;

6) onpedenums места и условия везопасного npebulanua nuy, sahamux uchumanuem;

7) обеспечить освещенность рабочих мест HE MEHEE 501K;

8) onpedenums nuy, ombememberhoix sa boinonneние мероприямий по обеспечению безопасности предусмотренных руководителем испытаний.

8.2. Испытания под нагрузкой проводятся после устранения неполадок и повреждений обнаруженных после испытаний в холостую. Целью

5839-022.00.00.000 43 KONUDOBAN NOBA PODMAM A4

7. Подготовка к нападке и монтажным испытаниям 7.1. Перед первым пуском механизма припускания необходимо:

1) проверить детали и в целом механизм при-CNYCKAHUR HA COOMBEMOMBUE MEXHUYECKOÙ DOKYMEHтации и техническому заданию;

2) проверить наличие смазки ЦИАТИМ-201ГОСТ6267-74, 4 HATUM 208 TOCT 18422-70 8 KOPNYCAX YEPBAYNGIX PEDYXторов, при необходимости ввести через масленку необходимое количество смазки;

3) проверить наличие смаэки солидол марки"С" на поверхностях трения поворотных, поддерживающих роликов и подшипников приводного вала;

4) npobepumb omcymembue na snemenmax MEXANUSMA npucnycka Hus NOCMO PONHUX npedme mob.

7.2. Визуально оценить готовность механизма приспускания к работе, для чего:

1) проверить соосность размещения поддерживающих роликов по всей длине каждого ряда рас-

2) проверить правильность захода подвижных тросов в направляющие канавки поворотных и поддерживающих роликов, при необходимость заправить троси в направляющие канавки и отрегулировать их натяжение;

3) проверить правильность укладки шпалерных веревок на оси поворомного ролика, при этом yyecms, ymo nepsas sepeska (npu chamuu c ocu nosoротного ролика) должна быть внизу, а последняя в самом верху.

5839-022.00.00.000.U3 Konupolan Monola

PODMAM A4

испытаний является проверка целесообразности принятых конструктивных решений, соответствия механизма приспускания овоему назначению, стабильности и надежности работы.

8.3. Произвести приспускание растений с максимальной нагрузкой, т.е. нагрузка на одну шпалерную веревку должна составлять 4x1,5 = 6x2. При этом вести визнальное наблюдение за работой приводного вала и стрелой прогиба тросов.

вся собранная часть очетены приспускания должна работать без рывкови заклиниваний.

в случае обнаружения дефекта работы УЗЛОВ И деталей, Обкатку прекратить, выяснить причину и эстранить.

8.4. Критерием оценки результатов испыта-ABAAEMCA:

1) nabkocmb, omcymembue заклинивания и рыв-KOB B CUCMEME;

2) вращение вала без рывков и заклиниваний; 3) последовательное снятие нитей с оси ролика и отсутствие заеданий или запуты вания.

9. Texhuveckoe obcaymubanue

9.1 Енесменное техническое обслуживание (провоdums neped wayanom emenss).

9.1.1. Rpobepumb npabunshocms sanpabky mpocob в направляющие канавки поддерживающих и NOBOPOMHBIX PONUKOB.

9.1.2. 11 po верить натажение тросов, и при необходимости натануть.

в.1.3. Проверить правильность укладки тросов

5839-022.00.00.000 U3 KONUPOBAN NODOBA 23500-07 63 POPMAM AV

NA NOUBODHUX BANAX / HAXNECM WBAHUE BUMKOB DPYZ HA Один раз в в месяцев). dpyra He donyckaemes). 9.3.1. Провести работы в объеме пинкта 9.2. 9.1.4. Проверить правильность укладки шпалер-9.3.2. Произвести смазку солидол марки ных веревок на осях поворотных роликов. "C" FOCT 4366 - 76: 9.2. Texhuveckoe obcaymusahue Nº 1 (nposodums 1) рабочих поверхностей подшипников сколь-ODUN POB 8 MECAY). жения. Смазка в количестве 0,2-0,5 см 3 вводится 9.2.1. Провести работы в объеме по пункту 9.1. в зазор между валом и вкладышем; 9.2.2. Произвести обслуживание червячных и ко-2) рабочих поверхностей поворотных и поддер-HUYECKUX PEDYKMOPOB: живающих роликов. Смазка в количестве 0,2-0,5 см3 1) DYUCMUM6 OM POINU U 2 P.934; наносится на поверхность трения скольжения. 2) проверить отсутствие течи масла в 9.4. Сезонное техническое обслуживание (прочервячных редукторах, при обнаружении опредеводится один раз в год). NUMB NPUYUNY U YCMPAHUMB; 9.4.1. 40 5 a 8 um 6 cmasky 4 UATUM - 201 FOCT 6267-74 3) npo8ep4m6 надежность крепления, при необхов червячные редукторы в объеме 200 см3. Смазку DUMOCMU NODMANYME ZAUKY: заправить шприцем через масленку, располо-4) нанести солидол марки "С" ГОСТ 4366-76 на шесженную в корпусе редуктора. терни конического редуктора (в количестве 50 гр). 9.4.2. Apo Beemy pabomos Bobsene NYKKMA 9.3. 9.2.3. Apobepumo надежность: 9.4.3. Проверить состояние валов, их соединений 1) крепления поворотных роликов; особенно в местах сочленения с редукторами. 2) крепления поддерживающих роликов: Дефектные элементы заменить. 3) крепления опор приводных валов; 9.5. Не реже одного раза в три года производить 4) соединения приводных валов с червячными полную ревизию узлов и деталей механизма. 9.5.1. Провести работы в объеме пункта 9.4. 5) соединения червячных редукторов с конически-9.5.2. Демонтировать редукторы червячные ми редукторами. 9.2.4. Выборочно проверить состояние поверхнос-9.5.3. Разобрать редукторы. Ревизию проводить в сухих помещениях, исключающих попадание тей подшипников скольжения и поворотных роликов. При обнаружении дефектов, влияющих на работоспо-Brazu u nosnu. собность (большой эксплуатационный износ), детали 9.5.4. Промыть все детали демонтированных 30 MENUMA эзлов в дизильном топливе или керосине, до 9.3. Texhuveckoe OBCAYMUBANUE Nº2 (npoBodum 6 удаления старой смазки. 5839-022.00.00.000. NJ Nucr 5839-022.00.00.000.43 Muct Nº BOKYM NOON. 4ata KONY DOBAN NOMOBA BM. Nuct Nº BOKYM. NOON. Aaro POPMAM A4 Konupo Ban NonoBa 9.5.5. Произвести визуальный осмотр всех детав следующем порядке: лей. Изношенные узлы и детали заменить (при 1) надеть рукоятку на входной вал коническоэтом зубчатые колеса конического редуктора, черro pedykmopa; вячное колесо и червях червячного редуктора 2) вывести из зацепления фиксатор; менять попарно). 3) вращая рукоятку привода механизма 9.5.6. POCAE APOCYLIKU BCE PABOYUE NOBEDKHOCMU системы приспускания по направлению ухадеталей смазать. занному стрелкой на корпусе конического 9.5.7. Ppu coopee & KOPNYCA PEDYKMOPOB 34редуктора, осуществить приспускание растений на заданную величину, но не более 70 мм за] червячного редуктора - смазку ЦИАТИМ - 201 004H PA3; [OCT 6267- 74 & Obseme 500 cm3. 4) ввести в зацепление QUKCAMOP. 2) концческого редуктора - солидол марки 10.3. Частоту и периодичность приспускания "C" [OCT 4366-76 & KONUYECMBE 50CM3. растений определять согласно технологическому Exodusie Bansi cospanusix pedykmapos должны проворачиваться легко от руки. 10.4. В процессе прислускания растений необходимо следить за правильной и аккуратной 10. Порядок работы. укладкой стеблей растений на стеллаж (в 10.1. Прислускание растений осуществляется HYWHOM HANDABNEHUU, BES PESKUX USZUBOB CMEBAS обслуживающим персоналом тепличного комбии его поломок), правильной экладкой на привод-HAMA NOU YYACMUU HE MEHEE 3-X YENOBEX. ном валу витков приводного троса (наложение Один рабочий рукоя ткой привода коническовитков друг на друга не допускается), а так го редуктора, вращая по направлению указанной же за тем, чтобы подвижные троса не соскастрелкой на корпусе редуктора, приводит во вракивали с поворотных и поддерживающих роликов. щение приводной вал механизма приспускания и 10.5. Шпалерные веревки должны легко сниодновременно наблюдает за процессом приспускаматься с овей поворотных роликов в заданния растенци в зоне его местонахождения. ной последовательности. Aboe paboyux naxodamoa b pavone nobo-pomnoix ponuxob y $1^{\frac{\omega}{2}}$ u $20^{\frac{\omega}{2}}$ ocax mennuyoi u10.8. В случае обнаружения каких-либо ука-Занных в п.п. 10,4, и 10,5 отклонений от нормы

приспускания растений необходимо процесс приспус-

10.7. вести журнал учета работы системы

KONUPOBAN NONOBA 23500-07 64

5839-022.00.00.000 H3

HEDODENKY

кания приостановить и устранить

SMAUCT NOOKYM, NOON, AGTON

следят за процессом приспускания растений в

10.2. Приспускание растений осуществляется

Konyooban Monoba

5839-022.00.00.000.43

PODMAM AY

3MUX 30HQX.

	приспускания растений, где	מא ממומים	me Bre i	803×11-				
	KAROWUE B OPOURCE PROONS	•						
	и способы их устранени	19.						
	11. Характерные неисправно чстранени		MEMOBЫ U	'x				
	Наименование неисправности, внешнее проявление и допол- нительные признаки	вераятная причина	Метод эстра не- ния	Приме чание				
	Трос соскользнул из пово- ротного ролика.	натяне-	КОНОВКУ РОЛИКО Ц НОМЯНУМЬ					
	Провисание проса более 100mm на влине 4500mm	TO ME	винт Натянуть трос винтом					
	12. Хранение	?						
	12.1. Хранить упакован							
	мехфнизмо приспускания на монтожной пло- щадке под навесом не более 3* месяцев с							
	момента поступления на объект.							
ı								
	SMYJUCT. N DOKYM. VIOON. 14070		000.U3	1				
	ВМЛИСТ <u>V дохум. Подл. Чага</u> 5839-02 Копиродал Фомушки.		000.U3	1				
	SMYJUCT. N DOKYM. VIOON. 14070		000.U3	1				
	SMYJUCT. N DOKYM. VIOON. 14070		000.U3	10 1. Форта				

•

